

Til ejere / brugere af Vaillant gaskedel type 126 og 136

Dato 1. november 2006 J.nr. 422-21-00143 ARH/-

Vigtig information om Deres Vaillant gaskedel.

For følgende typer af Vaillant gaskedler har Sikkerhedsstyrelsen erfaret, at der i enkelte tilfælde kan opstå et problem af sikkerhedsmæssig karakter.

Vaillant type VC 136, VC 126 og VSC 126.

Det er konstateret, at hvis omstændigheder indtræder samtidigt, kan der slippe forbrændingsprodukter ud i opstillingsrummet.

Hvis Deres aftræk er udført som vist på nedenstående foto, er der en risiko for, at slutproppen på Tee-stykket (Fig. A) kan blive "skubbet af ", så forbrændingsprodukter udledes til fyrrummet.

Forbrændingsprodukterne må ikke udledes, da de kan være skadelige, især hvis der samtidig optræder en utæthed i en pakning omkring gasbrænderen, inde i kedlen.








Fig. B Aftræk er i orden

Uanset at risikoen for et uheld er minimal, har Vaillant, efter henvendelse fra Sikkerhedsstyrelsen, valgt at sikre, at alle forbrugere med en gaskedel af ovennævnte type, får sikret aftrækssystemet uden omkostninger.

SIKKERHEDSSTYRELSEN
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk www.sikkerhedsstyrelsen.dk CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET **Hvis Deres aftræk** ser ud som vist på foto med et inspektionsTee (Fig A), bedes De snarest kontakte Vaillant A/S på 4616 0211 for aftale om afhjælpning.

Hvis Deres aftræk ser ud, som vist på foto med bøjning (Fig. B), er aftrækket i orden.

De bør være opmærksom på eventuelle klimatiske ændringer i fyrrummet som eksempelvis:

- Fugtigt indeklima
- Dug indvendigt på ruderne
- Dårlig luft, lugtgener
- Utilpashed hos personer (Hovedpine /kvalme hyppigere end normalt.) (NB: Kan være tegn på muligt udslip af forbrændingsprodukter)

Oplever De ovennævnte gener, så luft grundigt ud, og kontakt Deres gasselskab.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vaillant A/S på telefon nr: 4616 0211

Venlig hilsen

Arne V. Hosbond Sikkerhedsstyrelsen