

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

OF/PMSMJ/COMPDEC/Nº 008/2025

Santa Maria de Jetiba - ES, 20 de Fevereiro de 2025.

A Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Assunto: Solicitacao de reparo em ponte de concreto armado.

No dia 18 de fevereiro de 2025, uma equipe da Defesa Civil realizou vistoria em uma ponte de concreto armado, instalada sobre o Rio Caramuru, Rio que divide os municipios de Santa Maria de Jetiba e Santa Leopoldina, na localidade de Caramuru, precisamente nas coordenadas UTM Datum WGS84 24k 327603.00 m E / 7777742.00 m S.

A demanda para reparar essa ponte veio da Comunidade que teme pelas condicoes de inseguranca que a estrutura apresenta, alem disso, parece que a ponte cedeu mais nas ultimas chuvas, a equipe que foi ao local constatou que uma cabeceira da ponte esta com sinais claros de recalque tincas e rachaduras e as vigas que formam o tabuleiro esta deteriorado e desnivelado, conforme o relatorio fotografico.

Diante dos fatos, esta Coordenadoria Municipal de Protecao e Defesa Civil solicita medidas de reparo, recuperacao e sinalizacao, para evitar danos humanos e materiais.

Atenciosamente,

Bruno Augusto Vieira Pagel

Coordenador Municipal de Protecao e Defesa Civil

Relatorio Fotografico

Imagem 1 - Recalque e rachadura da cabeceira.

Imagem 2 - Recalque e rachadura da cabeceira.

Imagem 3 - Recalque entre as vigas.

Imagem 4 - Recalque entre as vigas.

Imagem 5- Trincas diagonais na viga mais rebaixada.

Imagem 6 - Trincas diagonais na viga mais rebaixada.

Imagem 7 - Recalque e rachadura da cabeceira.

Imagem 8- Trincas diagonais na viga mais rebaixada.

Imagem 9- acesso a ponte.