DIMENSIONNEMENT À LA DÉFORMATION

8 Notion de déformation

8.1.1 <u>Définition</u>

Un solide est déformable, au sens de la RDM, lorsque la distance entre deux points quelconques appartenant au solide peut varier sous l'effet d'effort exercés sur le solide.

8.1.2 *Unité*

Sans unité.

9 La Loi de HOOKE : loi de comportement dans le domaine élastique.

Il existe pour chaque matériau un intervalle de déformation appelé DOMAINE ELASTIQUE dans lequel la contrainte est proportionnelle à la déformation.

- cas de contraintes normales : $\sigma = E \varepsilon$
- cas des contraintes tangentielles : $\tau = G \theta$

 σ et τ , représente les contraintes normales et tangentielles, ϵ et θ le taux de déformation longitudinal et l'angle de distorsion.

Les coefficients E et G sont les modules d'élasticité longitudinal et transversal (nommés module Young et module de COULOMB). Ces coefficients sont des valeurs qui ne dépendent **que** du matériau.