課程: DCP3117 Microprocessor System Lab 授課教師: 曹孝櫟教授 2019

NCTU CS 國立交通大學 資訊工程學系

Lab4 7-Seg LED

1. Lab objectives 實驗目的

- Understand the principle of using MAX7219.
- Design the program of 7-Seg LED.
- 了解 MAX7219 使用原理
- 設計 7-Seg LED 程式

2. Lab theory 實驗原理




Table 1. Serial-Data Format (16 Bits)										A	B	<	D	E	F	61
	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	X	X	X	X	ADDRESS				MSB			DA	TA			LSB

Str 進去 Max7219(pa5=Din, pa6=LS, pa7=CLK)的 data 格式如上: D7~D0 是塞進去的 data, D11~D8 是拿來定址的,例如:

- 0x01,...,0x09 是第 1,...,第 8 顆 7-seg
- 0x09: Decode,D<x>是 1 就代表第<x+1>顆 7-seg 是 Decode Mode。
- 在 Decode Mode 下只看 D3~D0 的值,只有 16 種顯示可用 (0~9,-,e,h,l,p,<blank>),

不在 Decode Mode 時比較自由,你可以透過定址 + data,來決定哪一顆的哪一段 LED 亮。

◆ 例如 Decode Mode 時把 0x037b (=0000 0011 0111 1011)
 透過 send function Str 進去 pa5,可以讓第 4 顆 7-seg 亮字母 E。

- ◆ 不在 Decode Mode 時把 0x037b (=0000 0011 0111 1011)
 透過 send function Str 進去 pa5,可以讓第 4 顆 7-seg 亮 數字 9。
- 0x0A: Intensity, 亮度 0~15(所以只有 D3~D0 的值有用)
- 0x0B: Scan-Limit 顯示幾個 7-seg (1~8,所以只有 D2~D0 的值有用)
- 0x0C: Shutdown,只有 D0 值有用。1 為正常, 0 為 Shutdown mode 所有 7-seg LED 會關掉,是一種省電模式
- 0x0F: Display Test,只有 D0 值有用, 0 為正常, 1 為 Test mode,會讓所有燈全亮
- Send function 要模擬 clk,把 data 一步步的傳進去 Max7219 見 lab4 note 課程講義。

3. Steps 實驗步驟

3.1. Lab4.1: Max7219 與 7-Seg LED 練習 without decode mode

將 stm32 的 3.3V 接到 7-Seg LED 板的 VCC, GND 接到 GND, 並 選擇三 GPIO 接腳分別接到 DIN、CS 和 CLK。並利用 GPIO 控制 Max7219 並在 7-Seg LED 上的第一位依序顯示 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F (時間間隔 1 秒),。

了解上面如何運作後就簡單了,只要設定都對就沒問題了。

● 把 GPIO 開好(這次用 pa5, pa6, pa7)

```
GPIO init:
```

```
//TODO: Initialize three GPIO pins as output for max7219 DIN, CS and CLK
        r0, #0x1 //0000000(0001) :active A block
ldr
        r1, =RCC_AHB2ENR
str
        r0, [r1]
        r0, #0x5400 //00005400 = 0000(0101 0100 0000 0000)
movs
ldr
        r1, =GPIOA_MODER
ldr
        r2, [r1]
//mask: keep from modifying the origin setting
             //FFFF03FF = FFFF(0000 0011 1111 1111)
        r2, #0xFFFF03FF //mask
and
        r2, r2, r0
orrs
str
       r2, [r1]
        r0, #0xA800 //0000(1010 1000 0000 0000)
movs
//(10):high speed
       r1, =GPIOA_OSPEEDR
ldr
strh
        r0, [r1]
```

- 把 Max7219 設定好
 - ◆ DECODE: 00,全部不 decode
 - ◆ DISPLAY:0,不test
 - ◆ SCAN_LIMIT: 0,第一題只要 1 位, 顯示不必要的會因為殘留的 data 導致 顯示亂碼
 - ◆ INTENSITY: 10, 隨便一個值
 - ◆ SHUNDOWN: 0, 不 shutdown

```
max7219 init:
    // Din is connneted to
    // operate pa7 to set D
    //TODO: Initialize max7
    push {r0, r1, r2, lr}
    // In DECODE_MODE: 依照表
    // Not: 將D0~D7直接顯示在7-
    ldr r0, =DECODE_MODE //
   ldr r1, =0x00 //no deco
    BL MAX7219Send
    ldr r0, =DISPLAY_TEST /
    ldr r1, =0x0
    //0:normal operation
    //1:test
    BL MAX7219Send
    ldr r0, =SCAN_LIMIT //s
ldr r1, =0x00 //0x00~0x
    BL MAX7219Send
    ldr r0, =INTENSITY //br
    ldr r1, =0xA
BL MAX7219Send
    ldr r0, =SHUTDOWN ldr r1, =0x1
    //0:shutdown
    //1:operation
    BL MAX7219Send
    pop {r0, r1, r2, lr}
```

data

arr: .byte 0x7e, 0x30, 0x6d, 0x79, 0x33, 0x5b, 0x5f, 0x70, 0x7f, 0x7b, 0x77, 0x1f, 0x4e, 0x3d, 0x4f, 0x47 //0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,d,E,F

- 基本上就是把已經寫好的值一個個塞好
- 注意在 BL 過的函式內跳別的 BL 時, 一定要先把以後需要的值(特別是 lr) push 進 stack,之後回來再 pop。

```
DisplayOtoF:

//TODO: Display 0 to F at first
ldr r2, =arr
mov r3, #0

Loop:
ldrb r1, [r2, r3]
ldr r0, =DIGIT_0
push {r2, r3, Ir}
BL MAX7219Send
BL delay
pop {r2, p3, Ir}
add r3, r3, #1
cmp r3, #16
bne Loop

BX LR
```

3.2 Lab4.2: Max7219 與 7-Seg LED 練習


(Practice of Max7219 and 7-Seg LED) — use code B decode mode (30%)

- 要以 decode B mode 顯示學號,得將每個 bit 開啟 decode B mode,做法是在 send decode mode 的 address 時,data 設為 FF(0b11111111),除此之外,為了要同時印出 7 個數字,要將 scan limit 設為 0x6。
- 將學號以連續的方式存在 data 區段,當讀入後直接以其值當作 data,配合要印的 address 送至 Max7219,執行七次後表示七個數字皆完成。

3-3 設計一程式偵測實驗板上的 User button,當 User button 按 N 次時,7-Seg LED 上會顯示 fib(N) 的值。User button 長按 1 秒則將數值歸零。 fib(0) = $0 \cdot \text{fib}(1) = 1 \cdot \text{fib}(2) = 1 \cdot \cdots$

若 fib(N) ≥ 100000000 則顯示-1。(超過 8 位)

● State:0:等按鈕;1:算下一個數字:2:重置



● 一開始先開好 SCAN_LIMIT=7,並顯示空白 跟初始值。如果一開始 SCAN_LIMIT=0 還 要一直回去調,很麻煩。

```
mov r0, #0x01
mov r1, #0
push {r0, r1, lr}
BL MAX7219Send
pop {r0, r1, lr}
add r0, r0, #1
mov r1, #15
L:
    push {r0, r1, lr}
    BL MAX7219Send
    pop {r0, r1, lr}
    add r0, r0, #1
    cmp r0, #0x09
    bne L
```

● Debounce 長度用下圖設定感覺效果挺不錯,不會有按鈕遲鈍的問題。 do_pushed:

```
//debounce delay
   LDR   R0, =150
   L3: LDR   R5, =250
   L4: SUBS   R5, #1
   BNE   L4
   SUBS   R0, #1
   BNE   L3
```

長按的功能:

● 把之前過濾後續按按鈕的程式 稍微修改,只要一直按的話就 會一直累加 r3,當 r3 超過一定 值之後就會跳離,並修改 state 狀態。

r3 ,#0 mov mov r4, #1 1s1 r4, #18 pressing: add r3, #1 cmp r3, r4 reset beq r2, =GPIOC_IDR 1dr r0, [r2] ands r0, r0, r1 bea reset: ldr r0. =state//#modi mov r1, #2

因為長按視為重置,所以把後續過濾長按的功能 移到最前面,如果 state=2 代表是從 init 跳來的, 所以要執行過濾長按的程式部分。

其他要注意的:

要用 loop 把要改的 digit 一個個給 Max7219。

Fibo:

```
mov r0, #0x01
mov r1, #0
push {r0, r1, lr}
BL MAX7219Send
pop {r0, r1, lr}
add r0, r0, #1
mov r1, #15
    push {r0, r1, lr}
    BL MAX7219Send
    pop {r0, r1, lr}
    add r0, r0, #1
    cmp r0, #0x09
    bne L
//eliminate pressing
ldr r0, =state
ldr r1, [r0]
cmp r1 ,#2
bne init //for first pass
movs r1, #1
lsl
     r1, #13
     r2, =GPIOC IDR
Keep_pressing:
    ldr r0, [r2]
    ands r0, r0, r1
    beq
          Keep_pressing
init:
```

4. Feedback 實驗心得或建議


Too many hardware breakpoints

這次漸漸發現設斷點很好用,即使是斷點的狀態,按按鈕也是有反應

的。不過要注意斷點數有上限。

Table 2. Register Address Map

		HEX					
REGISTER	D15- D12	D11	D10	D9	D8	CODE	
No-Op	Х	0	0	0	0	0xX0	
Digit 0	Х	0	0	0	1	0xX1	
Digit 1	X	0	0	1	0	0xX2	
Digit 2	X	0	0	1	1	0xX3	
Digit 3	X	0	1	0	0	0xX4	
Digit 4	Х	0	1	0	1	0xX5	
Digit 5	Х	0	1	1	0	0xX6	
Digit 6	X	0	1	1	1	0xX7	
Digit 7	Х	1	0	0	0	0xX8	
Decode Mode	х	1	0	0	1	0xX9	
Intensity	Х	1	0	1	0	0xXA	
Scan Limit	X	1	0	1	1	0xXB	
Shutdown	X	1	1	0	0	0xXC	
Display Test	х	1	1	1	1	0xXF	



- 給出的位址超出 01~08 範圍,發生全亮,猜測可能是不小心塞給了 test mode(D11~D8=0x0F) 的 D0 = 1,因為當時寫的是 loop address 0~15 去塞,要注意 address 0x00 是 non op,address 0x01~0x09 才是 7-seg 的位址,
- 以及 address offset 和 decode mode 不要搞混,一個是 address,一個 是 data。

Table 5. Code B Font

7-SEGMENT	REGISTER DATA							ON SEGMENTS = 1								
CHARACTER	D7*	D6-D4	D3	D2	D1	D0	DP*	A	В	С	D	E	F	G		
0		Х	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1	0		
1		X	0	0	0	1		0	1	1	0	0	0	0		
2		Х	0	0	1	0		1	1	0	1	1	0	1		
3		X	0	0	1	1		1	1	1	1	0	0	1		
4		Х	0	1	0	0		0	1	1	0	0	1	1		
5		Х	0	1	0	1		1	0	1	1	0	1	1		
6		Х	0	1	1	0		1	0	1	1	1	1	1		
7		Х	0	1	1	1		1	1	1	0	0	0	0		
8		Х	1	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1		
9		Х	1	0	0	1		1	1	1	1	0	1	1		
_		X	1	0	1	0		0	0	0	0	0	0	1		
E		Х	1	0	1	1		1	0	0	1	1	1	1		
Н		Х	1	1	0	0		0	1	1	0	1	1	1		
L		Х	1	1	0	1		0	0	0	1	1	1	0		
P		Х	1	1	1	0		1	1	0	0	1	1	1		
blank		Х	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0		

^{*}The decimal point is set by bit D7 = 1