NUO 化學品運作與管理訓練課程

Outline



- ◆ 化學品基本認知(危害通識)
- ◆ 化學品危害特性
- ◆ 化學品充填.儲存.使用.廢棄安全須知
- ◆ 防護具使用與維護
- ◆ 洩漏處理流程與方法
- ◆ 課程回顧

化學品危害分類: 二十七大類危險物與有害物



因應法規【危險物及有害物標示及通識規則】修正,及國際化學品全球調和系統(GHS,Globally Harmonized System)制度之推行,化學品危害標示由原本的9大類改為27大類。AUO自97年起更新各廠區危害標示,預計於98年將所有的化學品分類與全球調和制度(GHS)一致

物理性危害

•由聯合國危險物品運輸 專家委員會(UNCETDG)制定 •與現行九大額額似

健康及環境危害

由經濟合作發展組織(OECD)制定增加慢性健康危害、水環境之危害



物理性危害



物理性危害

·由聯合國危險物品運輸 專家委員會 (UNCETDG) 制定

•與現行九大類類似

危害性	爆炸物	易燃氣體	易燃氣膠	氧化性氣體	加壓氣體	易燃液體	易燃固體	自反應物質	發火性液體	發火性固體	自熱物質	禁水性物質	氧化性液體	氧化性固體	有機過氧化物	金屬腐蝕物
GHS系統	Ż.	*	*	^		*	<u></u> ★	***	*	*	<u>₩</u>	<u></u> ★	₫	Ô	**	W. Dec
台灣法令	1	№ 2.1	₩	5.1	2.2	ॐ 3	№ 4.1	3 4.1	№ 4.2	4.2	№ 4.2	4.3	5.1	5.1	5.2	8

健康及環境危害

VNO

健康及環境危害 ·曲經濟合作發展組織 (OECD) 制定 •增加慢性健康危害、水環境之危害

吸入性危害物質	是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	Bat GHS系统	圖台
	水環境之危害物質	*	_
	,	•	-
	性物質	•	_
性物質	定標的	*	_
定標物質	性物質~單一	•	-
生物質~量有性物質~重複	定標的器官	*	_
定標的器官《性物質~重複性物質~重複			-
定標的器官《定標的器官》	殖毒性	*	_
性物質~重複 定標的器官。 定標的器官。		\$	_
癌物質~單一定標的器官。 定標的器官。 定標的器官。 電毒性物質~單一			
癌物質~單一定標的器官。 定標的器官。 定標的器官。	殖細胞致	\$	_
重質	多 糸 月至		
殖細胞致突然 殖細胞致突然 種物質~單一 定標的器官。 電動質 過事性物質~單一	吸道或皮膚過質	*	_
吸道或皮膚 愛 強 動質 強 動質 一 を標的器官 を標的器官 の の の の の の の の の の の の の	勿乐	w.	30
質	重損害/刺激	Ziv Z	Wid Y
重損害/刺激眼睛 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學	蝕	Y	
性物質~重複暴露 性物質~量複暴露 定標的器官系統 定標的器官系統 質質過數 質質或皮膚過敏 受道或皮膚過敏 受過或皮膚過敏			,
性物質~重複暴露 性物質~重複暴露 定標的器官系統 愛道或皮膚過敏 愛道或皮膚過敏 愛道或皮膚過敏	急毒性物質	Q	
毒性物質~重複暴露 性物質~單一暴露 定標的器官系統 愛道或皮膚過敏 質質 質質 動力激皮膚物質 動質 動力激皮膚物質 型型。皮膚過敏 型型。皮膚過敏 型型。皮膚過敏 型型。皮膚過敏 型型。皮膚過敏 型型。皮膚過敏 型型。皮膚過敏 型型。皮膚過敏 型型。皮膚過敏 型型。皮膚過敏 型型。	47) Ed 44	圖式符號	
審性 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	 		

危害通識規則-危害物質清單



AUO Proprietary & Confidential



◀清單的作法▶

- 首先清內查廠內有多少化學品?
 向誰買的,那些地方在使用?
- 2. 再清查使用人是誰?用量多少?
- 3. 儲存地點是否安全?
- 4. 定期清查化學品的使用安全性。
- 廢棄或不再使用之化學品應清除 ,並更新清單資料。

***	**************************************
物品名稱	:
	:
物質安全	資料表索引碼:
** *	*********
製造商或	4
供應商	· :
地址:_	
電話:_	
** **	********
使用資料	-
地 點	平均 最大 數量 數量 使用者
《《《《》 貯存資料	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
地 點	平均數量 最大數量
	 {**********

6

製單日期:

危害通識規則-危害標示

VNO

標示告訴您什麼:

一、危害圖式:以簡單的圖示,易了解有那些危害





二、內容:

- (一) 名稱 -可為化學名或俗名
- (二) 危害成分-所含危害物質
- (三) 警示語-若一物質具有危險及警告,以最嚴重的 「危險」為該物質之警告語
- (四) 危害警告訊息-有害?刺激?會引火災?爆炸
- (五) 危害防範措施-正確的操作與儲存、個人防護避免暴露
- (六) 製造商或供應商之名稱、地址及電話-提供聯絡管道
- ※更詳細的資料,請參考物質安全資料表(SDS)



危害通識規則-物質安全資料表



物質安全資料表

SDS (Safety Data Sheets)

- 1.物品與廠商資料
- 2.危害辦識資料
- 3.成分辨識資料
- 4.急救措施
- 5.滅火措施
- 6.洩漏處理方法
- 7.安全處置與儲存方法
- 8. 曝露預防措施

- 9.物理及化學性質
- 10.安定性及反應性
- 11.毒性資料
- 12.生態資料
- 13.廢棄處置方法
- 14.運送資料
- 15.法規資料
- 16.其他資料

*物質安全資料表每三年需更新資料

*放置位置: ERC、廠務中控室、維力中心、各門禁處

化學品的不相容性



- □不相容性物質
 - 二物質(以上)混合後產生另一種危害物質或更嚴重之危害性質或不安定性之物質.
- 1.以危害類別而言(是否有相容性反應Issue?)

與其接觸或混合,易產生反應性危害可能.

- (X) 酸(腐蝕) VS 鹼(腐蝕)
- (X) 易燃性 VS 氧化性
- (X) 酸 VS 金屬


化學品管路與容器材質選用

1. 確定需求

- 內容物名稱
- 使用條件(如濃度、溫度...)

2.考慮因素

- 潔淨度
 - -潔淨度、離子溶出...
- 耐化性
 - -材料廠商提供的catalog
 - -一般工業標準(同業benchmarking)
 - 其他... (如George Fischer或Cole Parmer的Chemical Compatibility)
- 耐燃性(友達設備安全規範AUOES-21-002)
 - -機台材質材料採用不可燃(如不鏽鋼、鋁或 陶瓷)或符合FM4910的塑膠...
- 抗腐蝕性-配線、閥件、錶頭
- 防靜電-接地/材質替代



Chemical Resistance Guide

A CAUTIONARY NOTE REGARDING THE CHEMICAL RESISTANCE LIST

END GAI WERDS ONE GAR SAN

GEORGE FISCHER +GF+

+1-x-+ 3月3 One union Daw 3 ショ間・3 5日 RED (District Lines purples advantaged point production 2 /988 RR

GEORGE FISCHER +GF+
Piping Systems America
Chromien Experience (1996)

ABCDEEGHIJKLM DEORSTUVWXYZ

theretaly and pipe material under speciaccordiated from experiments, remove

Where mixed chaminals poets high or i restriction factors in the use of a particul

raterial under the proposed temperature a

材質選用的案例(1)

MO

案例一. Clean Booth review發現



案例二.


CF Coater機台有機混合廢液 Drain 管處洩漏事故原因:為 Drain 管盲板法蘭墊片原該用SUS材質,卻用PVC材質,導致其廢有機混合液腐蝕PVC法蘭墊片,造成洩漏。

(施工廠商未落實材質等級配置)

於Clean Booth內仍可見PVC可燃管線

Clean Booth清洗台 Drain管用PVC 材質 、耐化性、耐腐蝕性 不足,管路有可能會 遭侵蝕洩漏之風險。





材質選用的案例(II)

VNO

案例三

CF Coater VCD附屬之氣液分離器有機排法蘭處發生廢溶劑 (環己酮) 滲漏,滲漏至下方cable tray電纜線,進而腐蝕Cable線PVC外皮,造成Cable線短路而著火! (環己酮對於塑膠製品具有強烈之腐蝕性) 對策:cable tray加蓋、管路避免法蘭銜接 (電纜線也評估改以XLPE抗腐蝕性等級)







案例四

APR Cleaner CO₂ 誤噴,因釋放壓力過大導致NMP 槽(閃火點93 °C)液體飛濺,造成**設備內部電氣線路受到腐蝕程度疑慮**,後續復原則全數更換耐腐蝕線材。

(設備廠商並未採用防腐材質線路等級) (設備廠商並未採用防爆處理)






設備內部電氣線路遭腐蝕



TFT-LCD製程中使用之危險性化學物質 To



製程使用之危險性化學物質



製程區域	化學品式/通用名稱	易燃性	毒性	腐蝕性
Array/Thin Film	SiH4 · NH3 · PH3 · H2 · CH4/LPG			
Array/Photo	HMDS、TMAH、EBR、NBA、PR			
Array/Etch	HF、HCl、TOK/Stripper			
CF/Photo	NBA、AZ-EBR、AC155/AZ- TFP、 AD Promoter/HMDS			
Cell	Acetone · IPA			
Module	IPA、Acetone、酒精、石油醚			
廠務氣體供應室	SiH4、NH3、PH3、H2、CH4			
廠務化學品供應室	EBR · NBA · IPA · HF · HCl · TOK/Stripper			
廠務廢液儲存區	廢酸、鹼及廢有機溶劑			nrie tial

Array/Thin Film 薄膜

機台:PECVD電漿化學氣相沉積儀。

 $Gas: SiH_4 \cdot PH_3 \cdot H_2 \cdot NH_3 \cdot N_2O \cdot NF_3$

CVD guardian: 使用LPG/NG燃燒處理CVD製程尾氣。

化學品危害特性:

製程氣體為高易燃性氣體,其製程尾氣需妥善處理。

可能發生危害:

(易燃氣體) 遇火源、高熱、氧化劑、空氣可能會引起火災、爆炸 (毒性氣體) 身體接觸或吸入會造成器官損傷,嚴重可能會造成死亡

危害預防:

避免高溫、通風良好、排氣,防範吸入、接觸,配戴適當防護具。







化學式	中文名	英文名	味道	警報HI值	警報HIHI值	TLV	嗅覺閾值	IDLH
11字式	十又石	共义石	外 坦	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
SiH ₄	矽甲烷	Silane	惡臭味	2.5	5	5	無資料	無資料
PH ₃	磷化氫	Phosphine	腐臭及魚腥味	0.15	0.3	0.3	0.14	50
H_2	氫氣	Hydrogen	無味	250	500	10000	-	無資料
NH ₃	氨氣	Ammonia	氨水味	13	25	25	0.043-53	300
NF ₃	三氟化氮	Nitrogen Trifluo	無味	10	15	10	-	2000
LPG	液化石油氣	liquified petrole	無味	500	990	25%LEL	-	無資料

Array/Thin Film 薄膜

機台:Sputter物理氣相沉積儀。

Gas: Ar,N2,O2

化學品危害特性:

製程氣體為惰性氣體,使用上需注意窒息風險。 可能發生危害:

- (氧化性)遇易燃氣體、液體會引起火災、爆炸 (非易燃非毒性氣體)
- 1.鋼瓶遇火源、高熱可能會引起爆炸
- 2.大量洩漏會引起窒息、身體接觸造成凍傷

危害預防:

避免高溫、通風良好、排氣,嚴禁與易燃物質混存。





非易燃非毒性常讓人有忽略其危害性,可舉例:

幾件情性氣體窒息事件案例





Array/Thin Film 薄膜

MO

機台:Cleaner清洗玻璃基板。

O₃、BOE蝕刻液LAL-50 (NH₄F,HF) 、清潔劑

化學品危害特性:

使用高活性氣體(O₃)及腐蝕性化學品,使用上需注意殘液 造成人員傷害的風險。

可能發生危害:

(氧化性)遇易燃氣體、液體會引起火災、爆炸 (腐蝕性、毒性物質)身體接觸或吸入會造成器官損傷, 嚴重可能會造成死亡

危害預防:

避免高温、通風良好、排氣,嚴禁與易燃物質混存, 防範吸入、接觸,配戴適當防護具。



	LAL-50
主要成分	氟化銨, 氫氟酸
味道	阿摩尼亞味
毒性	LC50:1600ug/m3 LD50:31mg/kg
pН	4.5~6.5





Array/Photo黃光

機台: Coater, Developer

Chemical: EBR,NBA,Photoresist,HMDS,IPA TMAH顯影劑、去光阻劑

化學品危害特性:

使用大量易燃性化學品,有洩漏與火災的風險,而因使用之化學品屬有機溶劑,長期吸入有健康風險。

可能發生危害:

(易燃) 遇火源、高熱、氧化劑、可能會引起火災、爆炸 危害預防:

避免高溫、通風良好、排氣,輸送容器管路接地,小量使用,配戴適當防護具。

	EBR	NBA	HMDS	Developer
十五十八	單甲基醚丙二醇	乙酸正丁酯	六甲基二矽銨	氫氧化四甲銨
主要成分	PGME · PGMEA	100%	90~100%	TMAH
pН	中性	溶於水中性	12	>13
せと呼	9.3 mmHg	13mmHg	20mmHg	点次 图
蒸氣壓	@21°C	@21°C	@21°C	無資料
閃火點(℃)	34.5	22	13	93



CMO案例:勞工接觸顯影劑25%TMAH 於送醫救治十日後不治死亡

台灣再生化學科技勞工蕭○○於92/12/4 至某CMO三廠FAB進行安裝中顯影劑 (TMAH25%水溶液)回收系統機台氣動 閥調整作業,於鬆開氣動閥時因未先作 洩壓動作,致使桶槽中之顯影劑由氣動 閥噴出直接大量接觸上半身,送醫不治。

Array/Etching触刻

機台: Dry Etcher 乾式蝕刻機

Gas: Cl₂,HCl,BCl₃,CF₄,SF₆,O₂,He,N₂ •

Etch Guardian:使用LPG燃燒處理SF。製程

尾氣、水洗處理酸性氣體。

化學品危害特性:

製程使用毒性及腐蝕性氣體,若腐蝕性氣體洩漏, 容易造成環境的腐蝕,廢氣也應妥善處理。

可能發生危害:

(易燃)遇火源、高熱、氧化劑、空氣可能會引起火災、爆炸 (氧化性)遇易燃氣體、液體會引起火災、爆炸

(腐蝕性、毒性物質)

中文名

氣氣

氯化氫

三氯化硼

液化石油氣

身體接觸或吸入會造成器官損傷,嚴重可能會造成死亡

危害預防:

化學式

Cl

HC1

BC_B

LPG

避免高温、通風良好、排氣,嚴禁與易燃物質混存 防範吸入、接觸,配戴適當防護具。

英文名

Boron Trichloride

liquified petroleum 無味

Hydrogen Chloride 刺激酸味

Chlorine

味道

辛辣味

刺激酸味
















Array/Etching蝕刻

機台:Wet Etcher濕式蝕刻機



Chemical: ITO \ HNO₃/H₃PO₄/HAc \ Stripper \ IPA \ HF \ NH₄F \ HCI \ CO₂

化學品危害特性:

製程需用腐蝕性化學品,使用上需注意殘液造成人員傷害的風險。

可能發生危害:

(易燃)遇火源、高熱、氧化劑、空氣可能會引起火災、爆炸(氧化性)遇易燃氣體、液體會引起火災、爆炸

(腐蝕性、毒性物質)

身體接觸或吸入會造成器官損傷,嚴重可能會造成死亡 危害預防:

避免高溫、通風良好、排氣,嚴禁與易燃物質混存,防範吸入、接觸,配戴適當防護具。



	ITO	HNO ₃	Stripper	IPA	HF	HC1
主要成分	草酸	硝酸	單乙醇銨	異丙醇	氫氟酸	氯化氫
味道	無味	辛辣味	刺激味	擦拭酒精味	強烈刺激味	強烈刺激味
TLV(ppm)	1	2	3	400	3	5
嗅覺閾值	無資料	0.3~1	無資料	0.442	0.04	6.37
IDLH(ppm)	500	25	2300	2000	30	50
PH	<2	<1	無資料	中性	<1	<1
閃火點(℃)	無資料	不可燃	91	12	不可燃	不可燃

Cell

機台: APR Cleaner

Chemical: NMP

化學品危害特性:

(可燃)使用大量高閃火點化學品,有洩漏與 火災的風險。

可能發生危害:

遇火源、高熱、氧化劑、空氣可能會引起

火災、爆炸

危害預防:

避免高温、通風良好、排氣。

	NMP
主要成分	正甲基比喀酮
pН	7. 7
蒸氣壓	0.5 mmHg
然	@ 25℃
自燃温度	346
日然血及	340

93

閃火點(℃)



機台: Plasma Pl rework

Gas: SF₆,O₂,N₂,He

化學品危害特性:

製程使用惰性氣體,使用上需注意窒息風險。

可能發生危害:

(氧化性)遇易燃氣體、液體會引起火災、爆炸 (非易燃非毒性氣體)

- 1.鋼瓶遇火源、高熱可能會引起爆炸
- 2.大量洩漏會引起窒息、身體接觸造成凍傷

危害預防:

避免高溫、通風良好、排氣,嚴禁與易燃物質混存。



AUO Proprietary & Confidential

化學品槽車充填安全須知

MO

槽車罐裝安全措施:

- 槽車需有危險物標示及標示牌(內 容應與載運物相符、車頭(尾)懸 掛三角紅旗)
- 槽車停至定位並拆卸車頭
- 輪擋擺放
- 交通警示錐(前後)及連桿擺放
- 作業警示牌懸掛
- 2具滅火器擺放(前後)、洩漏處理 器材
- 接地線銜接
- 充填人員穿戴防護用具(安全帽、安全眼鏡、防護衣、防酸手套等)
- 操作人員不可離開充填區






化學品溶劑輸送(無塵室)方式



- 對可燃性液體於儲存區及清淨室之間的輸送,為避免人員攜帶發生危害, 應使用運輸手推車。進入清淨室內之手推車應遵守以下相關安全指引:
 - 必須有可關閉設計或防止傾倒之功能設計。
 - 防溢容量需大於單一最大容器之容量。
 - 手推車必須使用不燃性材質,如不銹鋼。
 - 不相容物不能使用同一輛化學手推車運輸。
 - 手推車最好須有防止滑動之煞車裝置。





運送IPA手推車無防溢功能、底部後側有一側無護欄。



化學品溶劑分裝流程

溶劑管理規定

- 大瓶溶劑應分裝成小瓶使用
- · 分裝須於clean booth或分裝平台承漏盤上)
- 化學品分裝、充填、使用應戴安全護目鏡
- 擠瓶噴嘴不可剪斷
- 擠瓶標示要完整且清楚(危害標示、內容物及保管部門)

有機溶劑分裝流程



桶裝溶劑(依規定專人領用及登記)



酒精,IPA等溶劑需存放防 爆櫃存放不能超過安全 庫存量



於指定位置分裝 (Cleanbooth,或分裝 平台承漏盤上)



溶劑櫃內置放分裝 擠瓶

化學品溶劑擠瓶使用規定



無塵室內擠瓶正確充填方式

- 1.確認欲充填化學品之空瓶已做好危害標示且外觀無異常(彎頭無斷裂)
- 2.欲充填化學品之空瓶及補充瓶置於Clean booth內,並需保持抽氣
- 3.分裝過程則須於防爆櫃內或指定地點充填,下方並需放置承液盤
- 4. 將盛裝好之瓶子及補充瓶放回各站規定區域內
- 5.使用中擠瓶不可放置於近電器或電線附近或任意擺放(無承液盤內)
- 6. 現場若有洩漏情形產生,需立即以吸酸布擦拭乾淨



電器用品上方置放有機溶劑



嚴禁無塵室內使用大瓶現場傾倒



擠瓶使用未依規定握於瓶身

化學品溶劑儲存(無塵室)安全須知



→根據NFPA(National Fire Protection Association)及FM(Factory Mutual)Code、保險公司要求:

應儘量避免在FAB生產區域內存放易燃性、可燃性及腐蝕性的化學物質,如果一定需要存放,則應存放在FM (Factory Mutual)測試合格認可的防火等級化學安全櫃內,且內部可以承接最大單一儲存化學物質的洩漏。



分類存放於安全貯存櫃中



不相容化學品不得存放在一起



廢棄物分類安全須知



做好垃圾分類

- 依廢棄物屬性分類存放,不相容的廢棄物混存時,可能會引起反應
- 分類做得好,可便於後續回收、處理

廢棄物種類	有機擦拭布
Waste Type	Organic Wiper
垃圾袋顏色	淡绿色(為透明材質)
Color of Trash Bag	Light Green (transparent)
磨棄物性質 Waste Ingredients	* IPA、酒絲、両刷、EBR、NBA、尤無 耐、環己酮等有機溶劑之接根率 Wipers that contain solvents, such as IPA, alcohol, acetone, EBR, NBA, photoresist, cyclohexanone, etc.
保管單位 Owner	

是重物接触	酸液擦拭布
Weste-Type:	Acid Wiper
垃圾多颜色	深血色(為透明材質)
Color of Treats Bag	Osep Red (transported)
来全场位置 Weath Ingrodients	全体体列流、整度、系统、ITO 会区制(年度) 年载也 美國 C 新統 年 Winners that contains add chlamicals, such its Al Etchant, HC: HMAX, (FO Statent, etc.)
保養単位 Owner	

廢棄物種類	氫氟酸擦拭布
Waste Type	HF Wiper
垃圾袋顏色	淡红色(為透明材質)
Color of Trash Bag	Light Red (transparent)
廢棄物性質-	含氧氯酸之根核布
Waste Ingredients	Wipers that contain HF
保管單位 Owner	Twi

廢棄物稚類	鹼液擦拭布	
Waste Type	Alkaline Wiper	
垃圾袋顏色	液藍色(為透明材質)	
Color of Trash Bag	Light Blue (transparent)	
股套物性質 Waste Ingredients	今液酸・蘇影液等酸性液體之祭収布 Wipers that contain alkaline chemicals, such as NaCH, developer, etc.	
保管單位 Owner	· F	

廢棄物種類 Waste Type	TOK 擦拭布 TOK Wiper	
垃圾袋顏色	淡黄色(乌透明材質)	
Color of Trash Bag	Light Yellow (transparent)	
磨棄物性質。 Waste Ingredients	含 TOK 之据执专 Wipers that contain TOK	
保管單位。 Owner		

廢棄物種類	一般廢棄物。	
Waste Type	General Waste	
垃圾袋颜色	達明無色	
Color of Trash Bag	Colorless/Transparent	
廢棄物性質。 Waste Ingredients	型學祭、已清洗之機台達心、其他一般廢 查物。 Plastic bag, filters (rinsed), and other general wastes.	
保管單位- Owner-		


個人防護具PPE (Personal Protection Equipment)。

為什麼要用個人防護具(Why)?


- 1)防止職業災害的發生
- 2)預防職業疾病
- 3)防止作業時受到危險因素的影響
- 4)增進人員的安全與健康

◎配戴防護具之時機

- 無有效工程控制方法
- 工程控制無法減低污染濃度
- 工程控制在施行中
- 緊急情況



個人防護具PPE (Personal Protection Equipment)



呼吸式的防護具評估選用

評估考量範圍:

- ●污染物以何種形態存在?
- ●它有多大的毒性?
- ●每個人對有毒物質嗅味的反應如何?
- ●當污染物已危害呼吸器官時,能測試出此污染物嗎?
- ●此污染物的濃度是多少?是否會立即危害健康或生命?
- ●氧的含量是否不夠(少於19.5%)?
- ●員工已暴露在此污染物中多久?
- ●使用的方便性如何?是否妨礙工作?
- ●此產品合格嗎?

防護具評估流程較複雜,須專業人員來負責。 (ESH人員)







呼吸式的防護具使用認知

VIO

人員應明瞭:

- 1) 如何佩戴?
- 2) 如何作密合度測試?
- 3) 如何清潔與保養?
- 4) 如何辨别防護具已失效?








負壓密合度檢點





氣狀污染物濾材破出



濾清式面罩穿戴方式

VNO



1.將濾罐上的凹點與面具上之凸點對齊



2.將濾罐旋轉45度, 卡上濾罐。



3. 鬆開扣環各部位扣環鬆開,便利配戴



4.戴上面罩面具先掛上頭帶,再罩住口鼻



5.扣上頸帶將頸帶拉 至頸後方相扣固定



6.拉緊頭帶以向下、向 外拉方式拉緊



7.拉緊頸帶以向外拉 方式拉緊



8.做氣密測試 (正壓檢點/負壓檢點)

濾清式面罩濾毒罐功能介紹



- * 濾材或吸著劑只對某種污染物有效
- ₩ 最高的適用濃度或使用時間由濾材或吸著劑的效力而定



6000系列達書罐

濾材使用時間/效能建議值: 可以3M Cartridge Service Life 3.0免費軟體評估佐證



6002:酸性氣體漆毒罐,適用氯氣、鹽酸、二氧化硫、次氯酸與硫化氫(逃生使用

6004:製氣與甲基胺

6005:甲醛

6006:綜合型連盟

6009: 汞蒸氧滤毒罐



濾清式面罩效能辨識



MO

- ☀ 影響呼吸防護具效能的因素
 - (1)濾材效率及呼吸阻抗
 - (2)佩戴密合度
 - (3)保養及使用方式
- ☀ 更重要的是
 - (4)配戴時間的長短







濾毒罐相關說明如下,請參考

- 最高的適用濃度或使用時間由濾材或吸著劑的效力而定。
- 效期判定:濾毒罐包裝袋背面電腦打印文字部位,例如:9095B---9為 西元年"1999"年,後四碼"095B"為第"95"天由"B"生產線產出。
- 新品保存期限(濾毒罐拆封後應標註拆封日期,使用後須放入夾鍊袋內保存,超過效期[三個月]濾罐應廢棄)。如於使用效期內有聞到外部味道或發生破出(即聞到異味)或呼吸阻力增加時,代表濾毒罐已吸附飽和,應立即退出污染區,更換新品。

呼吸防護具的檢查、儲存

VNO

業 儲存

- 經常使用者應該每日清潔與檢查;非經常使用者則每次使用後,及每週或每月清潔與檢查。(有無破損、劣化)
- 儲存於乾燥、無污染物、室溫狀態下。
- 應避免防護具儲存受下列因素影響 (如粉塵、高溫、低溫、 濕度、破壞性化學物質、機械性破壞..)。
- 防護具應置於乾淨的密封夾鍊袋中,或是其他合適之容器 或單獨置物隔間的保存箱中。
- 置於清潔乾燥場所,且不得堆疊存放,注意不致扭曲變形以免因彈性疲乏而產生永久形變。
- 一 如有損壞或故障,絕不能繼續使用,應進行修護或調整, 以確保功能正常。



- 2.須清潔乾燥場所
- 3. 濾毒罐發現過期





單獨置物隔間保存箱



使用後濾毒罐未置於夾鍊袋中

洩漏處理流程

VNO

氣化災小型洩漏處理流程:

- ■發現洩漏源。
- ■辨認洩漏物質及狀況。
- ■通報-ERC協助處理。
- ■封鎖洩漏區、建立警戒線。
- ■安全許可下,穿戴適當的個人防護器具,切斷外洩源。
- ■若持續大量化學品或氣體外洩時,應立即疏散附近人員。(ERT成立)









洩漏處理步驟及方法(I)

MO

化學品洩漏處理步驟:

(以PH試紙確認酸、鹼識別)





1.發現洩漏源,辨識洩漏物質



2.就近找尋洩漏處理車/吸酸棉



3.將洩漏處理車搬運至洩漏源附近



4. 封鎖洩漏區,用吸酸棉條/三角錐管制



5.通報ERC



6. 安全許可下, 切斷洩漏源



7.洩漏處理器材



8.穿戴防護具(確認)



9.清除洩漏物質 (污染吸酸棉/條丟棄 於黃色應變廢棄物 處理袋中)

洩漏處理步驟及方法(II)

MO


氣體洩漏處理步驟:











化學性傷害救護



化學性傷害緊急救護及處理流程

沖水至少15分鐘 ┃ 🕡 📗



脱去污染衣物或隱形眼鏡



就醫治療



噴濺到眼睛


- 患部端朝下,立即以清水沖洗15至30分鐘。
- 用濕潤棉棒將眼睛任何異物移除。
- 如果可能再以生理食鹽水沖洗患部,再用乾淨紗布覆蓋 , 並以醫用膠布貼緊, 立即送醫。

沾及皮膚

- 立即脫掉被污染的衣物,以清水沖洗被污染部份。
- 若是大量藥劑附著,可能被皮膚吸收引起全身症狀
 - ,應先採取中毒急救措施,再儘速送醫。



課程回顧一您是否已知道面對化學品危害?



corietary & Confidential



結論

MO

危害就在你身邊?

- □了解您作業可能接觸化學品危害
- □警覺會接觸之化學品危害特性(參閱MSDS)
- □熟悉防護具正確穿戴及維護保養方法
- □平時應清楚就近洩漏處理器材擺放位置
- □提昇應變能力(第一時間處理步驟、傷害救護)



洗眼:推動推板

假如意外仍發生了,請立即通報ERC協助!



Dept.	site	ESH (ERC) 電話分機
新竹廠區環安部	L3A / M06	2119
	L3B / ATC	3119
	L3C	5119
華亞廠區環安部	L3D / L5D	1119
龍潭廠區環安部	L4A / L5A / M01	6119
	L5B / C5A	7119
龍科廠區環安部	L6B / M02	1119
台中廠區環安部	L6A / C6A / M11	1119
	L5C / L7A / L7B / L8A /M12	2119



Enrich Digital Lifestyle

