令和6年一級建築士試験

試験場	受	験 番	号	氏	名

問題集

学科Ⅳ (構造) 学科Ⅴ (施工)


次の注意事項及び答案用紙の注意事項をよく読んでから始めて下さい。

〔注意事項〕

- 1. この問題集は、**学科Ⅳ**(構造)及び**学科**Ⅴ(施工)で一冊になっています。
- 2. この問題集は、表紙を含めて16枚になっています。
- 3. この問題集は、計算等に使用しても差しつかえありません。
- 4. 問題は、全て四肢択一式です。
- 5. **解答は、**各問題とも**一つだけ答案用紙の解答欄に**所定の要領ではっきりとマークして下さい。
- 6. 解答に当たっての留意事項は、下記の(1)及び(2)のとおりです。
 - (1) 適用すべき法令については、令和6年1月1日現在において施行されているものとします。
 - (2) 地方公共団体の条例については、考慮しないものとします。
- 7. この問題集については、**試験終了まで試験室に在室した者に限り、持ち帰りを認めます**。 (中途退出者については、持ち帰りを禁止します。)


学科Ⅳ (構造)

[No.1] 図のような断面のX軸に関する断面二次モーメントIと断面係数Zとの組合せとして、**正しい**ものは、次のうちどれか。




	I	Z
1.	$\frac{5}{2}a^4$	$\frac{5}{4}a^3$
2.	$\frac{5}{2}a^4$	$5a^3$
3.	$10a^4$	$-\frac{5}{4}a^{3}$
4.	$10a^4$	$5a^3$


[No. 2] 図のような梁において、梁のヒンジであるB点に鉛直力Pが作用したとき、A点、C点の鉛直反力 R_A 、 R_c の絶対値の比として、**正しい**ものは、次のうちどれか。ただし、梁は、曲げ剛性がAB間でEI、BC間で 2EIの弾性部材とし、自重は無視する。




	R_{A}	:	$R_{\rm C}$
1.	1	:	1
2.	2	:	1
3.	4	:	1
4.	8	:	1

[No.3] 図のようなラーメンに荷重 6Pが作用したときの曲げモーメント図として、**正しい**ものは、次のうちどれか。ただし、全ての部材の曲げ剛性はEIとし、自重は無視する。また、図のA点は自由端、B点は剛接合とし、曲げモーメントは材の引張側に描くものとする。






[No.4] 図のような筋かいを有する骨組に水平荷重 180 kNが作用したとき、筋かいBCの引張力 Tは 100 kNであった。このとき、柱ABの柱頭 A点における曲げモーメントの絶対値として、**正しい** ものは、次のうちどれか。ただし、B点はピン支持、D点は固定支持とし、梁ACは剛体とする。また、柱ABと柱CDは等質等断面で伸縮はないものとし、全ての部材の自重は無視する。



- 1. 60 kN·m
- 2. 120 kN·m
- 3. 180 kN·m
- 4. 240 kN·m

[No.5] 図のような荷重を受けるトラスの斜材 A、B及びC に生じる軸方向力をそれぞれ N_A 、 N_B 及び N_C とするとき、それらの比として、**正しい**ものは、次のうちどれか。ただし、全ての部材は 弾性部材とし、自重は無視する。



	$N_{\!\scriptscriptstyle m A}$:	$N_{\!\scriptscriptstyle m B}$:	$N_{\!\scriptscriptstyle m C}$
1.	1	:	1	:	1
2.	3	:	2	:	1
3.	4	:	2	:	1
4.	5	:	3	:	1

[No.6] 図のような支持条件及び断面で同一材質からなる柱A、B及びCにおいて、中心圧縮の 弾性座屈荷重の理論値 P_A 、 P_B 及び P_C の大小関係として、**正しい**ものは、次のうちどれか。ただし、 固定支持部分の水平移動は拘束されているものとする。


柱	A	В	С
支持条件	P _A l l P _A l r r r r r r r r r r r r	P _B	P _c
断面	$\frac{\boxed{a}}{2}$		$\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}$

- 1. $P_A < P_B < P_C$
- 2. $P_{A} < P_{B} = P_{C}$
- $3. \quad P_{\mathrm{A}} = P_{\mathrm{B}} < P_{\mathrm{C}}$
- 4. $P_{\rm C} < P_{\rm B} < P_{\rm A}$

- [No. 7] 地震時における建築物の振動に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。
 - 1. 地震動の応答スペクトルは、一般に、周期が長くなると加速度は小さくなるが、変位は大きくなる傾向にある。
 - 2. 1次の振動モードに対応する周期は、一般に、2次の振動モードに対応する周期より長い。
 - 3. 建築物の固有周期は、質量が同じ場合、水平剛性が大きいほど短い。
 - 4. 建築物は、その固有周期又はそれに近い周期で加振される場合、一般に、減衰定数が大きいほど、大きい振幅の振動が発生する。
- [No. 8] 建築基準法における荷重及び外力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 構造部材に生じる応力度等を計算するに当たり、多雪区域ではない一般の地域においては、暴風時又は地震時の荷重を、積雪荷重と組み合わせなくてもよい。
 - 2. 風圧力における平均風速の高さ方向の分布を表す係数*E*_rは、建築物の高さが同じ場合、一般に、「都市計画区域外の極めて平坦で障害物がない区域」より「都市計画区域内の都市化が極めて著しい区域」のほうが小さい。
 - 3. 地震地域係数Zは、その地方における過去の地震の記録等に基づき、 $1.0\sim0.7$ の範囲内において地方ごとに定められている。
 - 4. 建築物の地上部分において、ある階に作用する地震層せん断力は、その階の固定荷重と積載荷重との和に、その階の地震層せん断力係数*C*;を乗じて算出する。
- [No.9] 木造軸組工法による建築物の柱又は横架材に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。
 - 1. 柱に心持ち材を用いる場合、背割りを入れることがある。
 - 2. 梁の横座屈を防止するためには、梁せいを大きくするよりも、梁幅を大きくするほうが効果的 である。
 - 3. 母屋の継手は、できるだけ小屋東間の中央部付近に設ける。
 - 4. 床梁の中央部付近の上端に切欠きを設ける場合、床梁の有効な断面は、切欠きを除いた部分の断面(正味断面)とすることができる。


[No. 10] 図のような1階平面を有する木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)によるX方向及びY方向の壁率比の組合せとして、**最も適当な**ものは、次のうちどれか。ただし、図中の太線は耐力壁を示し、その軸組の倍率(壁倍率)は全て2とする。なお、壁率比は次の式による。

壁率比=壁量充足率の小さい方壁量充足率の大きい方ここで、壁量充足率=存在壁量必要壁量




	壁率比			
	X方向	Y方向		
1.	0.50	0.75		
2.	0.75	0.50		
3.	0.75	1.00		
4.	1.00	0.75		


[No. 11] 鉄筋コンクリート造の建築物において、「躯体に発生したコンクリートのひび割れの状況を示す図」と「その説明」として、**最も不適当な**ものは、次のうちどれか。




1. 矢印方向に荷重を受ける場合の「柱梁接合部のせん断ひび割れ」



2. 柱梁接合部内に定着された梁上端筋 が矢印方向に引張力を受ける場合の 「柱梁接合部及び柱のひび割れ」



3. 矢印方向に水平力を受ける場合の「開口を有する耐力壁のせん断ひび割れ」



4. 矢印方向に柱の圧縮軸力及び杭の 鉛直支持力を受ける場合の「2本杭 の基礎スラブのひび割れ」

- [No. 12] 鉄筋コンクリート構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 純ラーメン架構の柱梁接合部内に、通し配筋定着する梁については、地震時に梁端に曲げヒンジを想定し、梁主筋の引張強度を高くしたので、定着性能を確保するために、柱せいを大きくした。
 - 2. 鉄筋のガス圧接継手については、母材の引張強度ではなく、継手位置の存在応力度を伝達できる継手とした。
 - 3. 高層建築物の建築物重量の算出において、階により異なる強度のコンクリートを使用すること としたので、コンクリートの設計基準強度に応じて、異なる単位体積重量を用いた。
 - 4. 梁の許容曲げモーメントの算出において、圧縮力は、コンクリートのほか、圧縮側の主筋も負担するものとした。
- [No. 13] 鉄筋コンクリート構造の許容応力度計算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 柱の長期許容せん断力の算定において、帯筋の効果を考慮しなかった。
 - 2. 梁の長期許容せん断力を大きくするために、あばら筋をSD295からSD345に変更した。
 - 3. 梁の短期許容せん断力の算定において、主筋のせん断力の負担を考慮しなかった。
 - 4. 開口を有する耐力壁において、開口周囲の縦筋や横筋の負担分を考慮して、設計用せん断力に対して必要となる開口補強筋量を算定した。
- [No. 14] 鉄筋コンクリート構造の保有水平耐力計算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 曲げ降伏する梁の靱性は、内法長さ、断面寸法及び配筋が同一の場合、一般に、コンクリートの設計基準強度が大きいほど高い。
 - 2. 柱のせん断耐力は、材料強度、断面寸法及び配筋が同一の場合、一般に、内法高さが小さいほど大きい。
 - 3. 柱梁接合部のせん断耐力は、材料強度及び柱梁接合部の形状が同一の場合、一般に、取り付く 梁の主筋量が多いほど大きい。
 - 4. 耐力壁のせん断耐力は、材料強度、形状、壁筋比及び作用する軸方向応力度が同一の場合、一般に、引張側柱内の主筋量が多いほど大きい。

- [No. 15] 鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. H形鋼梁に横座屈変形が生じると、その領域で局部座屈が生じやすくなる。
 - 2. 地震時に梁端部が塑性化するH形鋼梁について、使用する鋼材の降伏比が大きいほど、塑性化 領域が広がり、塑性変形能力は向上する。
 - 3. 骨組の塑性変形能力を確保するために定められているウェブの幅厚比の上限値は、基準強度Fが同じ場合、梁よりも柱のほうが小さい。
 - 4. 根巻き形式柱脚は、一般に、根巻き鉄筋コンクリートの主筋の降伏が、他の破壊モードよりも 先行するように設計する。

[No. 16] 鉄骨構造の接合部に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 1. 強度の異なる鋼材を突合せ溶接する場合、強度が高いほうの鋼材に対応した溶接材料、溶接条件とすることにより、溶接継目の許容応力度は、強度が高いほうの鋼材と同じ許容応力度とすることができる。
- 2. 通しダイアフラムと梁フランジの突合せ溶接部において、許容値を超える食い違いや仕口部の ずれが生じた場合は、適切な補強を行う必要がある。
- 3. 高力ボルト摩擦接合は、摩擦面にすべりが生じるまでは、高力ボルトにせん断力は生じない。
- 4. 高力ボルトの最小縁端距離は、一般に、「せん断縁の場合」より「自動ガス切断縁の場合」のほうが小さい。

[No. 17] 鉄骨構造の耐震計算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。


- 1. $\lceil \nu \rceil 1 \mid \text{において、スパンは6m以下とした。}$
- 2. 「ルート1-2」において、偏心率の確認を行わず、標準せん断力係数を0.3 として地震力を割増した。
- 3. 「ルート2 |において、地上部分の塔状比を4以下とした。
- 4. 「ルート3」において、筋かい付き骨組の保有水平耐力は、柱及び筋かいの水平せん断耐力の和とした。


- [No. 18] 鉄骨構造の設計に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 骨組の塑性変形能力を確保するために定められている柱及び梁の幅厚比の上限値は、基準強度 Fが大きいほど大きくなる。
 - 2. 引張力を負担する筋かいを保有耐力接合とするためには、筋かい端部及び接合部の破断耐力を、 軸部の降伏耐力に比べて十分に大きくする必要がある。
 - 3. 保有耐力横補剛の方法には、「梁の全長にわたって均等間隔に横補剛を設ける方法」と、「梁の端部に近い部分を主として横補剛する方法」等がある。
 - 4. 繰返し応力を受けない部材及び接合部は、一般に、疲労についての検討を必要としない。
- [No. 19] 地盤及び土質に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 圧密対策としては、鉛直ドレーン(排水工法)と盛土荷重などを組み合わせて圧密時間を短縮する方法が効果的である。
 - 2. 液状化対策としては、地盤固結(深層混合処理工法等)や、過剰間隙水圧の消散(グラベルドレーン工法等)などがある。
 - 3. 傾斜地盤の斜面の一部を切土によって除去して、その部分に建築物を建築する場合、切土によって除去された土の重量に比べて建築物の重量が大きいと、斜面の安定性は低下する。
 - 4. 砂質土層では、一般に、細粒分含有率が大きくなるほど、液状化発生に対する安全率 F_L は小さくなる。
- [No. 20] 基礎の設計のための地盤調査に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 一軸圧縮試験は、拘束圧を作用させた状態における圧縮強さを調べるものであり、土の粘着力 及び内部摩擦角を求めることができる。
 - 2. スクリューウエイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)は、ロッドの先にスク リューポイントを取り付けた試験装置により、地盤の硬軟や締まり具合等を評価するための静 的貫入抵抗を求めるものである。
 - 3. 平板載荷試験は、支持地盤上に置いた平板に載荷して地耐力を求めるものであり、載荷板直下から載荷板幅の1.5~2.0 倍程度の深さまでの支持力特性を調べることができる。
 - 4. PS検層は、ボーリング孔内又はボーリング孔近傍で起振して生じる弾性波を受振して、調査 地における P 波及び S 波の速度分布を求めるものである。

- [No. 21] 杭基礎に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 地盤条件や杭径などに応じて施工が確実に行える範囲で杭長を設定する場合、一般に、杭の長さ径比による杭体の許容圧縮力の低減はしなくてよい。
 - 2. 地震時に液状化のおそれのない地盤において、杭の極限鉛直支持力は、杭の種類や施工法に応じた極限先端支持力と極限周面抵抗力との和として算定できる。
 - 3. 複数の杭(群杭)が水平力を受けると、杭同士が地盤を介して影響し合うので、単杭と比較して 群杭1本当たりの水平抵抗は大きくなる。
 - 4. 直接基礎と杭基礎が複合して上部構造を支えるパイルド・ラフト基礎は、一般に、直接基礎に 比べて基礎の平均沈下量及び不同沈下量の低減に効果がある。
- [No. 22] 「壁式ラーメン鉄筋コンクリート造」及び「壁式鉄筋コンクリート造」の建築物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 壁式ラーメン鉄筋コンクリート構造は、一般に、壁式鉄筋コンクリート構造に比べて、軒の高さの高い建築物に適用することができる。
 - 2. 壁式鉄筋コンクリート造の建築物における耐力壁の長さの算定において、住宅用の換気扇程度 の大きさの開口は、補強をしなくても、開口がないものとみなすことができる。
 - 3. 壁式鉄筋コンクリート造の建築物における必要壁量は、地震地域係数Zに応じて低減することができる。
 - 4. 壁式鉄筋コンクリート造の建築物における壁梁の幅は、壁梁に接している耐力壁の厚さ以上とする。


- [No. 23] 合成構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. コンクリート充填鋼管(CFT)造の柱においては、外周の鋼材によるコンファインド効果により、一定の要件を満足すれば、充填コンクリートの圧縮強度を、通常の鉄筋コンクリート造の場合に比べて高く評価することができる。
 - 2. 鉄骨鉄筋コンクリート造の柱の曲げ終局耐力は、コンクリート、鉄筋及び鉄骨の曲げ終局耐力の和とすることができる。
 - 3. 鉄骨造において、長期間の荷重によるデッキプレート版(デッキ合成スラブ)の変形増大係数は、 梁と同じとすることができる。
 - 4. 鉄骨梁と鉄筋コンクリートスラブとを頭付きスタッドを介して緊結した合成梁の曲げ剛性の算定に用いる床スラブの有効幅は、鉄筋コンクリート梁の曲げ剛性の算定に用いる床スラブの有効幅と同じとすることができる。
- [No. 24] 制振構造及び免震構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 制振構造において、鋼材ダンパーのエネルギー吸収効率は、一般に、主架構とダンパーとの接合の構造形式をブレース型とするより、間柱型とするほうがよい。
 - 2. 制振構造において、鋼材ダンパーの制振効果を高めるために、一般に、ダンパーが十分塑性化 してエネルギーを吸収するまで、ダンパーの接合部が弾性範囲にあることを確認する。
 - 3. 免震構造は、一般に、上部構造の水平剛性が大きくなると、上部構造の床応答加速度は小さくなる。
 - 4. 免震構造に用いられるオイルダンパー及び粘性ダンパーは、速度に応じた減衰力を発揮し、上 部構造の床応答加速度を抑制する効果がある。
- [No. 25] 建築物の耐震設計に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 地震力を受ける鉄筋コンクリート造の耐力壁の耐力は、基礎が浮き上がることによって決まる場合がある。
 - 2. 剛性率が所定の値未満の階を有する建築物は、地震時に層崩壊を起こして被害を受けやすい。
 - 3. 設計用一次固有周期が長い建築物では、軟弱地盤に建つ場合よりも硬質地盤に建つ場合のほうが、一般に、各階の必要保有水平耐力は大きい。
 - 4. 限界耐力計算における安全限界固有周期は、建築物の地上部分の保有水平耐力時における各階の水平方向の変形により計算する。

[No. 26] 図は、剛床仮定が成り立つ、4階建て鉄筋コンクリート造の建築物の軸組図と1階平面図の模式図である。偏心によるねじれを小さくする方法として、最も不適当なものは、次のうちどれか。ただし、Sは剛心、Gは重心、Qは地震力(層せん断力)を示し、耐力壁の増減による重心位置の変更はないものとする。







1. 耐力壁Aを厚くする。



2. 耐力壁Bを追加する。



3. 耐力壁 Cを削除する。



4. 耐力壁Dを追加する。

- [No. 27] 木材に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 垂木、根太等の並列材に構造用合板を張り、荷重・外力を支持する場合、並列材の曲げに対する基準強度は、割増しの係数を乗じた数値とすることができる。
 - 2. 無等級材の繊維方向の基準強度の引張、曲げ、せん断の大小関係は、せん断 < 曲げ < 引張である。
 - 3. 木材のクリープによる変形は、一般に、気乾状態より湿潤状態のほうが大きい。
 - 4. 木材が繊維飽和点から絶乾状態に達するまでの収縮率の大小関係は、一般に、繊維方向 < 半 径方向 < 年輪の接線方向である。
- [No. 28] コンクリートに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 水中養生したコンクリートは、一般に、気中養生したコンクリートに比べて、養生期間における圧縮強度の増進が大きい。
 - 2. AE剤を用いたコンクリートは、一般に、凍結融解作用に対する抵抗性が増大する。
 - 3. 一軸圧縮を受けるコンクリート円柱試験体の圧縮強度時ひずみは、一般に、圧縮強度が大きい ほど大きい。
 - 4. 構造体コンクリートから採取される円柱コア供試体の圧縮強度は、一般に、直径に対する高さの比が大きいほど大きい。

- [No. 29] 鋼材に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 建築構造用圧延鋼材(SN材)には、A、B及びCの三つの鋼種があり、いずれもシャルピー衝撃試験の吸収エネルギーの下限値が定められている。
 - 2. 建築構造用ステンレス鋼材に定めるSUS304Aの基準強度は、板厚 40 mm以下の建築構造用圧 延鋼材SN400Bの基準強度と同じである。
 - 3. 建築構造用低降伏点鋼材LY225 は、一般構造用圧延鋼材SS400 に比べて降伏点が低く、延性が高いことから、履歴型制振ダンパーの材料に用いられている。
 - 4. 建築構造用冷間プレス成形角形鋼管BCP325(板厚 12 mm以上)は、引張強さの下限値が 490 N/mm²であり、「降伏点または耐力」の上限値及び下限値が定められている。
- [No. **30**] 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「日本住宅性能表示基準」における構造の安定に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。
 - 1. 基礎の構造の性能について表示すべき事項は、直接基礎にあっては、基礎の構造方法及び形式である。
 - 2. 「耐積雪等級」は、建築基準法施行令に規定する多雪区域に存する住宅に適用されるものである。
 - 3. 「耐風等級」は、暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷の生じにくさを表示している。
 - 4. 「耐震等級」には、等級1、等級2及び等級3があり、耐震性能の要求レベルが最も高いのは等級1である。

学科 V (施工)

- [No. 1] 監理者が行う一般的な監理業務に関する次の記述のうち、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」の内容に照らして、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 監理者は、設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、工事施工者に確認したうえで、設計者に報告する。
 - 2. 監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
 - 3. 監理者は、工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合には、設計図書に定められた 品質(形状、寸法、仕上り、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、必要に応 じて建築主を通じて設計者に確認のうえ、回答を工事施工者に通知する。
 - 4. 監理者は、工事施工者から提出される請負代金内訳書の適否を合理的な方法により検討し、その結果を建築主に報告する。

[No. 2] 工事現場の管理等に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

- 1. 公共性のある工作物に関する重要な建設工事で、監理技術者を専任で置かなければならない現場であっても、元請の監理技術者については、監理技術者補佐を当該工事現場に専任で置く場合には、2 現場まで兼任することができる。
- 2. くい打機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とし、3から5の間の値とする。
- 3. 地上又は床上における補助作業の業務を除き、枠組足場の解体の業務には、満18歳に満たない者を就業させてはならない。
- 4. 鉄筋コンクリート造で高さ 40 mの煙突の解体工事を行う場合、当該工事を開始する日の 14 日前までに、建設工事計画届を労働基準監督署長へ届け出なければならない。

- [No. 3] 品質管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 工事現場における木材の含水率は、1本の製材の異なる2面について、両木口から300 mm以上離れた2か所及び中央部1か所の計6か所を測定した値の平均とした。
 - 2. 鉄骨の建方における高力ボルト継手の仮ボルトについては、本接合のボルトと同軸径の普通ボルトで損傷のないものを使用し、1 群に対して $\frac{1}{3}$ 以上、かつ、2 本以上をバランス良く配置して締め付けた。
 - 3. 外気温の低い時期における普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの養生は、コンクリートを寒気から保護し、打込み後5日間以上、コンクリートの温度が2℃以上に保たれるようにした。
 - 4. 鉄筋の手動ガス圧接継手の外観検査については、1検査ロット(1組の作業班が1日に施工した圧接箇所の数量)から無作為に抜き取った30か所を対象とした。

[No. 4] 建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 1. 請負代金が100万円以上の建築物の改修工事において、事業者は、当該工事における石綿含有 建材の有無について事前調査を行い、その結果を遅滞なく都道府県知事及び労働基準監督署長 あてに報告した。
- 2. 高さ15mの枠組足場の組立てから解体までの期間を6か月とする計画としたので、事業者が、 当該工事の開始の日の30日前までに、機械等設置届を労働基準監督署長あてに提出した。
- 3. 騒音規制法による指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工するに当たり、工事施工者が、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、特定建設作業実施届出書を都道府県知事あてに提出した。
- 4. 消防署のある市町村において、設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備を設置したので、防火対象物の関係者が、工事が完了した日から4日以内に、消防用設備等設置届出書を消防署長あてに提出した。

- [No. 5] 仮設工事に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。
 - 1. 防護棚(朝顔)は、地上から高さ5mの位置に1段目を設け、1段目から9m上部の位置に2段目を設けた。
 - 2. 高さ 40 mの枠組足場の強度計算において、鉛直方向の荷重である足場の自重と積載荷重は建 地で支持し、水平方向の風荷重は壁つなぎで支持しているものとみなして部材の強度の検討を 行った。
 - 3. 単管足場の壁つなぎの設置間隔を、垂直方向 5.0 m、水平方向 5.4 mとし、地上第一の壁つなぎを地上より 4.5 mの位置に設置した。
 - 4. 枠組足場の構面からの墜落防止措置として、交差筋かい及び高さ10cmの幅木を設置した。

[No. 6] 土工事及び山留め工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 1. 山留め壁に使用したソイルセメント壁の応力材を利用し、地下外壁・床版を一体化した合成壁とすることで、地下外壁の薄壁化を行った。
- 2. 釜場による排水において、周辺の湧水を確実に集水するため、釜場が掘削底面の最も浅い場所に設置されるよう、掘削の進行に合わせて設置位置を変えた。
- 3. 鋼矢板壁は、鋼矢板を相互にかみ合わせながら施工し、連続した山留め壁を構築できるので、 比較的遮水性が高い工法であり、地下水位の高い地盤や軟弱地盤に用いた。
- 4. 砂質土を用いた埋戻しにおける締固めには、振動ローラーを使用した。

[No. 7] 地業工事に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

- 1. アースドリル工法において、表層ケーシング以深の孔壁の保護に用いられる安定液については、 孔壁の崩壊防止や、コンクリートとの置換を考慮して、コンクリートと比べて高粘性、かつ、 高比重のものとした。
- 2. サンドコンパクションパイル工法の補給材として、再生砕石のRC-40を用いて締固めを行った。
- 3. 既製コンクリート杭の施工精度は、特記がなかったので、鉛直精度 $\frac{1}{100}$ 以内、杭心ずれ量を 杭径の $\frac{1}{4}$ 以下、かつ、100 mm以下として管理した。
- 4. セメントミルク工法において、掘削中は孔壁の崩壊を防止するため安定液を使用し、アース オーガーが予定の支持層に達した後、根固め液を注入し、アースオーガーが正回転のまま杭周 固定液を注入しながら引き抜いた。

- [No.8] 鉄筋工事等に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。
 - 1. コンクリート壁内に埋め込むCD管(合成樹脂製可とう電線管)は、バインド線を用いて1m以下の間隔で鉄筋に結束し、コンクリート打設時に移動しないようにした。
 - 2. 径の異なる異形鉄筋の重ね継手の長さは、細いほうの鉄筋の径を基準とした。
 - 3. SD345 のD19 とD22 とが隣り合うときの鉄筋相互のあきについては、使用するコンクリート の粗骨材の最大寸法が 20 mmであったので、25 mmとした。
 - 4. 鉄筋コンクリート造の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、特記がなかったので、耐圧 スラブを除く直接土に接する床について、4cm以上確保できていることを確認した。

[No. 9] 型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 1. コンクリート打放し仕上げ以外に用いるせき板は、特記がなかったので、「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」による、表面がB、かつ、裏面がCの品質のものとし、厚さを12 mmとした。
- 2. 計画供用期間の級が「標準」の柱のせき板の存置期間をコンクリートの材齢で決定する施工計画 において、存置期間中の平均気温が25℃と予想されたので、高炉セメントB種を用いたコン クリートについては、せき板の存置期間を4日とした。
- 3. 型枠設計用のコンクリートの側圧は、側圧を求める位置から上のコンクリートの打込み高さに、 フレッシュコンクリートの単位体積重量を乗じた値とした。
- 4. 普通コンクリートを用いた建築物の型枠の構造計算において、型枠に作用する鉛直荷重のうち 固定荷重は、鉄筋を含んだ普通コンクリートの単位容積重量に部材厚さを乗じた値に、型枠重 量を加えた値とした。

- [No. 10] コンクリート工事における品質管理及び検査に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. レディーミクストコンクリートの受入れ時の検査において、空気量及びスランプが許容差を超 えたので、高性能AE減水剤の添加量を変更するとともに、水セメント比を変えて調合の調整 を行った。
 - 2. 構造体コンクリート強度の判定において、標準養生した供試体の材齢28日の圧縮強度試験の 1回の試験の結果が、調合管理強度以上であったので、合格とした。
 - 3. 普通ポルトランドセメントを用いたマスコンクリートの調合管理強度を定めるに当たって、特 記がなく、コンクリートの打込みから材齢 28 日までの期間の予想平均養生温度が 25 ℃を超え ると予想されたので、構造体強度補正値を 6 N/mm²とした。
 - 4. 構造体コンクリートの各部材の位置について、設計図書に示された位置との差が±20 mm以内であることを確認した。
- [No. 11] コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 同一区画のコンクリート打込み時における打重ね時間間隔の限度は、外気温が 20 ℃であった ので、先に打ち込まれたコンクリートの再振動可能時間の範囲内である 120 分とした。
 - 2. マスコンクリートの打込み後、コンクリート内部の温度が著しく上昇したので、コンクリート を冷却することを目的として、打込み表面に散水した。
 - 3. 高流動コンクリートの打込みにおいて、コンクリートが材料分離することなく型枠内の隅々に 自己充塡できる状況であったので、内部振動機(棒形振動機)による締固めを行わなかった。
 - 4. 軽量コンクリートの圧送において、輸送管の水平換算距離が 150 m以上であったので、輸送管の呼び寸法を 125 Aとした。
- [No. 12] プレキャスト鉄筋コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. プレキャストの耐力壁の水平接合部に用いる敷モルタルは、現場水中養生による供試体の圧縮 強度が、材齢28日において部材コンクリートの設計基準強度以上となるように管理した。
 - 2. プレキャスト部材の製造に当たり、コンクリートの加熱養生については、前養生時間を 3 時間 とし、養生温度の上昇勾配を $18 \, \mathbb{C} / h$ とした。
 - 3. 板状のプレキャスト部材の製造に当たり、脱型時にベッドを 70~80 度に立て起こしてから吊り上げる計画としたので、脱型時所要強度は $9\,\mathrm{N/mm^2}$ とした。
 - 4. プレキャスト部材は、搬入時に組立て用クレーンにより運搬車両から直接荷取りして組み立てた。

- [No. 13] 鉄骨工事における溶融亜鉛めっきに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合における一次締めトルクは、M16 を約 100 N·mとし、M20 と M22 を約 150 N·mとした。
 - 2. 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合において、本締めをナット回転法で行ったので、締付け完了後、ナットの回転量が不足しているものについては、所定の回転量まで追締めを行った。
 - 3. 溶融亜鉛めっきを施した鉄骨の接合部の摩擦面については、すべり係数が 0.40 以上確保する ことができるように、特記がなかったので、りん酸塩処理を行った。
 - 4. F8TのM20 の溶融亜鉛めっき高力ボルトの孔径については、F10TのM20 の高力ボルトの最大 孔径より 1.0 mm大きくした。

[No. 14] 鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 1. スタッド溶接において、施工に先立ち、適切な溶接条件を確認するため、スタッドの径の異なるごと、午前と午後それぞれ作業開始前に2本の試験スタッド溶接を行い、曲げ角度15度の打撃曲げ試験を行った。
- 2. スパン数の多い建築物は、柱梁接合部の溶接収縮により水平方向に柱の倒れ変形が生じるので、 建築物の中央部等に調整スパンを設け、溶接完了後に調整スパンの梁を高力ボルトで取り付け た。
- 3. 組立溶接については、溶接部に割れが生じないように、必要で十分な長さと 4 mm以上の脚長をもつビードを適切な間隔で配置した。
- 4. 保有水平耐力計算を行わない鉄骨造において、柱脚を基礎に緊結するに当たり、露出形式柱脚としたので、鉄骨柱のベースプレートの厚さは、アンカーボルトの径の1.3 倍以上とした。

- [No. 15] 木造軸組工法による木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 構造用合板による大壁造の耐力壁において、山形プレートを用いて土台と柱とを接合する箇所については、山形プレート部分の構造用合板を切り欠いたので、その周辺には釘の増打ちを行った。
 - 2. 構造耐力上主要な部分に用いる製材の工事現場搬入時の含水率は、特記がなかったので、 15%以下のものを合格とした。
 - 3. 基礎の立上がりが地面から 40 cmである木造住宅において、木部に有効な防腐・防蟻措置を講ずる範囲は、地面から 60 cm以内の部分とした。
 - 4. 構造用合板の耐力壁において、大壁造の床勝ち仕様(床の下地合板が先行施工されている仕様) であったので、壁倍率の基準の仕様を確認した。
- [No. 16] 防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. シーリング工事において、鉄筋コンクリート造の建築物の外壁に設けるひび割れ誘発目地については、目地底にボンドブレーカーを使用せずに、シーリング材を充塡する三面接着とした。
 - 2. 塗膜防水工事において、防水材塗継ぎの重ね幅を50 mmとし、補強布の重ね幅を100 mmとした。
 - 3. アスファルト防水工事における密着工法において、アスファルトルーフィングの張付けに先立ち、防水上不具合のあるコンクリートの打継ぎ部及びひび割れ部は、幅 50 mmの絶縁用テープを張り付け、その上に幅 300 mmのストレッチルーフィングを増張りした。
 - 4. アスファルト防水工事において、こて仕上げとする平場の保護コンクリートの厚さは、特記がなかったので、80 mmとした。
- [No. 17] セメントモルタルによるタイル張り工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 屋内の吹抜け部分の壁タイル張り仕上げ面における打音検査は、モルタルが硬化した後、タイル用テストハンマーを用い、全面の 1/2 程度に対して行った。
 - 2. 外壁タイルの引張接着強度を確認する試験体の個数については、100 m²ごと及びその端数につき1個以上とし、かつ、全体で3個以上で実施した。
 - 3. 壁タイルの密着張りにおいて、タイルの目地の深さは、タイル厚さの $\frac{1}{2}$ 以下とした。
 - 4. 下地が高強度コンクリートであったので、目荒しの工法は超高圧水洗浄法とし、吐出圧は 150 ~200 N/mm²とした。

- [No. 18] ガラス工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. アルミニウム製建具において、外部に面する複層ガラスを受ける下端ガラス溝に、径 6 mm以上の水抜き孔を 2 か所以上設けた。
 - 2. ガラスブロック積み工法において、ガラスブロック平積みの目地幅の寸法については、特記がなかったので、6 mmとした。
 - 3. ガラスの熱割れ防止のため、建築物の立地、開口部の方位、ガラスの光特性・熱特性等によりガラスエッジに発生する熱応力を算出し、ガラスエッジの許容応力と比較した。
 - 4. ガラスの表面のサンドブラスト加工に当たって、加工深さを板厚の $\frac{1}{12}$ 未満とした。
- [No. 19] 金属工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 軽量鉄骨壁下地のスタッドは、ねじれのないものを使用し、上部ランナーの上端とスタッド天端の隙間を10mm以下とした。
 - 2. 軽量鉄骨壁下地において、出入口の開口補強に用いる長さ 4.5 mの縦枠の補強材は、特記がなかったので、65 形のスタッドを 2 本抱き合わせて、上下端部及び間隔 600 mmに溶接したものを用いた。
 - 3. 軽量鉄骨天井下地において、野縁及び野縁受けは、特記がなかったので、屋内には19形、屋外には25形を使用した。
 - 4. 軽量鉄骨天井下地において、野縁を野縁受けに留め付けるクリップは、野縁のひずみを防止するため、つめの向きをそろえた。

- [No. 20] 設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱は、コンクリートの打込み時に位置がずれないように、型枠に堅固に取り付けた。
 - 2. 自動火災報知設備の差動式スポット型感知器は、換気口等の空気吹出し口から 1.5 m以上離れた位置に設置した。
 - 3. 雑用水管について、雑用水系統と飲料水系統との誤接続がないことを確認するため、衛生器具 等の取付け完了後、雑用水に着色して通水試験を行った。
 - 4. 屋内の横走り排水管の勾配の最小値は、管の呼び径 50 を $\frac{1}{100}$ とし、呼び径 75 を $\frac{1}{150}$ とした。

[No. 21] 各種工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 1. 屋根保護防水密着断熱工法を採用したルーフドレン回りの断熱材は、ルーフドレンのつばの 150 mm手前で止めたので、断熱材の欠損部には、熱橋部の結露防止のために、スラブ下に断 熱材を施した。
- 2. 戸建て住宅の浴室の換気設備工事において、雨仕舞に優れたベントキャップを採用し、排気ダクトは屋外に向かって先下がり勾配とした。
- 3. フローリング張りの釘留め工法において、壁、幅木、敷居などとフローリング材との取合いには、フローリング材が動かないよう隙間を設けないこととした。
- 4. シーリング工事において、ガラス部材同士の組合せについては、特記がなかったので、シリコーン系シーリング材を使用した。

- [No. 22] 鉄筋コンクリート造の耐震改修工事及びあと施工アンカーに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 - 1. あと施工アンカーの施工後の確認試験において不合格となったので、その至近の位置に再施工をし、再施工をした全てのあと施工アンカーに対して施工確認試験を行った。
 - 2. 鉄骨枠付きブレースのスタッド溶接完了後の外観試験において、溶接後の仕上がり高さと傾き の試験については、スタッドの種類及びスタッド溶接される部材が異なるごと、かつ、100本 ごと及びその端数を試験ロットとし、各ロットの1本以上について抜取試験を行った。
 - 3. 連続繊維補強工事におけるプライマーの塗布については、コンクリート表面を十分に湿潤させてから行った。
 - 4. 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事において、コンクリートの打込みを流込み工法にて行う場合、打込み高さが大きかったので、コンクリート投入口を2段以上とした。

[No. 23] 各種改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 1. 既存のウレタンゴム系塗膜防水を撤去せず、新規にウレタンゴム系塗膜防水を施す改修工事に おいて、既存防水層の膨れ部分については、カッターナイフで切除し、ポリマーセメントモル タルで平滑に補修した。
- 2. タイル張り仕上げ外壁の改修において、小口平タイル以上の大きさのタイル陶片の浮きについては、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法により行った。
- 3. 鉄筋の腐食に対する補修工法として、祈り出して錆を除去した鉄筋に、再腐食を防止するために 浸透性吸水防止材を塗布した後、コンクリートの欠損部にポリマーセメントモルタルを充塡した。
- 4. 既存のアスファルト防水層を撤去し、密着工法により新設する防水改修工事において、新設する防水層の1層目のルーフィング張りまで行ったので、作業終了後のシートによる降雨に対する養生を省略した。

れか。
 1. クラックスケール コンクリート等に発生したひび割れの長さの測定に用いる器具である。
 2. 複層ガラス 2枚以上のガラスをスペーサーで一定の間隔に保ち、周囲を封着材で密閉し、内部に乾燥気体を満たしたガラスである。
 3. インバート 排水系統において、汚水ますやマンホールの底部に設けられる下面を半円形に仕上げた導水溝である。
 4. スランプ 高さ30 cmのスランプコーンにコンクリートを3層に分けて詰め、コーンを引き上げた直後の、コンクリートの頂部からの下がりを計測した数値である。

[No. 24] 建築工事に関する用語とその説明との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちど

- [No. **25**] 建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)に照らして、**最も不適当な**ものはどれか。
 - 1. 監理者は、工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する。
 - 2. 受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。
 - 3. 施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。
 - 4. 部分使用とは、発注者が工事中に契約の目的物の一部を使用する場合に、法定検査を受けて建築確認申請の要件を満たしたうえで、当該部分の引渡しを受けて使用することである。

