(P31) ML130I
- 11M ; M1A-1 ; 2S2
+ 12/4AA ; M1fv-1P ; 2S2L ; S1L ; RPS ; PROTETOR PASSARO ; ESTRIBO ; BC_10

(P32) ML130I
- 11M ; B1-1 ; 2S2
+ 12/4AA ; B1fv-1P ; 2S2L ; S1L ; RPS ; ESTRIBO ; PROTETOR PASSARO ; BC_10

(P34) ML130I
- 11M ; M1-1 ; AS45 ; 3P10(A10)
+ 12/6AA ; M1fv-1P ; 2S2L ; S1L ; RPS ; PROTETOR PASSARO ; ESTRIBO ; Q10_n ; 3P10(A10) ; MO Emenda ; A1/0 ; ET_SEC-PAA ; BC_10
# INSTALAR 4 ESTRIBOS
# +1Q10(Nº1075-25m)
# -1Q10(Nº1075-25m)
# REINSTALAR 1D10(Nº1078) ; 1T10(Nº1035) ; IP e TEL
# EMENDA PARA BT

(P33) 2Sdc ; ML130I
- 11M ; M1-1 ; HC4 ; ESTRIBO ; 1P10(A10)
+ 12/4AA ; M1fv-1P ; 2S2L ; S1L ; Operar Chaves ; RPS ; ESTRIBO ; PROTETOR PASSARO ; D10_n ; 1P10(A10) ; BC_10
# INSTALAR 4 ESTRIBOS
# +1D10(Nº1098-2m)
# -1D10(Nº1098-2m)
# REINSTALAR 2D10(Nº1093, Nº1122) ; IP e TEL

(P1) 9/2 ; ITrF ; 2S2 ; MS150i
+ Aprumar Poste ; BC_10

(P16) 11/4 ; N1-1 ; ETRN-1 ; 2S2
+ Aprumar Poste ; BC_10

(P15) 11/4 ; N1-1 ; ENMCFusSUBT(1)-1 ; 2S2 ; MS150g
REMOVER POSTE TL 8 m
COMUNICAR COMPARTILHADOS

(V56-2) 3A1/0(A1/0) 34.91m
1 PODAS SERAM FEITAS PELO FLUXO DA MEDIDA 1180

(P19) 11/4 ; N1-1 ; ETRN-1 ; S1 ; AS44 ; AFS4F ; 2MS150i
+ Numerar Posto
# PLACA Nº OPERATIVO: 678351

(V20-57) 3A4/0 ; 3C06(C08) 20.91m
1 PODAS SERAM FEITAS PELO FLUXO DA MEDIDA 1180

(P70)
REMOVER POSTE TL 7 m
COMUNICAR COMPARTILHADOS

(P52) 12/6 ; M1p-1 ; ETRNspp_M-1 ; S1L ; 2S2L ; 2MS150g
+ Numerar Posto
# PLACA Nº OPERATIVO: 678537

PLANO DE EXECUÇÃO

TROCAR POSTES EXECUTANDO A MT COM LINHA VIVA SEGUINDO PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO E NORMAS VIGENTES

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Transformador	678531	44	5	220
Abrir	Transformador	678351	31	5	155
Linha Viva?			CHI TOTAL		375

Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O **GED 18968**

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

Não improvise ferramentas,

Quando já existem aquelas que trazem segurança a nossa vida!

Planeje Use Teste Sinalize Aterre

Breno Ardenghy

Breno Ardenghy Da Silva
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 03188101074

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: São Marcos

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Obra: Caxias do Sul 2025 - Insp Visual de Rede

Endereço: R JOSE DE ALENCAR 1122 CENTRO SÃO MARCOS

Responsável Técnico:	Escala: 1:850	Data: 01/06/2025	Nota: 000006868210
Eng. Ederson Paulo Vogel CREA: RS135794 ART: 10911826	Classe de isolação: 15kV	AL: SMC11	Folha 1
	Projetista: BRENO ARDENGHY	Projeto: 000007807063	Levantador: MARCIO BEDIN