



Volumetric efficiency (λ = 1.000)
Shaft speed [rev/s]
Pressure ratio
(%)
100
90
110
90
70
50
30
2
3
4
5
6
7
98
96
94
92


Overall efficiency (λ = 1.375)
Shaft speed [rev/s]
Pressure ratio
(%)
95
65
110
90
70
50
30
2
3
4
5
6
7
92
88
84
80
76
72


Heat loss fraction (λ = 0.500)
Shaft speed [rev/s]
Pressure ratio
(%)
10
5
110
90
70
50
30
2
3
4
5
6
7
6
7
8