
Pressure ratio = 3.5
Volumetric efficiency (%)
120
100
80
60
30
50
70
90
110
Shaft speed [rev/s]
λ = 0.8
λ = 1.0
λ = 1.2


Pressure ratio = 3.5
Overall efficiency (%)
90
75
60
45
30
30
50
70
90
110
Shaft speed [rev/s]
λ = 0.8
λ = 1.0
λ = 1.2


Pressure ratio = 3.5
Heat loss fraction (%)
30
20
10
0
30
50
70
90
110
Shaft speed [rev/s]
λ = 0.8
λ = 1.0
λ = 1.2