
Volumetric efficiency (λ = 1.000)
Shaft speed [rev/s]
Pressure ratio
(%)
110
105
100
95
90
85
80
95
110
90
70
50
30
2
3
4
5
6
7


Overall efficiency (λ = 1.023)
Shaft speed [rev/s]
Pressure ratio
(%)
85
75
65
55
45
35
55
65
65
55
55
110
90
70
50
30
2
3
4
5
6
7


Heat loss fraction (λ = 1.000)
Shaft speed [rev/s]
Pressure ratio
(%)
25
20
15
10
5
15
110
90
70
50
30
2
3
4
5
6
7