

Oficio Nro. CNEL-EOR-ADM-2017-1794-O

Machala, 26 de octubre de 2017

Asunto: Solicitud de declaración de caso fortuito interrupción de servicio eléctrico de la L/ST 69 kV. Machala - Los Pinos, ocurrida el 23-10-2017

Señor Doctor Esteban Andrés Chávez Peñaherrera Director Ejecutivo AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD En su Despacho

De mi consideración:

Pongo a su conocimiento que a las 16h55 del lunes 23 de octubre de 2017, se produjo el disparo de la línea de subtransmisión a 69 kV Machala - Los Pinos, que conforme a inspección realizada por el personal operativo de ésta Unidad de Negocio, se constató que la falla se produjo debido al contacto de un ave con el conductor de la fase y el hilo de guarda de la línea de subtransmisión en referencia, generando la rotura del hilo de guarda de ese tramo y además la interrupción de servicio eléctrico en los alimentadores de 13,8 kV. de la subestación Los Pinos, interrupción que se prolonga por el lapso de 5 minutos.

En virtud de lo expuesto y en aplicación a lo que establece el artículo 37 del "Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad", le solicito comedidamente que disponga a quien corresponda, se tome en consideración la explicación y justificación que mi representada presenta ante su autoridad, para que éstas interrupciones del servicio eléctrico sean declaradas como fuerza mayor o caso fortuito.

Como justificativo de lo expresado y para el análisis correspondiente, sírvase encontrar en archivo adjunto, la siguiente documentación:

- Registro de los alimentadores afectados por la interrupción.
- Informe de falla remitido al CENACE.
- Fotografías del evento suscitado.

Con sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Medina Jimenez

ADMINISTRADOR DE UNIDAD DE NEGOCIO DE CNEL EP- EOR

A MOTOR COMMENT

Documento No. : ARCONEL-SG-2017-1747-E

Dacimento No. : Americano Societa Inc.
Fecha : 2017-11-06 11:24:15 GMT-05
Recipco por : Catherine Verênica Hidaligo Alban
Para verificar el estado de su documento ingrese a https://www.gestiondocumental.gob.ec con el usuano: "0703159293"

Av. Anzaga 1810 y Santa Rosa, Telf.: (07) 2 930 500

1/2



Oficio Nro. CNEL-EOR-ADM-2017-1794-O

Machala, 26 de octubre de 2017

Anexos:

- fotos de la inspecciÓn0013789001509034806.pdf
- alimentadores_afectados0434837001509034806.pdf
- falla_interna_23-10-17.xls

Copia:

Señor Ingeniero

Daniel Diego Alencastri Almeida

Especialista de Control Técnico de la Distribución y Comercialización AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD

Señor Ingeniero

José Roberto Cajas González

Gerente de Distribución, encargado - CORP

Señor Ingeniero

Fabián Jhefferson Cedillo Vera

Director de Operaciones, encargado - CORP

Señor Ingeniero

Jimmy Hindar Quezada Guarnizo

Director de Distribución, Encargado - EOR

Señor Ingeniero

José Mauricio Montalvo Blacio

Lider de Operacion - EOR

Señor Ingeniero

Felipe Luis Patiño Preciado

Superintendente de Distribución - EOR

Señor Ingeniero

Javier Egidio Arichabala Soto

Jefe de Centro Control - EOR

Señor Ingeniero

Cristian Augusto Ordoñez Tituana

Profesional de Calidad - EOR

JA/jq/imgc



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

REPORTE DE DESCONEXIONES INTERNAS MAYORES A 5 MW Y MENORES A 40 MW

FORMA: FO-DOP-26DTD/01

EMPRESA: CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO

AÑO: 2017

OCTUBRE

re Desconexión	LA LIST 69 KV MACHALA. JACHALA, OPERANDO E. C. Y TIERRA, PERSONAL, ECCRRIDO DE LA LIST SA DE LA INTERRUPCIÓN, I ANE CON EL CONDUCTOR GUARDA DE LA MISMA
DESCRIPCIÓN BREVE DESCONEXIÓN	DISPARO DEL DISYUNTOR DE LA LIST 69 KV MACHALA- LOS PINOS EN LA SAS MACHALA, OPERANDO SOBRECORRIENTE EN LA FASE "C" Y TIERRA - PERSONAL OPERATIVO REALIZA EL RECCRRIDO DE LA LUST ENCONTRANDO QUE LA CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN. PUE POR EL CONTACTO DE UN AVE CON EL CONDUCTOR DE LA FASE "C" Y EL HILO DE GUARDA DE LA MISMA.
TIPO (Mto. 0 Falla)	Falla
HORA	17:00
FECHA FINALIZACIÓN	23-oct-17
HORA	16:55
FECHA INICIO	23-oct-17
S/E's	SONIOS DINOS
POTENCIA DESCONECTADA (MW)	15,70
Nº DIA	-



EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO

CENTRO DE CONTROL

		INTERRUF	CIONES D	EL SISTEMA E	LÉCTRICO (INTERRUPCIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO CNEL EP UN EL ORO	ORO
SUBESTACIÓN	ALIMENTADOD 13 0 LV	DESCONEXIÓN	XIÓN	CONEXIÓN	NÓI	TIEMPO DE	
NO PORTON	AT D'CT HOOM IN THE	Fecha	hh:mm	Fecha	hhamm	(hh:mm)	CAUSA
	Puerto Bolívar	23/10/2017	16:55	23/10/2017	17:00	0:05	
	Autoridad Portuaria	23/10/2017	16:55	23/10/2017	17:00	0:05	
SONIG SOI	Barrios del Sur	23/10/2017	16:55	23/10/2017	17:00	0:05	Personal operativo verifica que la falla se produjo debido al contacto de un ave con el conductor de la fase y el
	Ceteoro	23/10/2017	16:55	23/10/2017	17:00	0:05	hilo de guarda de la línea de 69 kV. provocando la interrupción de servicio.
	18 de Octubre	23/10/2017	16:55	23/10/2017	16:59	0:04	
	Une	23/10/2017	16:55	23/10/2017	16:59	0:04	