

INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

DATOS GENERALES:

RUC: 1160005470001 Licencia: C-0103

Caducidad: DIC-2015

Razón Social:

DIRECCION DISTRITAL 11D03-PALTAS-

Expediente: C-0103

Nombre Comercial:

HOSPITAL DE CATACOCHA

Representante Legal:

Dr. Freddy Guerrero Vivanco

Práctica:

Radiodiagnóstico Médico

Responsable de la práctica: Dr. Freddy Guerrero Vivanco

Dirección:

Av Panamericana SN y La Avelina

Teléfono:

07268463

SALUD

Correo electrónico:

freddy.guerrero@17d08.mspz9.gob.ec

Ciudad:

Catacocha/Paltas

Provincia:

Loja

Fecha de Inspección:

14/11/2017

EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES

| Table 1 | MARCA | | MODELO | | SERIE | | ESTADO |
|--------------|---------------------|---------|--------------|--------|---------|--------|-------------|
| TIPO | EQUIPO | TUBO | EQUIPO | TUBO | EQUIPO | TUBO | LOTADO |
| CONVENCIONAL | COMED | TOSHIBA | TITAN 2000 M | E 7239 | 14A874 | 4ª0616 | Funcionando |
| CONVENCIONAL | GENERAL ELECTRIC | TOSHIBA | E7843 | E7843 | 11J1026 | IJ0698 | SIN USO |

PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO, POE

| NOMBRE | CEDULA N° | LICENCIA | | EXAMEN | DOGMET | PROFESIÓN | FUNCIÓN |
|-------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|--|----------|
| | | N° | CADUCIDAD | MÉDICO | DOSIMET | PHUFESION | FUNCION |
| Quizhpe Morocho Yolanda Patricia | 1104581168 | C-0142 | 20/10/2020 | Si posee | Si posee | Tecnóloga en Radiología e Imagen Diagnostica | Operador |
| Morocho Medina Diana Elizabeth | 1104131915 | C-0665 | 30/03/2018 | Si posee | Si posee | Tecnóloga en Radiología e Imagen Diagnostica | Operador |

La Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica establece las Disposiciones necesarias para el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Radiológica (Expedido según Decreto Ejecutivo Nº 3640 y publicado en el registro Oficial Nº 891 del 8 de Agosto de 1979). Puede continuar con el trámite de obtención de licencia.

| NO CONFORMIDADES | DISPOSICIONES | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Licencia Institucional caducada | Renovar la Licencia Institucional (Art. 71. 76, 105, 106 párrafo segundo del Reglamento de Seguridad Radiológica), mediante el formulario correspondiente. | | | | | |
| Instalación no posee médico radiólogo o médico imagenólogo, responsable de la seguridad radiológica de la instalación. | sponsable de la interpretación de los estudios y de la seguridad rádiológica de la instalación. | | | | | |
| No informa destino final de equipos. | El representante legal debe informar el destino final del equipo de rayos x convencional marca GENERAL ELECTRIC, modelo E7843X, serie 1IJI026. | | | | | |

Equipo no sometido a un programa de Control de Calidad

Realizar las pruebas de control de calidad para el equipo de Rayos-X una vez al año, las que serán realizadas por empresas autorizadas por la Autoridad Regulatoria, con licencia institucional de mantenimiento de Rayos-X vigente. Enviar y Archivar los reportes técnicos generados.

La Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica, para el cumplimiento de estas DISPOSICIONES le otorga el plazo de 90 DÍAS a partir de la emisión del presente informe caso contrario se procederá con el trámite legal correspondiente, previo a la suspensión de la Licencia Institucional y clausura del Servicio.

Responsables:

Sufre

MSc.

Leonardo Fabián Jadán Méndez Inspector de Seguridad Radiológica

VISTO BUENO

Ing. Frowen Valencia L Inspector de Seguridad Radiológica

Ing. Flor Nathaly Mora
RESPONSABLE SCAN CUENCA