Übung 03

Zentrenproduktion & Qualitätsmanagement

Aufgabe 1 - Zentrenproduktion und Erzeugnisfamilien

Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Erzeugnissen und den zu ihrer Erstellung notwendigen Maschinen:

Maschine	1	2	3	4	5	6
Erzeugnis A		Χ			Χ	
Erzeugnis B	Χ		Χ	Χ		Χ
Erzeugnis C				Χ		Χ
Erzeugnis D		Χ			Χ	Χ

- a) Identifizieren Sie geeignete Erzeugnisfamilien für Produktionsinseln durch systematische Umordnung der Matrix. Welche Maschinengruppen und Erzeugnisgruppen ergeben sich?
- b) Bewerten Sie die Qualität Ihrer Erzeugnisfamilienbildung. Ergeben sich Probleme und wie könnten diese gelöst werden?
- c) Vergleichen Sie die Zentrenproduktion mit der Werkstattfertigung hinsichtlich folgender Kriterien:
 - Transportwege und -zeiten
 - Durchlaufzeiten und Lagerbestände
 - Flexibilität bei Produktmix-Änderungen
 - Investitionsbedarf
- d) Ein Unternehmen plant die Umstellung von Werkstatt- auf Zentrenproduktion. Welche vier Planungsschritte sind dabei zu berücksichtigen?

Caution

Lösung:

a) Systematische Erzeugnisfamilienbildung:

Schritt 1: Analyse der Maschinen-Erzeugnis-Matrix

```
Original-Matrix:
   M1 M2 M3 M4 M5 M6
 C - - - X - X
```

Schritt 2: Umordnung nach Ähnlichkeiten

```
Optimierte Matrix:
     M2 M5 M6 M1 M3 M4
   A X X - - - - D X X X X - -
   B - - X X X X
```

Ergebnis:

- Familie 1: Erzeugnisse A, D mit Maschinen M2, M5 (+ teilweise M6)
- Familie 2: Erzeugnisse B, C mit Maschinen M1, M3, M4, M6
- b) Bewertung der Erzeugnisfamilienbildung:

Probleme:

- Maschine M6 wird von beiden Familien benötigt \rightarrow "Springer-Maschine"
- ullet Nicht perfekt trennscharf o Kompromisse erforderlich

Lösungsansätze:

- 1. M6 duplizieren (eine Maschine pro Familie)
- 2. M6 als gemeinsam genutzte Ressource zwischen den Zentren
- 3. Restfertigung für Familie 2 in separater Werkstatt
- c) Vergleich Zentren- vs. Werkstattfertigung:

Kriterium	Zentrenproduktion	Werkstattfertigung		
Transportwege	Kurz, innerhalb der Zelle	Lang, zwischen verschiedenen Abteilungen		
Durch- laufzeiten	Niedrig durch kurze Wege	Hoch durch Transport und Warteschlangen		
Lagerbestände	Gering durch niedrige Los-	Hoch durch große Lose		
arhouskilijonsberel d. laentriarenooss daton)	größen, könitezeugnisramillen (wie in A likation)	Minskiehûkhan hielajejal) dest fîrig a- utgape durchgefuhrt) bekser)		

Aufgabe 2 - Flexible Fertigungssysteme (FFS)

Gegeben sei ein geschlossenes Warteschlangennetzwerk (FFS) mit 3 Bearbeitungsstationen (je eine Maschine) und einem verbindenden Transportsystem. Die Daten sind:

Bearbeitungszeiten:

- Maschine 1: $b_1 = 50 \text{ min}$
- Maschine 2: $b_2 = 70 \text{ min}$
- Maschine 3: $b_3 = 30 \text{ min}$
- Transport: $b_4 = 12 \text{ min}$

Routing-Wahrscheinlichkeiten:

- $p_1 = 0, 4$ (Station 1)
- $p_2 = 0,25$ (Station 2)
- $p_3 = 0,35$ (Station 3)
- $p_4 = 1, 0$ (Transport nach jeder Bearbeitung)
- a) Berechnen Sie die mittlere Arbeitsbelastung (Workload) $w_m=\frac{p_m\cdot b_m}{S_m}$ für alle Stationen.
- b) Bestimmen Sie den Engpass des Systems.
- c) Berechnen Sie unter der Annahme einer 100%-Engpassauslastung:
 - Die Produktionsraten ${\cal X}_m$ aller Stationen
 - $\bullet\,$ Die Auslastungen U_m aller Stationen
- d) Diskutieren Sie: Ist das Ergebnis realistisch, wenn die Anzahl der Paletten im System begrenzt ist? Welche praktischen Probleme könnten auftreten?

Caution

Lösung:

a) Mittlere Arbeitsbelastung (Workload):

 $w_m = \frac{p_m \cdot b_m}{S_m}$ mit $S_m = 1$ für alle Stationen:

•
$$w_1 = \frac{0.4 \times 50}{1} = 20.0 \text{ min}$$

•
$$w_2 = \frac{0.25 \times 70}{1} = 17.5 \text{ min}$$

$$\begin{array}{l} \bullet \ w_1 = \frac{1}{1} = 20,0 \text{ min} \\ \bullet \ w_2 = \frac{0.25 \times 70}{1} = 17,5 \text{ min} \\ \bullet \ w_3 = \frac{0.35 \times 30}{1} = 10,5 \text{ min} \\ \bullet \ w_4 = \frac{1.0 \times 12}{1} = 12,0 \text{ min} \end{array}$$

•
$$w_4 = \frac{1,0 \times 12}{1} = 12,0 \text{ min}$$

b) Engpass-Bestimmung:

Engpass = Station mit höchster Arbeitsbelastung = Station 1 mit $w_1=20,0\,\mathrm{min}$

c) Produktionsraten und Auslastungen bei 100% Engpassauslastung:

Produktionsrate des Engpasses:

$$X_e = X_1 = rac{S_1}{b_1} = rac{1}{50} = 0,02$$
 Werkstücke/min

Produktionsraten der anderen Stationen:

$$X_m = \frac{p_m}{p_e} \cdot X_e = \frac{p_m}{p_1} \cdot X_1$$

•
$$X_1 = 0,020$$
 Werkstücke/min

•
$$X_2 = \frac{0.25}{0.4} \times 0,020 = 0,0125$$
 Werkstücke/min

$$\begin{array}{l} \bullet \ \, X_2 = \frac{0.25}{0.4} \times 0,020 = 0,0125 \ \text{Werkstücke/min} \\ \bullet \ \, X_3 = \frac{0.35}{0.4} \times 0,020 = 0,0175 \ \text{Werkstücke/min} \\ \bullet \ \, X_4 = \frac{1.0}{0.4} \times 0,020 = 0,050 \ \text{Werkstücke/min} \end{array}$$

•
$$X_4 = \frac{1.0}{0.4} \times 0,020 = 0,050$$
 Werkstücke/min

Auslastungen:

$$U_m = \frac{b_m \cdot X_m}{S_m}$$

•
$$U_1 = \frac{50 \times 0,020}{1} = 1,000 = 100,0\%$$
 (Engpass)

•
$$U_2 = \frac{70 \times 0.0125}{1} = 0.875 = 87.5\%$$

•
$$U_3 = \frac{30 \times 0,0175}{1} = 0,525 = 52,5\%$$

•
$$U_2 = \frac{70 \times 0.0125}{1} = 0.875 = 87.5\%$$

• $U_3 = \frac{30 \times 0.0175}{1} = 0.525 = 52.5\%$
• $U_4 = \frac{12 \times 0.050}{1} = 0.600 = 60.0\%$

d) Realitätsbewertung bei begrenzten Paletten:

Nein, das Ergebnis ist bei begrenzten Paletten nicht realistisch:

Probleme:

- 1. Warteschlangeneffekte: Bei zu wenigen Paletten können Stationen "aushungern"
- 2. Blockierungen: Volle Puffer können Stationen blockieren
- 3. Schwankungen: Reale Bearbeitungszeiten sind nicht konstant
- 4. 100% Auslastung: Praktisch nicht dauerhaft erreichbar

Aufgabe 3 - Statistische Qualitätskontrolle

Die Duisburger Spirituosenfabrik "Nordrhein Destille" produziert den Schnaps "Studentenglück" mit einem Soll-Alkoholgehalt von 40%. Die Stichproben der letzten 5 Jahre (Umfang n=5 Proben pro Stichprobe) ergaben folgende Werte:

Jahr	Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5
2019	39,9	40,5	39,2	40,3	40,6
2020	41,1	40,1	39,8	40,1	40,1
2021	39,3	40,4	39,7	40,5	39,9
2022	40,1	40,0	39,4	39,5	39,5
2023	39,8	40,2	40,4	39,9	40,1

- a) Berechnen Sie für jede Stichprobe den Stichprobenmittelwert x_t und die Stichprobenspannweite R_t .
- b) Bestimmen Sie den Mittelwert aller Stichprobenmittelwerte \bar{x} und die mittlere Spannweite \bar{R} .
- c) Berechnen Sie die Kontrollgrenzen für eine \bar{x} -Kontrollkarte mit dem Faktor A(n=5)=0,577.
- d) Die nächste Stichprobe (2024) liefert folgende Werte: [38,2; 40,5; 39,3; 39,9; 41,4]. Ist der Prozess noch unter statistischer Kontrolle?
- e) Interpretieren Sie das Ergebnis: Was bedeutet es für die Qualität des Produkts und welche Maßnahmen wären zu empfehlen?

O Caution

Lösung:

a) Stichprobenmittelwerte und Spannweiten:

Jahr	Stichprobenmittelwert	Spannweite R_t	
	x_t		
2019	$\frac{\frac{39,9+40,5+39,2+40,3+40,6}{5}}{40,1} =$	40, 6 - 39, 2 = 1, 4	
	40, 1		
2020	$\frac{41,1+40,1+39,8+40,1+40,1}{5} = 40,24$	41, 1 - 39, 8 = 1, 3	
	,		
2021	$\frac{39,3+40,4+39,7+40,5+39,9}{5} =$	40, 5 - 39, 3 = 1, 2	
	39,96		
2022	$\frac{40,1+40,0+39,4+39,5+39,5}{5} =$	40, 1 - 39, 4 = 0, 7	
2022	$\frac{5}{39,7}$	10,1 00,1 0,1	
2022	39,8+40,2+40,4+39,9+40,1 _	40 4 20 8 - 0 6	
2023	$\frac{39,8+40,2+40,4+39,9+40,1}{5} =$	40, 4 - 39, 8 = 0, 6	
	40,08		

- b) Prozessparameter:
- Mittelwert der Stichprobenmittelwerte: $\bar{x}=\frac{40,1+40,24+39,96+39,7+40,08}{5}=40,016$
- Mittlere Spannweite: $\bar{R}=\frac{1,4+1,3+1,2+0,7+0,6}{5}=1,04$
- c) Kontrollgrenzen:

Mit A(5) = 0,577:

- UCL = $\bar{x} + A \cdot \bar{R} = 40,016 + 0,577 \times 1,04 = 40,0 + 0,60 = 40,616\%$
- LCL = $\bar{x} A \cdot \bar{R} = 40,016 0,577 \times 1,04 = 40,0 0,60 = 39,416\%$
- d) Beurteilung der Stichprobe 2024:

Stichprobe 2024: [38,2; 40,5; 39,3; 39,9; 41,4]

- $x_{2024} = \frac{38,2+40,5+39,3+39,9+41,4}{5} = 39,86\%$
- Kontrollgrenzen: LCL = 39,40% ≤ 39,86% ≤ 40,60% = UCL

Ergebnis: Der Stichprobenmittelwert liegt innerhalb der Kontrollgrenzen \rightarrow Prozess ist unter statistischer Kontrolle.

e) Interpretation und Maßnahmen:

Positive Aspekte:

- Prozess arbeitet statistisch stabil
- Mittelwert liegt nahe dem Sollwert (40%)
- Schwankungen sind im erwarteten Rahmen

Verbesserungsmöglichkeiten:

3. Prozessfähigkeit erhöhen: Spannweite von 1,04% ist relativ hoch