


Estados dos serviços para um serviço entrar no workflow, quando se trata de 1a Calibração.

O serviço tem de ser posto no estado "Calibrado" ou "Calibrado no Exterior", e tem de ser criado um certificado em pdf correspondente. Também têm de ser criados documentos para os serviços que já foram entregues mas que ainda não têm certificado.

Estados dos Serviços depois de saírem de workflow.

TL: Técnico de Laboratório
TE: Técnico Especialista
RT: Responsável Técnico
Os TE podem actuar como TL ou RT, em simultaneo, quer dizer que podem validar e aprovar documentos.



Documento correspondente gravado na pasta na pasta [\Oer-app01\certificados\\$](#)

Só poderá ser colocado um novo documento nesta pasta para o mesmo serviço , se o certificado tenha sido rejeitado pelo TL ou pelo RT.

nomenclatura:
RefServico(sem ano) + Traço + Ano(2 digitos) + Traço + SIGLA + .pdf Ex: CDIM1547-06-1c.pdf

Quando o certificado é aprovado pelo RT, são inseridas as assinaturas e o certificado digital, que valida o documento assim obtido.

Certificado definitivo disponível para ser visualizado por nós e pelos Clientes registados. Pode ser impresso quando se dá saída do equipamento, no BSE.