

Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива

Компресори за метан и метанколонки



СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 45579 / 27.02.2023 11:45:31

1.1 Фирма:			6 .Дата и час на заявяване:				
"ЯКИМО ПЕТРОЛ" ООД			13.02.2023 12:00				
1.2 ENK:			7. Начало на ремонт:				
	200757272		27.02.2023				
2. Обект: БЕНЗИНО И ГАЗСТАНЦИЯ гр.Сопот,			8. Край на ремонт: 27.02.2023 12:00				
ул.Индустриална зона, ул. Христо Маджаров			9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет:				
ул. индустриална зона, ул. христо маджаров З .Заявител:			005401				
0	Sun Sun Sun		9.1 Номер на	протокол от х	артиен нос	ител:	
4. Място на ремонт:			45579				
	X При клиента		9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:				
5. ⁻	— гритення Гип:						
				в НАП (Друго):			
	ш извынаранционен		220002334	49588			
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ: НИС с метрологични пломби							
тис с метрологични пломои							
4.0							
10. Заявен проблем:							
Проверка на НИС след ремонт							
11.	Извършени операции:						
	действие при проверка на НИС след ремонт.						
ΗИ	С е в норми и е заверена.						
Прс	верене е 1бр.бензинов пистолет за СУБП.						
12.	Вложени части , труд, транспорт						
No	Наименование			Кол.	Ед.цена	Сума	
1	Съдействие при проверка с БИМ			1.000			
2 3	Предоставяне на оборудване чл.27 от ЗИ за LPG			1.000			
	Техническо съдействие проверка СУБП сух метод			1.000			
4	Транспортни разходи за км. тарифа I			272.000			
5	Такса посещение съгласно договор			1.000			
13.	Препоръки и забележки, причина						
ЕНСИС ООД КЛИЕНТ			КЛИЕНТ				
/име,подпис и печат/			/име,подпис и печат/				