

■ ЕСФП

Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 31118 / 02.11.2020 18:06:30

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол 3 .Заявител: 4. Място на ремонт:	6 .Дата и час на заявяване:			
🔀 Онлайн Сервиз	31118			
5. <u>Ти</u> п:	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:			
X Извънгаранционен	9.3 Вх.№ в НАП (Друго):			
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:	<u> </u>			
10. Заявен проблем:				
Пуснат е зет отчет, но не им позволява да си сменият і	цена			
11. Извършени операции: Разместен часовник. Оказано съдействие. ЕСФП рабо	TH HODMORILO			
	ли нормално.			
12. Вложени части , труд, транспорт № Наименование				
№ Наименование Труд в работно време по договор	Кол. <u>Ед.цена</u> Сума			
груд в расотно време по договор	1.000			
13. Препоръки и забележки, причина				
ЕНСИС ООД	КЛИЕНТ			
/име,подпис и печат/ /име,подпис и печат/				