

1.1 Фирма:

■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива





6 .Дата и час на заявяване:



СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 35608 / 17.06.2021 21:16:55

"ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК:	17.06.2021 18:00 7. Начало на ремонт: 17.06.2021 19:15 8. Край на ремонт: 17.06.2021 19:30 9.0 Сер.Nо на Фискално у-во / памет: NS0000000 9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 35608 9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:				
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:					
10. Заявен проблем: Грешка при свързване с базата данни					
11. Извършени операции: Рестартиран сервиз на базата данни					
12. Вложени части , труд, транспорт					
№ Наименование		Кол.	Ед.цена	Сума	
1 Труд допълнителен по договор		1.000			
2 Транспортни разходи за км. тарифа II		60.000			
13. Препоръки и забележки, причина					
ЕНСИС ООД	КЛИЕ	НТ			
/име,подпис и печат/ /име,подпис и печат/					
	l				