

Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива

Компресори за метан и метанколонки



🔳 Метрологична проверка на средства за измерване 📕 Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 46015 / 27.03.2023 11:52:03

1.1 Фирма:								
"ТИБИЕЛ" ЕООД		27.03.2023 11:00						
1.2 ENK:		7. Начало на ремонт: 27.03.2023 11:00						
106588084 2. Обект:								
головкт. ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ.		8. Край 27 03		12:00				
СИНИ ВИР					ално у-во / г	іамет.		
3 .Заявител:			10251		asilio y Bo71	alvio1.		
"ТИБИЕЛ" ЕООД		9.1 Номер на протокол от хартиен носител:						
4. Място на ремонт:		46015						
Онлайн Сервиз		9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:						
5. Тип:								
		9.3 Bx.№ в			в НАП (Друго):			
— извынаранционен								
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:								
10. Заявен проблем:								
Колонката не може да се отключи с картовия чет	ец							
·								
11 Mora nulcuu ogonouuu:								
11. Извършени операции:	2077 F. WOTOUODOUG O	10 1/0070	D14G 116			honsacuad	1/7. 1.4	
Извършена проверка с програма за отдалечен до касовия компютър /издава звуков сигнал при марк								
касовия компнотър лиздава зъуков сигнал при март комуникация с картов четец - няма комунинукация								
контролер за картов четец. Проверка на комуника								
функционира нормално.	, q.,,, y 0,10 <u> </u>	020	y.	тисци	. o naproz	3.04 20		
12. Вложени части , труд, транспорт								
№ Наименование			Кол.		<u>-</u> д.цена	Сум	 ла	
1 Труд в работно време по договор				1.000				
12 Продоруки и оободожки дриница								
13. Препоръки и забележки, причина								
ЕНСИС ООД		КЛИЕНТ						
/име,подпис и печат/		/име,подпис и печат/						