

ECTI

■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 35390 / 07.06.2021 15:16:55

.1 Фирма:     "ТИБИЕЛ" ЕООД .2 ЕИК:     106588084 . Обект:     ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. ИНИ ВИР . Заявител: . Място на ремонт:     Х Онлайн Сервиз . Тип:     Х Извънгаранционен	9 9	OS01025	1 12:00 а ремон 1 13:00 емонт: 1 14:00 на Фиска 1 а протов	т: ално у-во / па кол от хартие ЕСФП:	
ІЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:					
0. Заявен проблем:					
1. Извършени операции:					
Промяна на блок схема след съвместна проверк	а с НАП и БИМ.				
2. Вложени части , труд, транспорт					
<u>Наименование</u>		Кол.		Ед.цена	Сума
Труд в работно време по договор			1.000		
3. Препоръки и забележки, причина					
ЕНСИС ООД		КЛИЕНТ			
име,подпис и печат/	  /i	име,подпис	и печат	 Γ/	