

ЕСФП

■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 35386 / 07.06.2021 14:43:16

1.1 Фирма:  "ТИБИЕЛ" ЕООД  1.2 ЕИК:  106588084  2. Обект:  ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР  3. Заявител:  Управител  4. Място на ремонт:  При клиента  5. Тип:  Извънгаранционен		7. Начало 07.06.2 8. Край на 07.06.2 9.0 Сер.N OS010 9.1 Номер 35386 9.2 Вх.№ 220002 9.3 Вх.№ 1	021 12:0 о на ремо 021 13:0 а ремонт 021 15:2 о на Фис 251 о на про- в НАП за 2139597	00 онт: 00 :: 20 скално гокол с а ЕСФГ 69 Цруго):	у-во / паме от хартиен н	
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:						
10. Заявен проблем: Проверка с НАП и БИМ  11. Извършени операции: Съдействие при проверка от НАП и БИМ след рем	ионт на ЕСФП.					
12. Вложени части , труд, транспорт		Į.		Ī		
№ Наименование			Кол.		Ед.цена	Сума
1 Труд в работно време по договор			- 4	2.000		
<ul><li>2 Транспортни разходи за км. тарифа I</li><li>3 Съдействие при проверка на НАП и БИМ</li></ul>			- 1	00.000		
5 Съдеиствие при проверка на патт и Бити				1.000		
13. Препоръки и забележки, причина						
ЕНСИС ООД		КЛИЕН	IT			
/име,подпис и печат/			/име,подпис и печат/			