

Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива

Компресори за метан и метанколонки



🔳 Метрологична проверка на средства за измерване 📕 Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 45891 / 18.03.2023 21:50:20

1.1 Фирма:	6 .Дата и час на заявяване:
"ТИБИЕЛ" ЕООД	18.03.2023 12:00
1.2 ЕИК: 106588084	7. Начало на ремонт: 18.03.2023 18:45
2. Обект:	8. Край на ремонт:
ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ.	18.03.2023 18:55
СИНИ ВИР	9.0 Сер. No на Фискално у-во / памет:
3 .Заявител:	, 201 10m21
"ТИБИЕЛ" ЕООД	9.1 Номер на протокол от хартиен носител:
4. <u>Мя</u> сто на ремонт:	45891
🗵 Онлайн Сервиз	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:
5. Тип:	0.2 Pv No = 114 [ ([] vv = 0);
	9.3 Вх.№ в НАП (Друго):
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:	
10. Заявен проблем:	
He е възможно генерирането на Z отчет поради не обвързана нивомерна доставка към документ.	
11. Извършени операции:	
	цена и коригирана документална доставка и обвързването на
нивомерната доставка с документа. След корекцията ус	пешно е генериран Z отчет.
12. Вложени части , труд, транспорт	
№ Наименование	Кол. Ед.цена Сума
1 Труд допълнителен по договор	1.000
13. Препоръки и забележки, причина	
Препоръки и забележки, при или Препоръчва се изпращане персонала от обекта на обуч	чение за работа с ЕСФП в офис на ЕНСИС!
	isimo da padora o 20 tri 3 deno na 2novio.
EUOVO OOF	KOMENT
ЕНСИС ООД	КЛИЕНТ
	/MMS DOLLING N DSAST/
/име,подпис и печат/	/име,подпис и печат/
<u> </u>	