

Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива

Компресори за метан и метанколонки



СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 45639 / 02.03.2023 12:11:21

			Дата и час на заявяване:			
"ТИБИЕЛ" ЕООД			22.02.2023 12:00			
1.2 ЕИК:			7. Начало на ремонт:			
106588084			02.03.2023 10:30			
2. Oбект:			8. Край на ремонт:			
ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР			02.03.2023 12:10 9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет:			
3 .Заявител:			9.0 Сер. No на Фискално у-во / Памет. 010251			
٥.د	ральител.			окоп от уартие	ы поситец.	
4. Място на ремонт:			9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 45639			
	🗵 При клиента		9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:			
5. Тип: 22000233500866			6			
			9.3 Вх.№ в НАП (Друго):			
Ŀ	X Извънгаранционен	2200	0023350088	6		
	ОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:					
НИС и ЕСФП с метологични знаци						
10. Заявен проблем:						
Поверка ма ЕСФП и НИС след ремонт						
11	Извършени операции:					
	действие при провека на НИС и ЕСФП след ремот.					
НИС и ЕСФП са в номи.						
12	Вложени части , труд, транспорт					
Nº	Наименование		Кол.	Ед.цена	Сума	
1	Труд в работно време по договор		2.000		Сума	
2	Транспортни разходи		1.000			
3	Последваща проверка на ЕСФП		1.000			
4	Съдействие при проверка с БИМ		1.000			
	Овделетвие при проверка с вини		1.000	2		
13.	Препоръки и забележки, причина					
	,					
	THOMO OOT	VПИ	CUT			
	енсис оод	NIVI	КЛИЕНТ			
/1414	е полимс и печат/	/MMC D(/име,подпис и печат/			
/име,подпис и печат/			/имо,подпис и печап			
	<u>_</u>					