

Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива

Компресори за метан и метанколонки



СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 45743 / 09.03.2023 16:49:56

1.1 Фирма:	6.4	6 .Дата и час на заявяване:		
"ТИБИЕЛ" ЕООД		09.03.2023 12:00		
1.2 ЕИК:		7. Начало на ремонт:		
106588084		09.03.2023 12:00		
2. Обект:	l l	8. Край на ремонт:		
		09.03.2023 12:00		
ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол	l l			
ул.Васил Коларов 8	9.0	9.0 Сер. No на Фискално у-во / памет:		
3 .Заявител:				
	9.1	Номер на г	протокол от харти	ен носител:
4. <u>Мя</u> сто на ремонт:		45743		
🗵 Онлайн Сервиз	9.2	2 Bx.№ в HA	П за ЕСФП:	
5. Тип:				
	9.3	В Вх.№ в НА	П (Друго):	
🗵 Извънгаранционен			([[]]) / .	
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:				
10. Заявен проблем:				
то. оальст проолем.				
44 14				
11. Извършени операции:				
Промяна на блок схема след съвместна проверка	з с НАП и БИМ.			
10.0				
12. Вложени части , труд, транспорт				1-
№ Наименование	Кол		Ед.цена	Сума
1 Изготвяне на блок-схема		1.000		
10.0				
13. Препоръки и забележки, причина				
ЕНСИС ООД		КЛИЕНТ		
/име,подпис и печат/		/име,подпис и печат/		
/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, -, 1	-	