19.02.2020 г. Протокол













## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОП

	25581 / 10.01.2020 17		1			
1.1 Фирма:		6 .Дата и ча	ас на заявяв	ане:		
"ТИБИЕЛ" ЕООД		10.01.20				
1.2 ЕИК:		7. Начало н				
106588084		10.01.20				
2. Обект:		8. Край на ј				
			2020 15:30 lo на Фискално у-во / памет:			
гр.Бобов дол		9.0 Cep.No	на Фискално	у-во / памет	г:	
3 .Заявител: Управител		0.1 Howen	IO EDOTOKOE	OT VODTUOU II	004708	
4. Място на ремонт:				р на протокол от хартиен носител:		
			НАП за ЕСФ	п∙		
При клиента		3.2 DX.N- B	11/11/30 204			
5. Тип: Паранционен Хизвънгаранционен			НАП (Друго) 3017604	:		
9.2 Колонки:						
№ 43101 ADAST ADAST V-line 899x.xxx Cep.N	2 154/18					
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:						
10. Заявен проблем:						
Контролно занервабе на колонка adast						
Понтролно занерваее на колонка адазг						
11. Извършени операции:						
Контролно замерване на колонка adast						
Колонката е в норма по БДС.						
Замерено:						
Колонка Еталон						
20.00 литра. 19.99 литра.						
20.00 литра. 19.99 литра.						
20.00 литра. 19.99 литра.						
20.00 литра. 19.99 литра.						
12. Вложени части , труд, транспорт						
№ Наименование			Кол.	Ед.цена	Сума	
1 Труд МЕХАНИКА допълнителен по договор			2.000			
2 Транспортни разходи за км. тарифа I			73.000			
13. Препоръки и забележки, причина						
EHCNC OOD		КЛИЕНТ				
ЕНСИС ООД						
/www.goggwow.govog/		/име,подпис и печат/				
/име,подпис и печат/			сипечат/			