14.05.2020 г. Протокол



■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки









СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 27509 / 30.04.2020 16:09:24

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД				.Дата и час на заявяване:		
тивиел ЕООД 1.2 ЕИК:	-	30.04.2020 12:00 7. Начало на ремонт:				
106588084	'	30.04.2020 15:0				
2. Обект:	3	3. Край на ремонт				
ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол		30.04.2020 16:00				
3 .Заявител:	(9.0 Сер. No на Фискално у-во / памет:				
"ТИБИЕЛ" ЕООД 4. Място на ремонт:		OS005507 9.1 Номер на протокол от хартиен носител:				
4. място на ремонт. Онлайн Сервиз	`	27509				
5. Тип:).2 Вх.№ в НАП за	в ЕСФП:			
		220002037910	66			
X Извънгаранционен	(9.3 Вх.№ в НАП (Д	lруго):			
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:						
10. Заявен проблем:						
Подновяване на сервизен договор заа 1г.						
11. Извършени операции:						
Нов сервизен договор от 29.05.2020 до 29.05.2021						
Промяна на данни в НАП						
12. Вложени части , труд, транспорт						
№ Наименование		Кол.	Ед.цена	Сума		
1 Труд в работно време по договор		1.000)			
13. Препоръки и забележки, причина						
ЕНСИС ООД	KJ		КЛИЕНТ			
,	-					
/име,подпис и печат/		ме,подпис и печат/				