7/18/22, 2:29 PM Протокол



■ ЕСФП

■ Нивомерни системи■ Бензиномерни колонки







🔳 Метрологична проверка на средства за измерване 📕 Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ № 40726 / 01.05.2022 15:20:35

1.1 Фирма:	6 .Дата и час на заявяване:
"ТИБИЕЛ" ЕООД	01.05.2022 09:00
1.2 EUK:	7. Начало на ремонт:
106588084 2. Обект:	01.05.2022 09:00
2. Ооект: ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол	8. Край на ремонт: 01.05.2022 09:30
ул.Васил Коларов 8	9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет:
3 .Заявител:	5.6 dep. No ha whereashio y bo'r hawer.
C loansmon	9.1 Номер на протокол от хартиен носител:
4. Място на ремонт:	n ' '
Х Онлайн Сервиз	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:
5. Тип:	
	9.3 Вх.№ в НАП (Друго):
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:	
10. 2	
10. Заявен проблем: При фактуриране по бонове - не излизат зареждания.	
три фактуриране по оонове - не излизат зареждания.	
11. Извършени операции:	
Помощ за разпечатване на вече създадена фактура.	
12. Вложени части , труд, транспорт	
№ Наименование	Кол. Ед.цена Сума
1 Труд в работно време по договор	1.000
13. Препоръки и забележки, причина	
ЕНСИС ООД	КЛИЕНТ
	1000111
/име,подпис и печат/	/име,подпис и печат/