

■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 29107 / 21.07.2020 13:48:38

"TI 1.2 EI 100 2. Об ГО 3 .Заа УГ 4. Мя Х	6588084 ект: СМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол явител: 1РАВИТЕЛ сто на ремонт: При клиента	<ul> <li>5. Дата и час на зая 20.07.2020 12:00</li> <li>7. Начало на ремонт 21.07.2020 14:00</li> <li>8. Край на ремонт: 21.07.2020 15:00</li> <li>9.0 Сер. Nо на Фиска 005507</li> <li>9.1 Номер на проток 29107</li> <li>9.2 Вх.№ в НАП за Е</li> <li>9.3 Вх.№ в НАП (Дру 22000204129674</li> </ul>	т: ално у-во / пам кол от хартиен СФП: уго):		
ППОІ	МБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:				
	аявен проблем: ВЕРКА С БИМ СЛЕД РЕМОНТ.				
	звършени операции: ЕЙСТВИЕ НА БИМ ПРИ ПРОВЕРКАТА.				
12. B.	ложени части , труд, транспорт				
Nº	Наименование	Кол.	Ед.цена	Сума	
1	Труд в работно време по договор	1.000		- Jime	
2	Транспортни разходи за км. тарифа I	80.000			
3	Съдействие при проверка с БИМ	1.000			
4	Командировъчни разходи	1.000	<del></del>		
13. П	репоръки и забележки, причина				
EH	сис оод	КЛИЕНТ			
 /име,	подпис и печат/	/име,подпис и печат/			