8/1/22, 3:45 PM Протокол



■ ЕСФП

■ Нивомерни системи■ Бензиномерни колонки

■ Тръби за горива





🔳 Метрологична проверка на средства за измерване 📕 Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ № 42382 / 29.07.2022 16:11:50

1.1 Фирма:	6 .Дата и час на заявяване:
"ТИБИЕЛ" ЕООД	29.07.2022 16:00
1.2 ЕИК:	7. Начало на ремонт:
106588084	29.07.2022 16:00
2. Обект:	8. Край на ремонт:
ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол	29.07.2022 17:00
ул.Васил Коларов 8	9.0 Сер. No на Фискално у-во / памет:
3 .Заявител:	OS005507
"ТИБИЕЛ" ЕООД	9.1 Номер на протокол от хартиен носител:
4. Място на ремонт:	42382
Х Онлайн Сервиз	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:
5. Тип:	9.3 Вх.№ в НАП (Друго):
	3.5 bх.м= в пил (друго).
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:	
10. Заявен проблем:	
Блокирани са колонките има неприключени сметки 0896009726	
44 14	
11. Извършени операции:	
Съдействие е за изчистване на сметки от колонки с карта	
12. Вложени части , труд, транспорт	he la
№ Наименование	Кол. Ед.цена Сума
1 Труд в работно време по договор	1.000
13. Препоръки и забележки, причина	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ЕНСИС ООД	КЛИЕНТ
Епсис оод	NIVIERI
/име,подпис и печат/	/име,подпис и печат/
лимо,подпио и печат	/име,подпис и печат
	<u> </u>