

Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива

Компресори за метан и метанколонки



СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 45187 / 31.01.2023 18:01:50

1.2 1 2. С СИН 3 .3 4. М	Фирма: ТИБИЕЛ" ЕООД ЕИК: 06588084 Обект: ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. НИ ВИР Ваявител: Управител Иясто на ремонт: Тип: Извънгаранционен		31.01 7. Hayan 31.01 8. Kpaŭ k 31.01 9.0 Cep.l 9.1 Home 45187 9.2 Bx.Ng	и час на заявя 2023 12:00 о на ремонт: 2023 17:00 на ремонт: 2023 18:00 Nо на Фискал ер на протокол 2 в НАП за ЕС	но у-во / пам п от хартиен ФП:	
	ОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:					
	вомерна конзола а сержизна пломба					
10	Заявен проблем:					
	ставките в танк 1 не се отчитат коректно					
11. Извършени операции:						
	екция на калибровъчна таблица					
12.	Вложени части , труд, транспорт					
No	Наименование			Кол.	Ед.цена	Сума
1	Труд в работно време по договор			1.000		
2	Труд в работно време по договор			1.000		
3	Транспортни разходи за км. тарифа I			80.000		
13	Препоръки и забележки, причина					
			1/214			
ЕНСИС ООД			КЛИЕНТ			
/име,подпис и печат/			/име,подпис и печат/			