

■ ЕСФП Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

■ Тръби за горива

Компресори за метан и метанколонки



■ Метрологична проверка на средства за измерване ■ Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 43715 / 14.10.2022 10:29:35

/име,подпис и печат/	/име,подпис и печат/
ЕНСИС ООД	КЛИЕНТ
то. препорыми и заослежки, причина	
13. Препоръки и забележки, причина	
4 Такса посещение съгласно договор	1.000
3 Транспортни разходи за км. тарифа I	140.000
	1.000
1 Съдействие при проверка с БИМ	1.000
№ Наименование	Кол. Ед.цена Сума
ПРИ ПРОВЕРКАТА СА ПРОТОЧЕНИ И ВЪРНАТИ 12. Вложени части , труд, транспорт	I В РЕЗЕРВОАРИТЕ 40.00ЛИТРА ДИЗЕЛ.
Периодична НИС FAFNIR и колонки Adast. НИС И ЕСФП СА В НОРМИ И СА ЗАВЕРЕНИ ДО 1	
11. Извършени операции:	
Периодична НИС FAFNIR и колонки Adast	
10. Заявен проблем:	
НИС И КОЛОНКИ С МЕТРОЛОГИЧНИ ПЛОМБИ	
№ 43655 ADAST ADAST 895x.x1 Cep.№ 18593/9 ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:	92
№ 32715 ADAST ADAST V-line 899x.xxx Cep.№ 1	
	22000224628065
5. Тип:	9.3 Вх.№ в НАП (Друго):
🗵 При клиента	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:
4. Място на ремонт:	43715
э. Заявител.	9.1 Номер на протокол от хартиен носител:
ул.Васил Коларов 8 3 .Заявител:	9.0 Сер. No на Фискално у-во / памет: OS005507
ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол	14.10.2022 10:30
2. Обект:	8. Край на ремонт:
1.2 ЕИК: 106588084	7. Начало на ремонт: 14.10.2022 10:00
"ТИБИЕЛ" ЕООД	10.10.2022 12:00
1.1 Фирма:	6 .Дата и час на заявяване: