

■ ЕСФПНивомерни системи

Бензиномерни колонки

■ Тръби за горива■ Компресори за метан и метанколонки





## **СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ**№ 57737 / 03.01.2025 19:49:42

1,1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД		03.01	и час на за . <b>2025 18:30</b>		
1.2 ЕИК:			по на ремон		
106588084			.2025 19:40		
2. Обект:		8. Kpau	на ремонт: .2025 20:40		
ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ.		9 0 Cen	No на Фис	, кално у-во / па	мет:
СИНИ ВИР					
3 .Заявител:		9.1 How	ер на прото	окол от хартие	н носител:
4. Място на ремонт:		5773	7		
Х Онлайн Сервиз			№ в НАП за		
5. Тип:			025300660		
		9.3 BX.I	№ в НАП (Д	pyro).	
🗵 Извънгаранционен					
			***************************************		
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:					
		······································			
10. Заявен проблем:					
Операторска грешка при въвеждане на докуме	нтална доставка				
11. Извършени операции:		-			1
TO TO CYCLTONIA THE TANK THE TANK TO THE TANK TH	ата 03.01.2025г опер	ратора вме	сто да във	еде количество	ото при 15С от
При въвеждане на документална доставка от д АДД което е 30271.00л , а въвел 30612.00л коет	о е сбора от двете н	нивомерни	доставки.		
744 10010 0000					
12. Вложени части , труд, транспорт					
№ Наименование		K	(ол.	Ед.цена	Сума
1 Труд допълнителен по договор			1.000	)	
Т Труд допълнителен по договор					
13. Препоръки и забележки, причина					
AC 00					
			4 2004 2 3 10000		
ЕНСИС ООД		КЛ	<b>VEHT</b>		
11000			have persua a golfat/		
/име,подпис и печат/			/име,подпис и печат/		