7/18/22, 2:28 PM Протокол



■ ЕСФП

■ Нивомерни системи■ Бензиномерни колонки







🔳 Метрологична проверка на средства за измерване 📕 Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ № 41122 / 26.05.2022 15:25:48

	l l
1.1 Фирма:	6 .Дата и час на заявяване:
"ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК:	26.05.2022 12:00
1.2 EVIK: 106588084	7. Начало на ремонт: 26.05.2022 14:00
2. Обект:	8. Край на ремонт:
ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол	26.05.2022 15:00
ул.Васил Коларов 8	9.0 Сер. No на Фискално у-во / памет:
3 .Заявител:	OS005507
	9.1 Номер на протокол от хартиен носител:
4. Място на ремонт:	41122
Онлайн Сервиз	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП: 22000224016767
5. Тип:	9.3 Вх.№ в НАП (Друго):
🗵 Извънгаранционен	оло вили (друго).
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:	
10. 2	
10. Заявен проблем: Подновяване на сервизен договор	
подновяване на сервизен договор	
11. Извършени операции:	
	оговор за сервизно обслужване съгласно Наредба Н-18. Валидността е
до 13.01.2023г.	
12. Вложени части , труд, транспорт	
№ Наименование	Кол. Ед.цена Сума
1 Труд в работно време по договор	1.000
13. Препоръки и забележки, причина	
ЕНСИС ООД	КЛИЕНТ
	1011111
/име,подпис и печат/	/име,подпис и печат/