

1.1 Фирма:

■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива





6 .Дата и час на заявяване:



СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 33633 / 10.03.2021 11:04:37

"ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР 3 .Заявител: Полина Димитрова 4. Място на ремонт: Онлайн Сервиз 5. Тип:	10.03.2021 10:00 7. Начало на ремонт:	
X Извънгаранционен	9.3 Вх.№ в НАП (Друго):	
· ·		
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:		
10. Заявен проблем: Имали са прекъсване на ток. В момента няма връ	эзка с фискалното устройство. Правен рестарт.	
11. Извършени операции:		
Фискалния принтер е останал без захранване от	UPS. След включване в контакт проблема е решен	
12. Вложени части , труд, транспорт № Наименование		
№ Наименование 1 Труд в работно време по договор	Кол. Ед.цена Сума 1.000	
The page the spenie he gallesep		
13. Препоръки и забележки, причина		
ЕНСИС ООД	КЛИЕНТ	
/име,подпис и печат/ /име,подпис и печат/		
<u> </u>		