

■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 29375 / 03.08.2020 16:49:24

1.1 Фирма:	6 .Да	.Дата и час на заявяване:					
"ТИБИЕЛ" ЕООД		3.08.2020 10:00					
1.2 ЕИК:	7. Ha	ачало на ремонт:					
106588084		3.08.2020 12:00					
2. Обект:	8. Kr	рай на ремонт:					
ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол		3.08.2020 13:00					
3 .Заявител:		9.0 Сер. No на Фискално у-во / памет:					
		S	,				
4. Място на ремонт:	I	9.1 Номер на протокол от хартиен носител:					
🗵 При клиента		29375					
5. Тип:		Вх.№ в НАП за ЕС	:ФΠ:				
	5.2 -	2					
🗵 Извънгаранционен	9 3 F	9.3 Вх.№ в НАП (Друго):					
	0.0 2	ж.н- в пл и п (друг	0).				
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:							
10. Заявен проблем:							
Да се провери обекта преди проверката с НАП и І	БИМ						
11. Извършени операции:							
Проверка на обекта							
12. Вложени части , труд, транспорт							
		Кол.	Enuouo	Cyman			
			Ед.цена	Сума			
		1.000					
2 Транспортни разходи за км. тарифа I		150.000					
3 Командировъчни разходи		1.000					
13. Препоръки и забележки, причина							
ЕНСИС ООД	VI	лиент Пиент					
	~						
!a = a =a : = a : a : a : a : a : a : a : a : a							
/име,подпис и печат/		име,подпис и печат/					