7/18/22, 2:26 РМ Протокол



■ ЕСФП

■ Нивомерни системи■ Бензиномерни колонки







🔳 Метрологична проверка на средства за измерване 📕 Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

	38716 / 13.12.2021 13:					
1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР 3. Заявител: УПРАВИТЕЛ 4. Място на ремонт:		 6 .Дата и час на заявяване: 13.12.2021 09:00 7. Начало на ремонт: 13.12.2021 11:30 8. Край на ремонт: 13.12.2021 13:30 9.0 Сер. No на Фискално у-во / памет: 9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 38716 9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП: 				
При клиента 5. Тип:		2200021	4817414			
X Извънгаранционен		9.3 Вх.№ в 2200021	НАП (Друго) 4817443	:		
		EE000E1	1017110			
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:						
10. Заявен проблем: ПРОВЕРКА С НАП И БИМ						
11. Извършени операции: СЪДЕЙСТВИЕ НА НАП И БИМ ПРИ ПРОВЕРКАТ	-A.					
12. Вложени части , труд, транспорт						
№ Наименование				Ед.цена	Сума	
1 Транспортни разходи за км. тарифа I			80.000			
Труд в работно време по договорСъдействие при проверка на НАП и БИМ			2.000 1.000			
			1.000		!	
13. Препоръки и забележки, причина						
ЕНСИС ООД		КЛИЕНТ				
/име,подпис и печат/		/име,подпи	с и печат/			