

■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 29508 / 07.08.2020 17:23:39

1.1 Фирма:  "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК:  106588084 2. Обект:  БЕЗ ОБЕКТ 3 .Заявител:  Фюел Дистрибю! 4. Място на ремонт:  При клиента 5. Тип:  Извънгаранци			6 .Дата и час на з 07.08.2020 12:0 7. Начало на ремо 07.08.2020 15:0 8. Край на ремонт 07.08.2020 16:0 9.0 Сер. Nо на Фио 1001 19.2 Вх.№ в НАП за 9.3 Вх.№ в НАП (Д	00 онт: 00 оскално у-во / пам гокол от хартиен а ЕСФП:		
	:ЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:					
10. Заявен проблем:						
11. Извършени опер Диагностика и ремог	нт принтер					
12. Вложени части ,			Кол.			
№ Наименование				Ед.цена	Сума	
	време по договор			000		
2 Транспортни р	азходи за км. тарифа I		60.0	)00		
13. Препоръки и заб	ележки причина					
ЕНСИС ООД КЛ			КЛИЕНТ	1ИЕНТ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
/име,подпис и печат		/име,подпис и печат/				