7/1/22, 2:24 PM Протокол



■ ЕСФП

■ Нивомерни системи■ Бензиномерни колонки

■ Тръби за горива





🔳 Метрологична проверка на средства за измерване 📕 Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ № 41693 / 30.06.2022 11:43:24

		ата и час на з	заявяване:	
"ТИБИЕЛ" ЕООД		8.06.2022 12:0		
1.2 ЕИК:	7. H	ачало на рем	OHT:	
106588084			22 10:30	
		рай на ремон	т:	
		0.06.2022 11:3		
		Сер.Nо на Фи	скално у-во / памет:	
3 .Заявител:				
Управител	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		токол от хартиен но	сител:
4. Място на ремонт:		41693		
🗵 При клиента	9.2	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:		
5. <u>Ти</u> п:		D No LIATI (I	- \	
Х Извънгаранционен	9.3 BX.Nº E 220002		НАП (Друго): 24170588	
		.20002241700	00	
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:				
10. Заявен проблем:				
Контролно измерване и калибриране на високодебитна колонка и бавнодебитна колонка.				
11. Извършени операции:				
Замерване на колонка 1 ТИР Дизел и колонка 2 Д	Цизел при направените за	амервания и д	цвете колонки са въ	в нормите
на БДС	00.00			00.00
Показания Колонка 1 ТИР Дизел дисплей колонка	1 20,00л. еталон 19,970л.	Колонка 2 Ди	зел показания коло	нка 20,00л.
еталон 19.920л.				
12. Вложени части , труд, транспорт		Кол.		0
№ Наименование			Ед.цена	Сума
1 Труд МЕХАНИКА в работно време по договор			1.000	
2 Трууд МЕХАНИКА в работно време по договор			1.000	
3 Транспортни разходи за км. тарифа I			160.000	
4 Такса посещение съгласно договор			1.000	
5 Такса посещение съгласно договор			1.000	
13. Препоръки и забележки, причина				
ЕНСИС ООД	К	ЛИЕНТ		
				
		/име,подпис и печат/		