10/14/22, 3:25 PM Протокол



■ ЕСФП

■ Нивомерни системи■ Бензиномерни колонки

■ Тръби за горива





🔳 Метрологична проверка на средства за измерване 📕 Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ № 43463 / 29.09.2022 11:01:44

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР 3. Заявител: 4. Място на ремонт: Онлайн Сервиз 5. Тип: Извънгаранционен	29.0 7. Haч- 29.0 8. Kpal 29.0 9.0 Ce 9.1 Ho 434 9.2 Bx.	 6. Дата и час на заявяване: 29.09.2022 10:00 7. Начало на ремонт: 29.09.2022 10:00 8. Край на ремонт: 29.09.2022 11:00 9.0 Сер. Nо на Фискално у-во / памет: 9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 43463 9.2 Вх. № в НАП за ЕСФП: 9.3 Вх. № в НАП (Друго): 		
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:				
10. Заявен проблем: Да проверим има ли дублиране на документална доставка.				
11. Извършени операции:				
Имало е две вливания в резервоара, заради коетс	НИС е отчела две нивоме	они лоставк	и. Двете доста	вки са въвелени
документално по отделно, поради което на АДД до документа към НАП успешно.				
12. Вложени части , труд, транспорт				
№ Наименование		Кол.	Ед.цена	Сума
1 Труд в работно време по договор		1.000	0	
13. Препоръки и забележки, причина				
ЕНСИС ООД	КЛИ	КЛИЕНТ		
/име,подпис и печат/	/име,п	/име,подпис и печат/		