

■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 30251 / 16.09.2020 17:40:20

			3.Дата и час на заявяване:						
1.2 E	ИБИЕЛ" ЕООД		14.09.2020 12:00 7. Начало на ремонт:						
	ик. 6588084		16.09.2020 17:00						
2. Of			8. Край на ремонт:						
	СМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ.		16.09.2020 17:30						
СИНИ ВИР			9.0 Сер. No на Фискално у-во / памет:						
3 .Заявител:			OS005506						
	ИБИЕЛ" ЕООД		9.1 Номер на г	троток	ол от хартиен	носител:			
	сто на ремонт:		30251	П оо Г(ο				
	При клиента		9.2 Bx.№ в HA 220002043		- ΦΠ:				
5. Ти			9.3 Bx.№ в HA		-o).				
X	Извънгаранционен		J.J DX.N- B I IA	п (друг	0).				
ппо	MEIADALIA CA CHEHLIATE EHEMELTIA.						_		
וטונוו	ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:								
10.0									
	аявен проблем:						4		
СМЯН	а на фискална памет								
11. И	звършени операции:								
Дере	гистрация на OS005506 с причина "Грешка (блок във ФП". Фискал	изация и регис	трация	я в НАП на ФI	⅂(58007484).			
	ложени части , труд, транспорт		T				4		
No	Наименование		Кол.	1.000	Ед.цена	Сума	4		
1	Труд в работно време по договор			1.000			4		
3	Транспортни разходи за км. тарифа I			60.000 1.000			-		
3	Смяна на фискална памет			1.000			-		
13. П	репоръки и забележки, причина						\exists		
	шени метрологични стикери на ФУ.						T		
	10140 00 0		KUMELIE				4		
ЕНСИС ООД			КЛИЕНТ						
/име,подпис и печат/			/име,подпис и печат/						
, viivie,	подпис и печат		лине,подпис и	печат/					