

■ ECON

Нивомерни системиБензиномерни колонки

🔳 Тръби за горива



■ Компресори за метан и метанколонки ■ Метрологична проверка на средства за измерване ■ Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 23777 / 26.09.2019 20:45:54.983785

1.1 Фирма:  "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК:  106588084 2. Обект:  ГСМ - ОФ гр.Перник 3.Заявител:  "ТИБИЕЛ" ЕООД 4. Място на ремонт:	6 .Дата и час на заявяване: 26.09.2019 18:30 7. Начало на ремонт: 26.09.2019 20:15 8. Край на ремонт: 26.09.2019 20:40 9.0 Сер.Nо на Фискално у-во / памет: О\$005506 9.1 Номер на протокол от хартиен носител: 23777
У Онлайн Сервиз	9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:
5. Тип: Паранционен Хизвънгаранционен	9.3 Вх.№ в НАП (Друго):
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:	
10. Заявен проблем:	
Не се разпечатва Z отчет	
11. Извършени операции:	
Обновена е софтуера и успешно е разпечатан Z отчет.	
12. Вложени части , труд, транспорт	
№ Наименование	Кол. Ед.цена Сума
1 Труд допълнителен по договор	1.000 50.00 50.00 СУМА без ДДС: 50.00 лв.
13. Препоръки и забележки, причина	СУМА без ддс. 50.00 лв.
тэ. препоръки и заоележки, причина	
EHCUC OOK	КЛИЕНТ
/име,подпис и почат/	/име,подпис и печат/