

Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива

Компресори за метан и метанколонки



СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 45002 / 18.01.2023 14:24:08

1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР	6 .Дата и час на заявяване: 18.01.2023 12:00 7. Начало на ремонт: 18.01.2023 13:00 8. Край на ремонт: 18.01.2023 14:00 9.0 Сер.No на Фискално у-во / памет:				
3 .Заявител: "ТИБИЕЛ" ЕООД		OS010251 9.1 Номер на протокол от хартиен носител:			
4. Място на ремонт:		45002			
🗵 При клиента		9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:			
5. Тип:		22000233019065			
	9.3 Bx.	№ в НАП (Др	уго):		
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:					
Нивомер FAFNIR тип VISY-X със сериен номер: 12485					
10. Заявен проблем:					
Въвеждане на нова калибровъчна таблица					
11. Извършени операции:					
Въвеждане на нова калибровъчна таблица					
12. Вложени части , труд, транспорт					
№ Наименование		Кол.	Ед.цена	Сума	
1 Труд в работно време по договор		1.000			
2 Транспортни разходи		1.000			
40.0					
13. Препоръки и забележки, причина					
Въвеждане на нова калибровъчна таблица. Пуснат Z-отчет.					
Пуснат 2-отчет. Направена промяна на данни в НАП.					
Преди новата калибровъчна таблица Т2- 22299л.					
След новата калибровъчна таблица Т2= 22989л.					
ЕНСИС ООД	КЛИ	EHT			
/име,подпис и печат/	/име,подпис и печат/				