7/18/22, 2:28 PM Протокол



■ ЕСФП

■ Нивомерни системи■ Бензиномерни колонки







🔳 Метрологична проверка на средства за измерване 📕 Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

## **СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ** № 41160 / 27.05.2022 17:43:00

1.1 Фирма:  "ТИБИЕЛ" ЕООД  1.2 ЕИК:  106588084  2. Обект:  ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ.  СИНИ ВИР  3. Заявител:  "ТИБИЕЛ" ЕООД  4. Място на ремонт:  Х Онлайн Сервиз  5. Тип:	6 .Дата и час на заявяване: 27.05.2022 12:00 7. Начало на ремонт: 27.05.2022 17:00 8. Край на ремонт: 27.05.2022 18:00 9.0 Сер.Nо на Фискално у-во / паме ОS010251 9.1 Номер на протокол от хартиен н 41160 9.2 Вх.№ в НАП за ЕСФП:	
X Извънгаранционен	9.3 Вх.№ в НАП (Друго):	
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:		
<ul><li>10. Заявен проблем:</li><li>Разминаване между нивомерна доставка и доста</li><li>11. Извършени операции:</li></ul>		
реално доставеното по документ. Измереното кол доставеното както е според АДД документа 69222	топлавъка на измервателната сонда. Да се счита за дейс	алко от
12. Вложени части , труд, транспорт № Наименование		0.040
№ Наименование 1 Труд в работно време по договор	Кол. Ед.цена 1.000	Сума
13. Препоръки и забележки, причина		
ЕНСИС ООД	КЛИЕНТ	
/име,подпис и печат/	/име,подпис и печат/	