8/1/22, 3:45 PM Протокол



■ ЕСФП

■ Нивомерни системи■ Бензиномерни колонки







🔳 Метрологична проверка на средства за измерване 📕 Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 42136 / 17.07.2022 19:29:01						
1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: БЕЗ ОБЕКТ 3. Заявител: камион - PK 9372 AT 4. Място на ремонт: При клиента 5. Тип: Извънгаранционен			 6. Дата и час на заявяване:			
ПЛОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:						
10. Заявен проблем: Не се стартира тъч компютър. 11. Извършени операции: Смяна на батерия на тъч компютър. Настройки и тест.						
12	Вложени части , труд, транспорт					
	вложени части , труд, транспорт Наименование			Кол.	 Ед.цена	Сума
	Груд допълнителен по договор			1.000	<u>-д.цопа</u>	Cylvia
	Транспортни разходи за км. тарифа II			70.000		
	Батерия CR2032			1.000		
13. Препоръки и забележки, причина						
ЕНСИС ООД			КЛИЕНТ /име,подпис и печат/			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			, инис, подг	INIO NI HIGHAI/		