

■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 30935 / 22.10.2020 14:35:05

"T 1.2 E 10 2. Of 7 3 .3a "7 4. M: X	6588084 бект: СМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол явител: "ИБИЕЛ" ЕООД асто на ремонт:]При клиента	2.2 7. Ha 2.2 8. Ka 2.2 9.0 C 0.0 9.1 h 3 9.2 E 2	ата и час на заяв 2.10.2020 14:00 ачало на ремонт: 2.10.2020 14:00 рай на ремонт: 2.10.2020 15:00 Сер.Nо на Фискал 9S005507 Номер на протоко 0935 Вх.№ в НАП за ЕО 2000204518769	пно у-во / пам ол от хартиен СФП:				
ППО	МБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:							
11110	MIDNI ATTA CA CHEATINTE ENEMETTA.							
10. Заявен проблем:								
Няма връзка/комуникация с колонка 2								
11. V	Ізвършени операции:							
	филактика на всички кабели на комуникация							
12. E	Вложени части , труд, транспорт							
Nº	Наименование		Кол.	Ед.цена	Сума			
1	Труд в работно време по договор		1.000					
2	Труд в работно време по договор		1.000					
3	Транспортни разходи за км. тарифа I		140.000					
4	Командировъчни разходи		1.000					
5	Командировъчни разходи		1.000					
10 5	1							
13.1	Ірепоръки и забележки, причина							
ЕНСИС ООД			КЛИЕНТ					
/14840	DODDING IN DOUGT		/име,подпис и печат/					
/ VIIVIE	,подпис и печат/	/MME	,подпис и печат					
		1						