ТЕЦ Бобов дол

Дата 12. 09 21/2 2600 Дупница © 0701/5 05 31, 32; факс: 0701/5 05 33

Bx. No

Дата

ДΟ Г-Н СВЕТЛОМИР НИКОЛОВ директор удвгд софия

| | | CHIVETVEAC |
|----|-------------|---|
| | MARKA Calbu | ist — |
| i. | 13756 | Nimethiological depositing angles (action): |
| | 12-09 | Ma |

Относно: Представяне на финансова сметка за нанесени щети на вагоните.

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

Във връзка с Ваше Писмо №13445 от 01.09.2016 г. относно дерайлиране на вагони от състава на влак № 50505 в гара Петърч при транзитно преминаване в изходните стрелки страна гара Костинброд на 28.08.2016 г., за представяне на финансова сметка за нанесени щети на вагоните от настъпилото произшествие, Ви представям:

Финансова сметка за възстановяване на вагоните съгласно ценова оферта на ВРЗ "Тракция"АД Самуил

| № по ред | Наименование | Количество (брой) | Единична цена (лв.) без ДДС | Обща цена (лв.) без ДДС |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | За вагон № 845266666162 | | | |
| 1. | Среден ремонт съгласно ценова оферта на "Тракция"АД Самуил | 1 | 6240 | 6240 |
| 2. | Части за възстановяване на вагона съгласно Приложение 1 от ценова оферта на "Тракция"АД Самуил | | | 17709,75 |
| 3. | Годна колоос 2 ^{ра} употреба | 3 | 2200 | 6600 |
| 4. | Буксови лагери 2 ^{ра} употреба годни с вътрешни втулки комплект за една букса | 6 | 240 | 1440 |

| 6. | Дробеструене (почистване) на вагона | 1 | 920лв./вагон | 920 |
|----|--|-----------------------------|-------------------------|----------|
| | клапите и други елементи | OM | 52,00лв./м ² | 312 |
| 5. | Изправяне на деформирани участъци от коша, | $\frac{2}{6M^2}$ | 330 52 00 m /v² | 660 |
| 4. | Букси 2 ^{ра} употреба годни | 2 | 220 | (() |
| 3. | Буксови лагери 2 ^{ра} употреба годни с вътрешни втулки комплект за една букса | 4 | 240 | 960 |
| 2 | "Тракция"АД Самуил | | : | |
| _, | Приложение 1 от ценова оферта на | | | /100,/0 |
| 2. | ,, гракция Ад Самуил Части за възстановяване на вагона съгласно | | | 7100,70 |
| 1. | Среден ремонт съгласно ценова оферта на "Тракция"АД Самуил | 1 | 6240 | 6240 |
| | За вагон № 845266512910 | | | |
| | ОБЩО | | | 14543,85 |
| | с АЕЛ бои | • | Tooms, but on | 1000 |
| 5. | Подготовка за боядисване, боядисване на вагона | <u>1</u> | 1680лв./вагон | 1680 |
| 4. | Дробеструене (почистване) на вагона | 1 | 920лв./вагон | 920 |
| э. | Изправяне на деформирани участъци от коша, клапите и други елементи | 8,5м ² | 52,00лв./м ² | 442 |
| 3. | "Тракция"АД Самуил | 0.5.2 | 52.00 / 2 | 440 |
| | Приложение 1 от ценова оферта на | | | |
| 2. | Части за възстановяване на вагона съгласно | | | 5261,85 |
| | Среден ремонт съгласно ценова оферта на "Тракция"АД Самуил | 1 | 6240 | 6240 |
| 1. | За вагон № 335266500248 | 1 | (242 | (242 |
| | ОБЩО | | | 14556,7 |
| | с АЕЛ бои | | | 14==<= |
| 5. | Подготовка за боядисване, боядисване на вагона | 1 | 1680лв./вагон | 1680 |
| 4. | Дробеструене (почистване) на вагона | 1 | 920лв./вагон | 920 |
| - | клапите и други елементи | | | |
| 3. | Изправяне на деформирани участъци от коша, | 7 _M ² | 52,00лв./м ² | 364 |
| | Приложение 1 от ценова оферта на "Тракция"АД Самуил | | | |
| ۷. | Части за възстановяване на вагона съгласно | | | 5352,70 |
| 2. | "Тракция"АД Самуил | | | 5252.70 |
| 1. | Среден ремонт съгласно ценова оферта на | 1 | 6240 | 6240 |
| | За вагон №845266512522 | | | |
| | ОБЩО | | | 36881,75 |
| | с АЕЛ бои | | | |
| 8. | Подготовка за боядисване, боядисване на вагона | 1 | 1680лв./вагон | 1680 |
| 7. | Дробеструене (почистване) на вагона | 1 | 920лв./вагон | 920 |
| | клапите и други елементи | | | |
| 6. | Изправяне на деформирани участъци от коша, | 6м ² | 52,00лв./м ² | 312 |
| 5. | Букси 2 ^{ра} употреба годни | 6 | 330 | 1980 |

| 7. Подготовка за боядисване, боядисване на вагона с АЕЛ бои | 1 | 1680лв./вагон | 1680 |
|--|---------------------------------------|-------------------------|----------|
| 8. ОБЩО | | | 17872,70 |
| 3а вагон №335266500370 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 1. Среден ремонт съгласно ценова оферта на "Тракция"АД Самуил | 1 | 6240 | 6240 |
| 2. Части за възстановяване на вагона съгласно Приложение 1 от ценова оферта на | | | 3205,70 |
| "Тракция"АД Самуил | | | |
| 3. Букси 2 ^{ра} употреба годни | 4 | 330 | 1320 |
| 4. Изправяне на деформирани участъци от коша, клапите и други елементи | 9м² | 52,00лв./м² | 468 |
| 5. Дробеструене (почистване) на вагона | 1 | 920лв./вагон | 920 |
| 6. Подготовка за боядисване, боядисване на вагона с АЕЛ бои | 1 | 1680лв./вагон | 1680 |
| ОБЩО | | | 13833,70 |
| За вагон №845266510542 | | | • |
| 1. Среден ремонт съгласно ценова оферта на "Тракция"АД Самуил | 1 | 6240 | 6240 |
| 2. Части за възстановяване на вагона съгласно Приложение 1 от ценова оферта на "Тракция"АД Самуил | | | 6282,5 |
| 3. Годна колоос 2 ^{ра} употреба | 1 | 2200 | 2200 |
| 4. Буксови лагери 2 ^{ра} употреба годни с вътрешни | 2 | 240 | 480 |
| втулки комплект за една букса | | | |
| 5. Букси 2 ^{ра} употреба годни | 2 | 330 | 660 |
| 6. Изправяне на деформирани участъци от коша, клапите и други елементи | 8 _M ² | 52,00лв./м ² | 416 |
| 7. Дробеструене (почистване) на вагона | 1 | 920лв./вагон | 920 |
| 8. Подготовка за боядисване, боядисване на вагона с АЕЛ бои | 1 | 1680лв./вагон | 1680 |
| ОБЩО | | | 18878,5 |
| За вагон № 845266660164 | * | | |
| 1. Среден ремонт съгласно ценова оферта на "Тракция"АД Самуил | 1 | 6240 | 6240 |
| 2. Части за възстановяване на вагона съгласно | | | 15632,75 |
| Приложение 1 от ценова оферта на | | | |
| "Тракция"АД Самуил | 10. 2 | | |
| 3. Изправяне на деформирани участьци от коша, клапите и други елементи | 10м ² | 52,00лв./м ² | 520 |
| 4. Годна колоос 2 ^{ра} употреба | 4 | 2200 | 8800 |
| 5. Буксови лагери 2 ^{ра} употреба годни с вътрешни | 8 | 240 | 1920 |
| втулки комплект за една букса | | | |

| 6. | Букси 2 ^{ра} употреба годни | 8 | 330 | 2640 |
|----|--|---|---------------|-----------|
| 7. | Дробеструене (почистване) на вагона | 1 | 920лв./вагон | 920 |
| 8. | Подготовка за боядисване, боядисване на вагона с АЕЛ бои | 1 | 1680лв./вагон | 1680 |
| | ОБЩО | | | 38352,75 |
| | ОБЩО ЗА 7 ВАГОНА | | | 154919,95 |

Забележка: 1. Цените са без ДДС съгласно ценова оферта и Приложение 1 към ценова оферта на ВРЗ "Тракция"АД Самуил.

- 2. В настоящата сметка не са включени скрити щети, които могат да се констатират само след демонтажа на отделните възли и детайли на вагоните.
- 3. В настоящата сметка не е включена цена за превоз на вагоните.
- 4. След подаване на вагоните за ремонт, заинтересованите страни ще бъдат уведомени за изпращане на представители за извършване на окончателна дефектовка на вагоните.



ТЕЦ Бобов дол

| Max. No 2524 | - |
|--------------|--------|
| | ****** |
| | |

Дата 12.09 216 2600 Дупница 🕜 0701/5 05 31, 32; факс: 0701/5 05 33

Bx. No

Iama

ЛО Г-Н СВЕТЛОМИР НИКОЛОВ ДИРЕКТОР УДВГД СОФИЯ

Относно: Нанесени щети на вагоните.

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

Във връзка с Ваше Писмо №13445 от 01.09.2016 г. относно дерайлиране на вагони от състава на влак № 50505 в гара Петърч при транзитно преминаване в изходните стрелки страна гара Костинброд на 28.08.2016 г., за нанесени щети на вагоните от настъпилото произшествие, Ви представям:

ОПИСАНИЕ

на щетите от дерайлиране на вагони от състава на влак №50506 в гара Петърч: За вагон №845266661162 - Rev. 16.04.15.Sml

- 1. Подбита и скъсана челна греда;
- 2. Деформиран кош;
- 3. Липсва1 талер и 1 деформиран талер;
- 4. Скъсани въздухопроводи;
- 5. Деформирана диагонална греда (зад буфера);
- 6. Деформирано 1 водило, разрушено 1 водило;
- 7. Деформирана 1-ва талига и силно деформирана 2-ра талига (негодна);
- 8. Деформирана носеща плоча на тегличен а-т;
- 9. Скъсани щанги "пълен", "празен", повредена ТО кутия;
- 10. Деформиран капак СЦ, деформиран бутален стержен;
- 11. Деформирана твърда щанга;
- 12. Скъсана и деформирана втора челна греда;
- 13. Деформирани 2 маневр.стъпала;
- 14. Деформирана тракционна кука;
- 15. Деформирани 4 вала на разтоварващ механизъм;
- 16. Деформирани 4 бр.клапи;

- 17. Скъсано оребряване на коша към клапите;
- 18. Скъсани заключващи валове на клапите;
- 19. Изпаднали 3 бр. колоои;
- 20. Ресурс на колооста 30 мм.

За вагон №845266512522 – Rev 20.06.11. Rvp

- 1. Разрушени 4 буфера;
- 2. Скъсан ГВП;
- 3. Деформирано водило;
- 4. Деформирани 2 клапи със щангите;
- 5. Деформиран ръчен механизъм за разтоварване;
- 6. Скъсани маневрени стъпала;
- 7. Деформирани осигурителни пояси;
- 8. Деформиран кош.;
- 9. Ресурс на колооси 35мм.

За вагон № 335266500248 - Rev 06.12.13. Sp

- 1. Деформирани талиги;
- 2. Скъсани буфери (липсват, изпаднали);
- 3. Скъсани въздухопроводи;
- 4. Повредена ръчна спирачка;
- 5. Деформирани 2 клапи;
- 6. Скъсана тракционна кука;
- 7. Ресурс на колоосите 37мм.

За вагон № 845266512910 - Rev 17.04.13. Rvp

- 1. Деформирана челна греда в областта на водилото;
- 2. Разрушено водило;
- 3. Скъсан кош (пробит челно);
- 4. Скъсан 1 буфер, деформиран 1 буфер, 1 буфер изпаднал;
- 5. Деформирана тракционна кука;
- 6. Деформирани 2 клапи;
- 7. Свалена 1 талига;
- 8. Ресурс на колоосите 2х37мм; 2х40мм.

За вагон №335266500370 - Rev 21.12.13 Sp

- 1. Деформирани клапи;
- 2. Разрушени 3 бр.буфери;
- 3. Деформиран преходен мост и стъпала;

- 4. Деформирана ръчна спирачка;
- 5. Ресурс на колоосите 40 мм.

За вагон №845266510542 - Rev 15.05.12 Rvp

- 1. Деформирани 2 клапи;
- 2. Деформирана ЛСС;
- 3. Деформирана талига (негодна);
- 4. Скъсан тракционен прът;
- 5. Скъсана 1 челна греда и деформирана 1 челна греда;
- 6. Ресурс на колоосите 2х32мм; 2х35мм.

За вагон № 845266660164 - 14.05.15 Sml

- 1. Деформирани 2 талиги (негодни);
- 2. Скъсани въздухопроводи;
- 3. Деформирана ЛСС;
- 4. Деформиран кош;
- 5. Деформиран разтоварващ механизъм;
- 6. Липсват 3 бр.буфери (тежък тип);
- 7. Силно деформирана челна греда;
- 8. Деформирана диагонална греда зад буфера.

С Уважение, **Умълнителен Директор:** инж. Емил Христов

ТЕЦ Бобов дол


Дата 02.09 2016 2600 Дупница 🕝 0701/5 05 31, 32; факс: 0701/5 05 33

Bx. No

Aama

ДΟ Г-Н СВЕТЛОМИР НИКОЛОВ директор удвгд софия

Относно: Нанесени шети на вагоните.



УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

Във връзка с Ваше Писмо №13445 от 01.09.2016 г. относно дерайлиране на вагони от състава на влак № 50505 в гара Петърч при транзитно преминаване в изходните стрелки страна гара Костинброд на 28.08.2016 г., за нанесени щети на вагоните от настъпилото произшествие, Ви представям:

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИ ЧАСТИ

за възстановяване на вагоните от дерайлиране на влак №50505 в гара Петърч в изходните стрелки страна Костинброд на 28.08.2016г.

За вагон № 845266661162

- 1. Челни греди 2 бр.;
- 2. Буфери с кръгъл талер 3 бр.;
- 3. Акерманови кранове с кнорови ръкави за АВС 2бр, за раб.въздухопровод 2бр.;
- 4. Профил за диагонална греда (зад буфера) 1 бр.;
- Водила 2 бр.;
- 6. Винтов спряг (купла) 1 бр.;
- Рама за талига БТ-6 2 бр.;
- 8. Демпферен притискач 6 бр.;
- 9. Буксови пружини външни 12 бр.и вътрешни 12 бр.;
- 10. Капачки на пружините 3 бр.;
- 11. Носеща плоча за тракц.апарат 1бр.;
- 12. Товарообръщателни щанги 2 бр. ("пълен" и "празен");
- 13. Товарообръщателна кутия;
- 14. Спирачен цилиндър 16" комплект с капак, бутало и стержен;
- 15. Изтеглителна твърда щанга 1 бр.;
- 16. Маневрени стъпала 2 бр.;
- 17. Подбуферни маневрени ръкохватки 3 бр.;

- 18. Теглична кука 1 бр.;
- 19. Заключващи валове на клапите 4 бр.;

За вагон №845266512522

- 1. Буфери с кръгъл талер 4 бр.;
- 2. Водило 1бр.;
- 3. Заключващи валове на клапите 2 бр.;
- 4. Маневрени стъпала 2 бр.;
- 5. Подбуферни маневрени ръкохватки 2 бр.;
- 6. Деформирани осигурителни пояси 4бр.;
- 7. Спирачен въздухопровод 1метър;
- 8. Работен въздухопровод 4 метра;

За вагон № 335266500248

- 1. Буфери с кръгъл талер 4 бр.;
- 2. Акерманови кранове с кнорови ръкави за АВС 2 бр, за раб.въздухопровод 1бр.;
- 3. Ръчна спирачка комплект винт с гайка, подвески, водач, ръкохватка;
- 4. Теглична кука 1 бр.;
- 5. Подбуферна маневрена ръкохватка 1 бр.;
- 6. Триъгълен вал 1 бр.;
- 7. Осигурителни пояси 4 бр.;

За вагон № 845266512910

- 1. Челна греда 1 бр.;
- 2. Буфери с кръгли талери 3 бр.;
- 3. Водила 2 бр.;
- 4. Кръпка челна 4 м².;
- 5. Теглична кука 1 бр.;
- 6. Винтов спряг (купла) 2 бр.;
- 7. Кукичка за купла 1бр.:
- 8. Подвески ръчна спирачка 2 бр.;
- 9. Акерманови кранове с кнорови ръкави за АВС 2 бр, за раб.въздухопровод 2 бр.;
- 10. Парапет на преходен мост 1 бр.;
- 11. Осигурителен пояс 1 бр.;
- 12. Вретено на SAB регулатор;

За вагон №335266500370

- 1. Буфери тежък тип 3 бр.;
- 2. Водило 1 бр.;
- 3. Кукичка за купла 1бр.;
- 4. Подбуферни маневрени ръкохватки 2 бр.;

- 5. Осигурителен пояс 1 бр.;
- 6. Стъпала на преходен мост 2 бр.;

За вагон №845266510542

- 1. Челна греда 1 бр.; челна греда 1/2;
- 2. Водило 1 бр.;
- 3. Рама за талига БТ-6 1 бр.;
- 4. Осигурителни пояси 8 бр.;
- 5. Теглична кука 1 бр.;
- 6. Винтов спряг (купла) 1 бр.;
- 7. Капачка на пружините 1 бр.;
- 8. Буксови пружини външни 8 бр.и вътрешни 8 бр.;
- 9. Калодкодържател 1 бр.;
- 10. Работен въздухопровод 1 метър;
- 11. Акерманов кран с кноров ръкав за раб.въздухопровод 1 бр.;
- 12. Маневрено стъпало 1 бр.;

За вагон № 845266660164

- Челна греда 1 бр.; челна греда ½;
- 2. Водило 2 бр.;
- 3. Профил за диагонална греда (зад буфера) 1 бр.;
- 4. Буфери тежък тип 3 бр.;
- 5. Рама за талига БТ-6 2 бр.;
- 6. Триъгълен вал 5 бр.;
- 7. Акерманови кранове с кнорови ръкави за АВС 2бр, за раб.въздухопровод 3бр.;
- 8. Капачки на пружините 5 бр.;
- 9. Буксови пружини външни 16 бр.и вътрешни 16 бр.;
- 10. Демпферен притискач 8 бр.;
- 11. Осигурителни пояси 16 бр.;
- 12. Изтеглителна твърда щанга 1 бр.;
- 13. Вретено на SAB регулатор;
- 14. Товарообръщател 1 бр., товаропътнически обръщател 1 бр.;
- 15. Подбуферни маневрени ръкохватки 3 бр.;
- 16. Маневрено стъпало 2 бр.;

| СУважение | ·, |
|------------------|----------|
| Изпълнителен Ді | иректор: |
| ELMA | •••• |
| инже Емил Христо | 16 |

c.Самуил 7454, област Разград, ул."Д.Благоев"1A Тел:(08477) 28 40, Факс: (08477) 28 60, e-mail:info@tractionbg.com

| — Изх.№ | |
|------------|--|
| .бозmo | |

ДО Г-Н ИРИНКО ЙОРДАНОВ ЗАМ. ДИРЕКТОР "ТОВАРНИ ВАГОНИ" НА "ТБД – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕАД ГР. СОФИЯ

Относно: Ремонт на товарни вагони тип Fals.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Във връзка с отправено към нас запитване, за остойностяване на щетите на вагоните от дерайлиране на влак №50505 имам удоволствието да Ви предложа следната ценова

Ο ΦΕΡΤΑ:

- **1.** Цена за извършване на среден ремонт на вагон тип Fals
 В посочената цена е включено:
 6 240 лв./вагон.
 - ревизия и ремонт на ходовата част на вагона и пълно освидетелстване на колоосите;
 - ревизия, ремонт и следремонтни изпитания на автоматичната влакова спирачка;
 - ревизия и ремонт на рамата на вагона и уплътняване на клапите на вагона;
 - ревизия, ремонт и следремонтни изпитания на теглично-отбивачните съоръжения;
 - нанасяне на задължителните шаблони на вагона.

В посочената цена не са включени необходимите части за възстановяване на вагоните от дерайлиралия влак, подробно описани по количества и стойности съгласно приложение Nel — неразделна част от настоящата оферта.

- 2. Цена за изправяне на деформирани участъци от коша, клапите и други елементи
 - -52,00лв./м².

3. Цена за изработка на клапи

- 2 598лв./брой.
- 4. Цена за дробеструене (почистване) на вагона

- 920лв./вагон.
- 5. Подготовка за боядисване, боядисване на вагона с АЕЛ бои
- 1 680лв./вагон
- 6. Цена на преокомплектована колоос с нови колела тип моноблок ф920мм с материал на колелата R7T 3 000 лв./колоос.

Посочената цена е валидна при предоставяне от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на колоос с изчерпан ресурс на колелата и годна ос.

7. Цена на годна колоос 2^{ра} употреба с остатъчен ресурс 5÷20мм

- 2000 лв. /колоос.

8. Цена на годна колоос 2^{ра} употреба с остатъчен ресурс 20÷40мм

9. Цена на годна колоос 2^{ра} употреба с остатъчен ресурс 40÷60мм

10. Буксови лагери 2^{ра} употреба годни с вътрешни втулки **за една букса**;

11. Букси 2^{ра} употреба годни

- 2200 лв. /колоос.

- 2500 лв. /колоос.

- 240лв./комплект

- 330лв./брой;

12. Неустановените повреди по предоставения ни снимков материал на дерайлиралите 7 бр. вагони, както и неописаните от Вас части за възстановяване не са предмет на настоящата оферта. При необходимост от извършване на допълнителни дейности извън посочените в настоящата оферта "Тракция" АД си запазва правото да отправи допълнителна оферта. Транспортните разходи до "ТРАКЦИЯ" АД и обратно са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложение:

Приложение №1 "Цени на необходими части за възстановяване на вагоните от дерайлиране на влак №50505 в гара Петърч в изходните стрелки страна Костинброд на 28.08.2016г."

С уважение,

инж. Стефан Гердев Изпълнителен директор

PM/

Приложение №1 Цени на необходими части за възстановяване на вагоните от дерайлиране на влак №50505 в гара Петърч в изходните стрелки страна Костинброд на 28.08.2016г.

| № по ред | Наименование | Количество (брой) | Единична цена (лв.) без ДДС | Обща цена (лв.) без ДДС |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | За вагон № 845266666162 | | | |
| 1. | Челни греди 2 бр.; | 2 | 851,00 | 1702,00 |
| 2. | Буфери с кръгъл талер 3 бр.; | 3 | | |
| | Нов кат. 105А | | 920,00 470,00 | 2760,00 1410,00 |
| | Годен 2 ^{ра} употреба | | | |
| 3. | Акерманови кранове с кнорови ръкави - за АВС | 4 | 240,00 | 960,00 |
| | 2бр, за раб.въздухопровод 2бр.; | | | |
| 4. | Профил за диагонална греда (зад буфера) 1 бр.; | 1 | 100,10 | 100,10 |
| 5. | Водила 2 бр.; | 2 | 135,50 | 271,00 |
| 6. | Винтов спряг (купла) 1 бр.; | 1 | 380,00 | 380,00 |
| 7. | Рама за талига БТ-6 2 бр.; | 2 | 2450,00 | 4900,00 |
| 8. | Демпферен притискач 6 бр.; | 6 | 69,00 | 414,00 |
| 9. | Буксови пружини външни 12 бр. | 12 | 85,00 | 1020,00 |
| 10 | Буксови пружини вътрешни 12 бр.; | 12 | 52,00 | 624,00 |
| 11. | Капачки на пружините 3 бр.; | 3 | 60,00 | 180,00 |
| 12. | Носеща плоча за тракц.апарат 1бр.; | 1 | 183,10 | 183,10 |
| 13. | Товарообръщателни щанги 2 бр. (,,пълен" и ,,празен"); | 2 | 334,00 | 668,00 |
| 14. | Товарообръщателна кутия; | 1 | 430,00 | 430,00 |
| 15. | Спирачен цилиндър 16" комплект с капак, бутало и стержен; | 1 | 798,00 | 798,00 |
| 16. | Изтеглителна твърда щанга 1 бр.; | 1 | 184,00 | 184,00 |
| 17. | Маневрени стъпала 2 бр.; | 2 | 105,00 | 210,00 |
| 18. | Подбуферни маневрени ръкохватки 3 бр.; | 3 | 35,85 | 107,55 |
| 19. | Теглична кука 1 бр.; | 1 | 298,00 | 298,00 |
| 20. | Заключващи валове на клапите 4 бр.; | 4 | 380.00 | 1520.00 |
| | За вагон №845266512522 | | 200.00 | 1520.00 |
| 1. | Буфери с кръгъл талер 4 бр.; | 4 | | ~ ~ |
| | Нов кат. 105А | | 920,00 | 3680,00 |
| | Годен 2 ра употреба | | 470,00 | 1880,00 |
| 2. | Водило 1бр.; | 1 | 135,50 | 135,50 |
| 3. | Заключващи валове на клапите 2 бр.; | 2 | 380.00 | 760.00 |
| 4. | Маневрени стъпала 2 бр.; | 2 | 105,00 | 210,00 |
| 5. | Подбуферни маневрени ръкохватки 2 бр.; | 2 | 35,85 | 71,70 |
| 6. | Деформирани осигурителни пояси 4бр.; | 4 | 12,00 | 48,00 |
| 7. | Спирачен въздухопровод 1метър; | 1м. | 89,50 | 89,50 |
| 8. | Работен въздухопровод 4 метра; | 4м. | 358,00 | 358,00 |
| | За вагон № 335266500248 | | 220,00 | 220,00 |
| 1. | Буфери с кръгъл талер 4 бр.; | 4 | | |
| | Нов кат. 105А | • | 920,00 | 3680,00 |
| | Годен 2 ра употреба | | 470,00 | 1880,00 |

| | керманови кранове с кнорови ръкави - за АВС 2 | 3 | 240,00 | 720,00 |
|---------------|--|-------|------------------|--------------------|
| | р, за раб.въздухопровод 1бр.; | | | |
| 1 1 | ьчна спирачка комплект – винт с гайка, | 1 | 360,00 | 360,00 |
| | одвески, водач, ръкохватка; | | 200.00 | 200.00 |
| | еглична кука 1 бр.; | 1 | 298,00 | 298,00 |
| | одбуферна маневрена ръкохватка 1 бр.; | 1 | 35,85 | 35,85 |
| | риъгълен вал 1 бр. 2 ^{ра} употреба годен | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | сигурителни пояси 4 бр.; | 4 | 12,00 | 48,00 |
| | а вагон № 845266512910 | - | | |
| | елна греда 1 бр.; | 1 | 851,00 | 851,00 |
| | уфери с кръгъл талер 3 бр.; | 3 | 020.00 | 27/0.00 |
| 1 | ов кат. 105А | | 920,00 470,00 | 2760,00 1410,00 |
| | оден 2 ^{ра} употреба | | | |
| | одила 2 бр.; | 2 | 135,50 | 271,00 |
| | ръпка челна 4 м ² .; | 4м2 | 209,92 | 839,60 |
| | еглична кука 1 бр.; | 1 | 298,00 | 298,00 |
| | интов спряг (купла) 2 бр.; | 2 | 380,00 | 760,00 |
| | укичка за купла 1бр.; | 1 | 22,50 | 22,50 |
| | одвески ръчна спирачка 2 бр.; | 2 | 15,80 | 31,60 |
| 9. A | керманови кранове с кнорови ръкави - за АВС 2 | 4 | 240,00 | 960,00 |
| бј | р, за раб.въздухопровод 2 бр.; | | | |
| 10. П | арапет на преходен мост 1 бр.; | 1 | 175,00 | 175,00 |
| 11. O | сигурителен пояс 1 бр.; | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 12. B | ретено на SAB регулатор; | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3: | а вагон №335266500370 | | | |
| 1. Бу | уфери с кръгъл талер 3 бр.; | 3 | | ···· |
| | ов кат. 105А | | 920,00 | 2760,00 |
| Г | оден 2 ^{ра} употреба | | 470,00 | 1410,00 |
| | одило 1 бр.; | 1 | 135,50 | 135,50 |
| | укичка за купла 1бр.; | 1 | 22,50 | 22,50 |
| | одбуферни маневрени ръкохватки 2 бр.; | 2 | 35,85 | 71,70 |
| | сигурителен пояс 1 бр.; | 1 | 12,00 | 12,00 |
| | тъпала на преходен мост 2 бр.; | 2 | 105,00 | 204,00 |
| | а вагон №845266510542 | | 100,00 | |
| | елна греда 1 бр.; челна греда ½; | 1 ½ | 851,00 | 1276,50 |
| | одило 1 бр.; | 1 | 135,50 | 135,50 |
| | ама за талига БТ-6 1 бр.; | 1 | 2450,00 | 2450,00 |
| | сигурителни пояси 8 бр.; | 8 | 12,00 | |
| | еглична кука 1 бр.; | 1 | 298,00 | 96,00 |
| | интов спряг (купла) 1 бр.; | 1 | | 298,00 |
| | апачка на пружините 1 бр.; | 1 | 380,00 | 380,00 |
| | уксови пружини външни 8 бр. | | 60,00 | 60,00 |
| | уксови пружини външни в ор. | 8 | 85,00 | 680,00 |
| | алодкодържател 1 бр.; | 8 | 52,00 | 416,00 |
| | | 1 | 56,00 | 56,00 |
| | аботен въздухопровод 1 метър; керманов кран с кноров ръкав за | 1м | 89,50 | 89,50 |
| | | 1 | 240,00 | 240,00 |
| | аб.въздухопровод 1 бр.; | | | |
| 13. IVI | аневрено стъпало 1 бр.; | 11 | 105,00 | 105,00 |
| 1. 4 6 | За вагон № 845266660164 | | | |
| 1. 46 | елна греда 1 бр.; челна греда 1/2; | 1 1/2 | 851,00 | 1276,50 |

| 2. | Водило 2 бр.; | 2 | 135,50 | 271,00 |
|--------|--|----|---------|---------|
| 3. | Профил за диагонална греда (зад буфера) 1 бр.; | 1 | 100,10 | 100,10 |
| 4. | Буфери с кръгъл талер 3 бр.; | 3 | | |
| | Нов кат. 105А | | 920,00 | 2760,00 |
| | Годен 2 ра употреба | | 470,00 | 1410,00 |
| 5. | Рама за талига БТ-6 2 бр.; | 2 | 2450,00 | 4900,00 |
| 6. | Триъгълен вал 5 бр.; | 5 | 120,00 | 600,00 |
| 7. | Акерманови кранове с кнорови ръкави - за АВС | 5 | 240,00 | 1200,00 |
| | 2бр, за раб.въздухопровод 3бр.; | | | |
| 8. | Капачки на пружините 5 бр.; | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 9. | Буксови пружини външни 16 бр. | 16 | 85,00 | 1360,00 |
| 10 | Буксови пружини вътрешни 16 бр.; | 16 | 52,00 | 832,00 |
| 11. | Демпферен притискач 8 бр.; | 8 | 69,00 | 552,00 |
| 12. | Осигурителни пояси 16 бр.; | 16 | 12,00 | 192,00 |
| 13. | Изтеглителна твърда щанга 1 бр.; | 1 | 184,00 | 184,00 |
| 14. | Вретено на SAB регулатор; | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 15. | Товарообръщател 1 бр., товаропътнически | 2 | 333,80 | 667,60 |
| | обръщател 1 бр.; | | | |
| 16. | Подбуферни маневрени ръкохватки 3 бр.; | 3 | 35,85 | 107,55 |
| 17. | Маневрено стъпало 2 бр.; | 2 | 105,00 | 210,00 |
| : L | | | | |

Инж. Стефан Гердев Изпълнителен директор .J16 г.

Mail.bg

ОТГОВОРИ

Отговори на всички

Privet ot Traktsia

| Етикети: | Маркирай |
|---|---|
| *************************************** | |
| | |
| | |
| Копие: | [няма име] irinko@mail.bg |
| | to an annual to the second to |
| До: | [няма име] tbd_tp@abv.bg |
| От: | Rumen Markov r_markov@tractionbg.com |
| | |

Уважаеми г-н Йорданов,

Приложено изпращам оферта за възстановяване на щетите по дерайлирали вагон Румен Марков

"Тракция" АД

отговори

Отговори на всички

| | Mail.bg | |
|-----------------------------------|--|--|
| ОТГОВОРИ | Отговори на всички | |
| oferta | | |
| 02 септември 2016, 13:23 | 3 | |
| От: [няма ìrínko@ | име] Dmail.bg | |
| До: info@t | ractionbg.com ractionbg.com | |
| Summa a case 2 | • | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | · |
| | | |
| | | |
| Етикети: Маркир | aŭ | TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER |
| , , | ай | |
| Етикети: Маркир Приложения (1) | ат потом том том том том том том том том том | |
| Приложения (1) | ай | |
| , , | | |
| Приложения (1) | a X | |
| Приложения (1) | aŭ | |
| Приложения (1) | a X | |
| Приложения (1) 29 KB | aŭ | |
| Приложения (1) 29 KB | a Ň | |

ПП: СуперХостинг.БГ пазят място за твоя сайт. Имат супер летни отстъпки Можеш да разглеждаш и другите им промоции.

http://www.superhosting.bg/promo/summer?

utm_source=MailBG&utm_medium=footer&utm_content=v3&utm_campaign=Summer20

ОТГОВОРИ

Отговори на всички

До

Г-н Румен Марков Р-л отдел "Маркетинг и търговия" "Тракция" АД Самуил

Уважаеми г-н Марков,

Във връзка с направен оглед на дерайлирали 7бр. вагони собственост на "ТЕЦ Бобов Дол" ЕАД, Ви предоставям описание на щетите по вагоните придружени със снимков материал. Моля за изготвяне на ценова оферта за извършване ремонт на вагоните.

Описание на щетите от дерайлиране на вагони от състава на влак №50506 в гара Петърч в изходните стрелки страна Костинброд на 28.08.2016г.

За вагон №845266661162 - Rev. 16.04.15.Sml

- 1. Подбита и скъсана челна греда;
- 2. Деформиран кош;
- 3. Липсва1 талер и 1 деформиран талер;
- 4. Скъсани въздухопроводи;
- 5. Деформирана диагонална греда (зад буфера);
- 6. Деформирано 1 водило, разрушено 1 водило;
- 7. Деформирана 1-ва талига и силно деформирана 2-ра талига (негодна);
- 8. Деформирана носеща плоча на тегличен а-т;
- 9. Скъсани щанги "пълен", "празен", повредена ТО кутия;
- 10. Деформиран капак СЦ, деформиран бутален стержен;
- 11. Деформирана твърда щанга;
- 12. Скъсана и деформирана втора челна греда;
- 13. Деформирани 2 маневр.стъпала;
- 14. Деформирана тракционна кука;
- 15. Деформирани 4 вала на разтоварващ механизъм;
- 16. Деформирани 4 бр. клапи;
- 17. Скъсано оребряване на коша към клапите;
- 18. Скъсани заключващи валове на клапите;
- 19. Изпаднали 3 бр. колоои;
- 20. Ресурс на колооста 30 мм.

За вагон №845266512522 - Rev 20.06.11. Rvp

- 1. Разрушени 4 буфера;
- 2. Скъсан ГВП;

- 3. Деформирано водило;
- 4. Деформирани 2 клапи със щангите;
- 5. Деформиран ръчен механизъм за разтоварване;
- 6. Скъсани маневрени стъпала;
- 7. Деформирани осигурителни пояси;
- 8. Деформиран кош.;
- 9. Ресурс на колооси 35мм.

За вагон № 335266500248 - Rev 06.12.13. Sml

- 1. Деформирани талиги;
- 2. Скъсани буфери (липсват, изпаднали);
- 3. Скъсани въздухопроводи;
- 4. Повредена ръчна спирачка;
- 5. Деформирани 2 клапи;
- 6. Скъсана тракционна кука;
- 7. Ресурс на колоосите 37мм.

За вагон № 845266512910 - Rev 17.04.13. Rvp

- 1. Деформирана челна греда в областта на водилото;
- 2. Разрушено водило;
- 3. Скъсан кош (пробит челно);
- 4. Скъсан 1 буфер, деформиран 1 буфер, 1 буфер изпаднал;
- 5. Деформирана тракционна кука;
- 6. Деформирани 2 клапи;
- 7. Свалена 1 талига;
- 8. Ресурс на колоосите 2х37мм; 2х40мм.

За вагон №335266500370 - Rev 21.12.13 Sp

- 1. Деформирани клапи;
- 2. Разрушени 3 бр.буфери;
- 3. Деформиран преходен мост и стъпала;
- 4. Деформирана ръчна спирачка;
- 5. Ресурс на колоосите 40 мм.

За вагон №845266510542 - Rev 15.05.12 Rvp

- 1. Деформирани 2 клапи;
- 2. Деформирана ЛСС;
- 3. Деформирана талига (негодна);
- 4. Скъсан тракционен прът;

- 5. Скъсана 1 челна греда и деформирана 1 челна греда;
- 6. Ресурс на колоосите 2х32мм; 2х35мм.

За вагон № 845266660164 - 14.05.15 Sml

- 1. Деформирани 2 талиги (негодни);
- 2. Скъсани въздухопроводи;
- 3. Деформирана ЛСС;
- 4. Деформиран кош;
- 5. Деформиран разтоварващ механизъм;
- 6. Липсват 3 бр.буфери (тежък тип);
- 7. Силно деформирана челна греда;
- 8. Деформирана диагонална греда зад буфера.

С Уважение, Иринко Йорданов Зам. директор "Товарни вагони" "ТБД – Товарни превози"ЕАД