

■ ЕСФП■ Нивомерни системи

Бензиномерни колонки

Тръби за горива







## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

№ 29007 / 15.07.2020 12:20:15

				.Дата и час на заявяване:				
"ТИБИЕЛ" ЕООД			14.07.2020 12:00 7. Начало на ремонт:					
				ало на ремонт. 07.2020 11:05				
	бект:		8. Край на					
	ГСМ №3 гр.Бобов дол, ул.гр. Бобов дол			20 12:20				
	аявител:		9.0 Cep.No	на Фискално	у-во / памет:			
У	′правител		·	,				
	ясто на ремонт:			на протокол от хартиен носител:				
2	🛚 При клиента		29007					
5. T	ип:		9.2 Bx.№ B	НАП за ЕСФП:				
2			0.2 Dy No p	⊔∧П (Пруго):				
	•			НАП (Друго): 04095815				
9 2	! Колонки:		220002	D-1000010				
	º 43655 ADAST ADAST 895x.x1 Cep.№ 18593	/92						
	ОМБИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:							
1 бр. Метрологично на разходомер.								
10 1	2							
	Заявен проблем: ıя да ни бъде извършен ремонт на бавнодеби	THE REPORTED SE BROOK	IODO FODIADO	ADAST Caus	TO MMO TOULU	2 500400		
	м да ни оъде извършен ремонт на оавнодеои 393046 Николай Николов	тна колонка за дизел	юво гориво	Аразт. Съща	та има теч н	а гориво -		
J00 <del>4</del>	333040 I INKOJIAN I INKOJIOB							
11.	Извършени операции:							
Дем	онтаж на повреден разходомер за ремонт.							
12.	Вложени части , труд, транспорт							
No	Наименование			Кол.	Ед.цена	Сума		
1	Труд МЕХАНИКА в работно време без догов	вор		0.500				
2	Труд МЕХАНИКА в работно време без догов	вор		0.500				
3	Командировъчни разходи			1.000				
4	Командировъчни разходи	Командировъчни разходи		1.000				
5	Транспортни разходи за км. тарифа I			200.000				
13.	Препоръки и забележки, причина							
Е	нсис оод		КЛИЕН	_				
-11								
/име,подпис и печат/ /име,				ме,подпис и печат/				