8/1/22, 3:45 PM Протокол



■ ЕСФП

■ Нивомерни системи■ Бензиномерни колонки

■ Тръби за горива





🔳 Метрологична проверка на средства за измерване 📕 Изграждане и сервиз на бензиностанции и петролни бази

## СЕРВИЗЕН ПРОТОКОП

№ 41804 / 06.07.2022 12:55:44				
1.1 Фирма: "ТИБИЕЛ" ЕООД 1.2 ЕИК: 106588084 2. Обект: ГСМ - ОФ гр.Перник, ул.ГР. ПЕРНИК, КВ. СИНИ ВИР 3. Заявител: УПРАВИТЕЛ 4. Място на ремонт: ДПри клиента 5. Тип: ДИЗВЪНГАРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:	06.07.2022 7. Начало на 06.07.2022 8. Край на рег 06.07.2022 9.0 Сер.Nо на 9.1 Номер на 41804 9.2 Вх.№ в НА	6. Дата и час на заявяване:		
10. Заявен проблем:				
проблем с маркучите на висок и нисък дебит.  11. Извършени операции: маркуча на високият дебит прерязан на 10см.под пистолета а,на ниският дебит сменен изцяло.				
12. Вложени части , труд, транспорт				
№ Наименование		Кол. Ед.цен	на Сума	а
1 Транспортни разходи за км. тарифа II		60.000		
2 Труд МЕХАНИКА в работно време без договор		1.000		
3 Труд МЕХАНИКА в работно време без договор		1.000		
4 V19-1 BSP Многократен накрайник - мъжка резба		2.000		
5 SL 19 LT Маркуч Slimline 19 за ниски температури		8.000		
13. Препоръки и забележки, причина				
ЕНСИС ООД	КЛИЕНТ			
/име,подпис и печат/ /име,подпис и		і печат/		