EOS Final Project Demo

312605012 何育嘉

312551074 陳柏翰

Index

- 系統說明
- 功能列表
- 硬體清單
- 硬體架構
- 軟體設計
- 成果展示
- 結合上課所學
- 過程中遇到的困難與解決方法
- 團隊分工

系統說明

智能農場管理系統:自動化監控與灌溉解決方案

專題目標:開發一套結合嵌入式技術的智能系統,實現農場環境的自動化管理與灌溉。

核心功能:

● **自動監控**:即時讀取土壤濕度,智能啟動水泵。

■ 異常處理:檢測異常情況,快速響應並通知用戶。

遠端操作:用戶可查詢數據或遠端控制灌溉設備。

技術亮點:

- 多執行緒與訊號中斷設計,提升系統即時性。
- IPC 共享記憶體實現數據傳輸與管理。
- 高效任務排程,確保優先事件快速處理。

應用價值:

本系統適用於智慧農業、環境監測等場景、結合軟硬體協作、提供穩定、高效的自動化解決方案。

功能列表

自動化監控

- 感測土壤濕度。
- 自動啟動水泵進行灌溉。

用戶交互

- 查詢濕度數據。
- 遠端控制水泵。

異常處理


- 異常時即時通知用戶。
- 緊急控制水泵運作。

任務管理


- 任務優先級排程。
- 避免手動與自動控制衝突

硬體清單

- RPI
- ADC(ADS1115)
- DC Motor Drive Module(L298N)
- Moisture Sensor (LM393)
- Button * 2
- Pumping motor
- 18650 Battery * 2



硬體架構



1. 樹莓派 (RPI):

○ 作為整個系統的核心處理單元‧透過 GPIO 腳位控制各元件的運作。

2. 感測模組:

- 土壤濕度感測器 (LM393):用於測量土 壤濕度,輸出類比訊號。
- ADC 模組 (ADS1115): 將土壤濕度感測器的類比信號轉換為數位訊號,透過 I2C 通訊與樹莓派連接。

3. 執行元件:

- 水泵馬達 (Bump Motor):用於灌溉控制, 受驅動模組 (L298N) 控制。
- **馬達驅動器 (L298N)**: 負責控制水泵馬達的啟動與停止,依據 GPIO 訊號驅動。


4. 手動開關按鈕:

○ 提供用戶手動控制水泵的開關功能‧透過 GPIO 讀取按鈕狀態。

5. 電源模組:

使用 18650 電池組供電,為系統提供穩定的電力支持。

ADC Driver



使用者程式 (User Program):

- 通過 /dev/ads1115 使用字元裝置介面。
- 呼叫 read() 讀取數值,隱藏 I2C 通訊細節。


核心驅動 (Kernel Driver):

- 配置 ADS1115 暫存器以啟動單次轉換。
- 使用 Raspberry Pi 的 I2C Bus 與硬體交互。
- 將 ADC 數據回傳使用者。

硬體層 (ADS1115):

● 16-bit ADC,將類比訊號轉為數位訊號,供測量電 壓等應用。

軟體設計 - 自動監控



傳感器系統 (Sensor Subsystem):

● 定期讀取濕度資訊,寫入 shared memory


發現濕度異常:

- 自動控制水泵 (優先度高)
- 警示使用者 (優先度低)

控制系統 (System Controller):

透過 message queue 執行自動監控任務

軟體設計-用戶控制/查詢




用戶控制/查詢:

- 傳送控制 / 查詢任務
- 經由通訊系統推送到 message queue

控制系統 (System Controller):

- 透過 message queue 執行任務
- 水泵控制 優先度高
- 查詢濕度 優先度低

軟體設計-控制系統



Main Controller:

- 整合通訊系統,接收用戶訊息
- 接收按鈕訊號


Control Thread:

- 處理水泵控制相關任務
- 優先度較高

Alarm / Query Thread:

- 處理濕度查詢/警示用戶任務
- 優先度較低

軟體設計-按鈕控制



傳感器子系統 (Sensor Subsystem):

• 按鈕按下時發送 signal 給控制系統

Main Controller:

- 接收傳感器子系統的 signal
- 清除 message queue 中的控制任務

Control Thread:

- 當前控制任務會被中斷
- 對應 message queue 被清空
- Reset 前無法再控制水泵

軟體設計 - 任務優先度

- High (nice value: 1)
 - o main controller
 - 接收 client 請求 & signal
- Medium (nice value: 5)
 - control thread
 - 水泵控制
- Low (nice value: 10)
 - alarm / query thread
 - o 發送訊息給 client

Policy	Nice Value	Exe Time	Percentage
SCHED_OTHER	1	3.24	64.8%
SCHED_OTHER	5	1.32	26.4%
SCHED_OTHER	10	0.44	8.8%

過程中遇到的困難與解決方法

硬體層面

ADC 針腳接觸不良

問題:接觸不良導致數據傳輸異常。

● 解決:焊接針腳,確保接觸穩定。

I2C 無法通訊

● 問題: I2C 配置錯誤或時序問題。

● **解決**: 查閱 ADS1115 Datasheet · 檢查地址與配置; 研究 I2C 原理 · 調試時序與函式庫使用 。

土壤濕度感測器輸出不準

● 問題:數據與實際偏差大。

● 解決:檢查感測器與 ADC 電路設計;分析 raw

data,優化換算公式。

軟體層面

任務排程

- 問題:不確定如何設計 scheduling policy (SCHED_FIFO or SCHED_RR) 和 nice value
- 解決:設計實驗,確保各個 thread 占用 CPU Time 符合預期

系統整合

問題:在分工開發下難以驗證各個系統

■ 解決:事先擬定測試項目並撰寫模擬行為,減少 系統整合時除錯難度

團隊分工

何育嘉: 硬體採購、硬體架構、電路設計、Driver、傳感器子系統

陳柏翰:通訊系統設計、控制系統設計、系統整合

The End