

## POSITIVO TECNOLOGIA

Rua João Bettega, 5200

CIC - Curitiba - PR - CEP 81350-000 Acompanhe o atendimento pelo nosso site

Suporte > Acompanhe seu reparo

Chamado Nº 50013283725

Seg: PI Governo

Ref: 001008307147

## **DADOS DO CLIENTE**

Emissor da ordem: 1001232255

Nome do cliente: APM DA ESCOLA ESTADUAL VILA VITORIA

Endereço: Rua Vítor Modesto Bonavilla

Complemento: Escola

Bairro: Conjunto Habitacional Vida Nova Cidade: Campinas UF: SP

Contato: Keller proati ou talita secretaria

Número: s/n

**CEP:** 13057551

1º Telefone: 19-32242737 2º Telefone: 19-32242737 3º Telefone: 19-992194617

DADOS DO CHAMADO				
Abertura	Informações Gerais	Assist ncia Técnica		
Data:22/05/2025 Hora: 9:18 Responsável: 32551316000168 Forma: Sintoma: SISTEMA OPERACIONAL COM FALHA OS do cliente:	STS: ATENDIMENTO ON SITE Tempo de esp: 00:00:00 SLA de atendimento	Cod.:89009180 Nome:AGIL LOCACOES E SERVICOS DE TI LTDA Endereço:GETÚLIO VARGAS 1342		
	Tipo chamado: Garantia TA: 0 Hs TB: 0 Hs TS: 0 Hs	Bairro:BAETA NEVES Cidade:São Bernardo do Campo UF:SP 1º Telefone:11-97086624 2º Telefone:11-97086624		

DADOS DO EQUIPAMENTO				
	-	Início garantia: 16/06/2021 Término garantia: 16/06/2026		

DESCRIÇÃO I	DAS ATIVID	ADES
-------------	------------	------

Atividade 1: ABERTURA Início: 22/05/2025 09:18 Término: \_\_/\_/\_\_ \_:\_

- \* 22/05/2025 09:18 ESCOLA VILA VITORIA (32551316000168)
- \* ao ligar a Tela fica preta

Atividade 2: UTILIZANDO BACKUP

- Início: 27/05/2025 17:38 Término: 27/05/2025 17:35
- \* 27/05/2025 17:38 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)
- \* DANIFICADOS 00000000011192372
- \* PLM COM FALHA APRESENTA PONTOS PRETOS NA IMAGEM, REALIZADO A TROCA DA PLM E ATUALIZAÇÃO DA BIOS. EQUIPAMENTO OPERACIONAL.

Atividade 3: FINALIZADO TECNICAMENTE Início: 27/05/2025 17:38 Término: 27/05/2025 17:35

- \* 27/05/2025 17:38 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)
- \* 00000000003044468

Atividade 4: ENCERRAMENTO Início: 27/05/2025 17:38 Término: 27/05/2025 17:39

- \* 27/05/2025 17:38 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)
- \* PLM COM FALHA APRESENTA PONTOS PRETOS NA IMAGEM, REALIZADO A TROCA DA PLM E ATUALIZAÇÃO DA BIOS. EQUIPAMENTO OPERACIONAL.

DADOS ADICIONAIS		
Deslocamento:km	Outros:	
Refeição: R\$		
Estou de acordo com o presente relatório. O equipament	o foi testado pelo usuário e considerado apto para o uso.	
Data://	Número de Rastreio:	
Nome do técnico:	Nome do cliente:	
Nº documento do técnico:	Nº documento do cliente:	
Assinatura:	Assinatura:	