| 麻江县宣传部公车维护登记表 | | | |
|---------------|---------------------------|----------|--|
| 日期 | 车牌号 | 金额 | 维护内容 |
| 2020-02-21 | 贵H88F86 | 1120 | 维修后保险杠470元、年审650元 |
| 2020-04-20 | 贵HPW396, 贵HF0757 | 3500 | 更换机油、变速箱油、清洗气节门等(含贵HF0757),更换机油、空气格、机油格等 更换石削减辰、北加网汞、加当性、四北足证寺(古页HNC997),更换机油、呈飞格、呈调格、机油杯、刺牛油 |
| 2020-06-15 | 贵HPW396, 贵HF0757 | 6155 | 史挟石削碱辰、牝加两余、加当种、四牝走位寺(音页HAC397), 更换机油、呈气格、呈调格、机油杯、利半油 |
| 2020-07-28 | 贵HPW396 | 5800 | 缴纳保险、常规保养、年审 |
| 2020-07-28 | 贵HF0757 | 1600 | 常规保养、更换刹车片 |
| 2020-10-16 | 贵HKC397 | 15466.62 | 缴纳保险、常规保养、维修和年检 |
| 2020-10-16 | 贵HPW396 | 2040 | 更换汽缸床、带轮、皮带、防冻液加工时费 |
| 2020-10-16 | 贵HPW396 | 1280 | 核销维修保养费用 |
| 2020-10-16 | 贵HPW396,贵HF0757 | 1730 | 核销维修保养费用(含贵H88F86) |
| 2020-12-10 | 贵HF0757 | 3000 | 保险2500元、年审500元 |
| 2021-02-24 | 贵H88F86 | 3766.73 | 买保险 |
| 2021-04-08 | 贵HKC397 | 无 | 常规保养 |
| 2021-04-28 | 贵HPW396, 贵HF0757, 贵H88F86 | 10769 | 维修保养(含贵HF0757与贵H88F86) |
| 2021-04-28 | 贵H88F87 | 无 | 由县融媒体中心划拨给锦创文化传媒有限公司管理使用,并由融媒体中心招聘一名驾驶员负责管理和驾驶该车辆 |
| 2021-07-27 | 贵HKC397 | 3945 | 更换前半轴和常规保养 |
| 2021-07-27 | 贵HPW396 | 3803.83 | 保险 |
| 2021-10-11 | 贵HKC397 | 4746.71 | 车身两面喷漆800元、更换副驾驶进门脚踏板200元、保险3746.71元 |
| 2021-10-11 | 贵H88F86 | 640 | 更换副驾驶锁80元、常规保养560元 |
| 2021-10-21 | 贵HPW396 | 8650 | 变速箱维修8000元、更换右后轮胎650元 |
| 2021-12-09 | 贵HF0757 | 3000 | 交强险和购买商业保险 |
| 2021-12-23 | 贵HPW396,贵HF0757 | 3400 | 常规保养、更换电瓶、空调故障维修(含贵HF0757) |
| 2022-02-15 | 贵HKC397 | 560 | 常规保养 |
| 2022-02-15 | 贵HPW396,贵H88F86 | 7200 | 维修维护(含贵H88F86)、常规保养 |
| 2022-03-09 | 贵HPW396 | 4600 | 发动机内缸套、活塞、大小瓦、止推片等维修更换 |
| 2022-03-30 | 贵HF0757 | 1900 | 空调维修 |
| 2022-07-20 | 贵HPW396 | 3720 | 空调维修、更换轮胎 |
| 2022-07-20 | 贵H88F86 | | 维修空调压缩机、水箱 |
| 2022-08-17 | 贵HKC397 | 2590 | 更换刹车真空泵1个、刹车油2瓶;更换机油620 |
| 2022-08-17 | 贵HPW396 | | 购买强险1430元、商业保险3572.84元、换轮胎880元、发电机690元、更换电瓶580元,工时费200元 |
| 2022-08-17 | 贵HF0757 | 500 | 更换机油 |
| 2022-08-17 | 贵H88F86 | 850 | 维修右前门升降器、更换机油 |
| 2022-11-17 | 贵HKC397 | | PATIF. |
| 2022-11-17 | 贵HPW396 | 1930 | 维修和更换刹车片 |
| 2022-11-17 | 贵HF0757 | 无 | 申请报废 |
| 2023-01-11 | 贵HKC397 | 580 | 更换机油 |
| 2023-01-11 | 贵HPW396 | 770 | 维修 |
| 2023-01-11 | 贵H88F86 | | 续保4017.25元、维修820元 |
| 2023-04-23 | 贵H88F86 | 1200 | 更换电瓶、常规保养 |
| 2023-04-23 | 贵HPW396 | 3490 | 水箱维修510元、更换火花塞380元、更换两个轮胎1760元、常规保养840元 |
| 2023-04-23 | 贵HKC397 | 580 | 常规保养 |
| 2023-05-29 | 贵H88F86 | 1890 | 更换高压包、火花塞 |
| 2023-07-29 | 贵HPW396 | 1800 | 更换前左右外球头、左前吊杆、方向外球及吊杆、风扇模块、进行四轮定位 |
| 2023-07-29 | 贵HKC397 | 1440 | 更换下水管、防冻液、雨刮器、前大灯、刹车片 |
| 2023-09-04 | 贵HPW396 | 3543. 36 | 保险 |
| 2023-09-04 | 贵HPW396 | 1190 | 发电机480元、左前门开关130元、电瓶580元 |
| 2023-09-04 | 贵H88F86 | 1160 | 更换两个轮胎 |
| 2023-12-11 | 贵HKC397 | 3273.44 | 头保险 |